

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01050-2024	2024-07-14	综合判定该提升机合格。	 <p>经度: 107.408851 纬度: 27.072805 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县花京 时间: 2024-07-14 11:58:18 海拔: 1247.7米 天气: 26°C 南风 备注: 金诚信</p>	
2	金诚信矿业管理股份有限公司瓮安分公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01051-2024	2024-07-15	综合判定该提升机合格。	 <p>经度: 107.420302 纬度: 27.180961 地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县花京 时间: 2024-07-15 12:11:05 海拔: 1047.8米 天气: 26°C 南风 备注: 金诚信</p>	
3	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01055-2024	2024-08-06	综合判定该提升机合格。	 <p>经度: 111.189925 纬度: 23.052879 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市勒寨 时间: 2024-08-06 16:07:39 海拔: 404.6米 天气: 正在获取中 备注: 广西佛子矿业有限公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用提 升绞车7F03)	DAJC-7F03063-2024	2024-08-06	综合判定 该提升绞 车合格。	 <p>经纬：111.186879 纬度：23.050111 地址：正在使用中 日期：网络获取失败 海拔：334.5米 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.06</p>	
5	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山竖井提 升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04121-2024	2024-08-06	综合判定 该防坠器 合格。	 <p>经纬：111.186879 纬度：23.050111 地址：正在使用中 日期：网络获取失败 海拔：334.5米 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.06</p>	
6	烟台天昊矿业有 限公司(金属非 金属矿山竖井提 升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04122-2024	2024-08-16	合格。	 <p>经纬：121.103220 纬度：37.399996 地址：山东省烟台市栖霞市上林庄村 日期：2024-08-16 14:59:24 海拔：103.3米</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山在用罐 笼7F05)	DAJC-7F05140-2024	2024-08-06	合格		
8	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11370-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。		
9	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11371-2024	2024-08-06	综合判定 该空气压 缩机合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11372-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 设备：正在使用中 位置：正在使用中 地址：正在使用中 日期：网络获取失败 海拔：正在使用中 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05 </p>	
11	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11373-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 设备：正在使用中 位置：正在使用中 地址：正在使用中 日期：网络获取失败 海拔：正在使用中 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05 </p>	
12	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11374-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 设备：正在使用中 位置：正在使用中 地址：正在使用中 日期：网络获取失败 海拔：正在使用中 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11375-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 位置：正在检测中 设备：正在检测中 地址：正在检测中 日期：网络获取失败 海拔：正在检测中 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05	
14	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11376-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 位置：正在检测中 设备：正在检测中 地址：正在检测中 日期：网络获取失败 海拔：正在检测中 网络获取失败 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05	
15	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11377-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 位置：正在检测中 设备：正在检测中 地址：广西壮族自治区梧州市龙圩区积子 厂正所材料 日期：2024-08-05 14:24:34 海拔：224.8米 天气：33°C 微风 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.05	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11378-2024	2024-08-05	综合判定 该空气压 缩机合 格。		
17	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11379-2024	2024-08-07	综合判定 该空气压 缩机合 格。		
18	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11380-2024	2024-08-07	综合判定 该空气压 缩机合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11381-2024	2024-08-07	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 检测：正在检测中。 拍照：正在拍照中。 地址：正在检测中。 封网：网络检测失败。 海拔：正在检测中。 网络检测失败。 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.07 </p>	
20	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11382-2024	2024-08-07	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 检测：正在检测中。 拍照：正在拍照中。 地址：正在检测中。 封网：网络检测失败。 海拔：正在检测中。 网络检测失败。 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.07 </p>	
21	广西佛子矿业有 限公司(金属非 金属矿山固定式 空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11383-2024	2024-08-07	综合判定 该空气压 缩机合 格。	 <p> 检测：正在检测中。 拍照：正在拍照中。 地址：网络检测失败。 封网：网络检测失败。 海拔：网络检测失败。 网络检测失败。 备注：广西佛子矿业有 限公司 2024.08.07 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F151201-2024	2024-07-23	合格		
23	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161644~1649-2024	2024-07-23	合格		
24	贵州开阳双阳磷矿有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161650~1655-2024	2024-07-22	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	广西佛子矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23242-2024	2024-08-08	合格	 <p> 经纬度: 111.225188 海拔: 261.04592 地址: 广西壮族自治区梧州市龙圩区佛子矿业有限公司 时间: 2024-08-08 10:14:33 天气: 30°C 西风 备注: 广西佛子矿业有限公司 </p>	
26	广西佛子矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23243-2024	2024-08-08	合格	 <p> 经纬度: 111.225192 海拔: 261.04561 地址: 广西壮族自治区梧州市龙圩区佛子矿业有限公司 时间: 2024-08-08 12:00:43 天气: 33°C 西风 备注: 广西佛子矿业有限公司 </p>	
27	烟台天昊矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23260-2024	2024-08-16	合格。	 <p> 经纬度: 121.111111 海拔: 100.0 地址: 山东省烟台市莱山区烟台天昊矿业有限公司 时间: 2024-08-16 10:00:00 天气: 25°C 无风 备注: 烟台天昊矿业有限公司 </p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
28	贵州政立矿业开阳县金中镇平安磷矿二矿(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69239-2024	2024-03-17	合格	 <p>经度: 106.817023 纬度: 27.057775 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 2024-03-17 13:28:47 海拔: 1082.4米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿</p>	
29	贵州政立矿业开阳县金中镇平安磷矿二矿(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69240-2024	2024-03-17	合格	 <p>经度: 106.816976 纬度: 27.057839 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 2024-03-17 13:37:32 海拔: 1082.6米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿</p>	
30	贵州政立矿业开阳县金中镇平安磷矿二矿(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69241-2024	2024-03-17	合格	 <p>经度: 106.817059 纬度: 27.057885 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 2024-03-17 13:31:31 海拔: 1085.9米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
31	贵州政立矿业开阳县金中镇平安磷矿二矿(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69242-2024	2024-03-17	合格	 <p>经度: 106.817023 纬度: 27.057775 地址: 贵州省贵阳市开阳县上河 时间: 2024-03-17 13:48:37 海拔: 1082.4米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿</p>	
32	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69243-2024	2024-07-22	合格	 <p>经度: 106.817119 纬度: 27.057501 地址: 贵州开阳双阳磷矿有限公司 时间: 2024-07-22 10:22:26 备注: 双阳磷矿</p>	
33	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69244-2024	2024-07-22	合格	 <p>经度: 106.819093 纬度: 27.069517 地址: 贵州开阳双阳磷矿有限公司 时间: 2024-07-22 10:42:43 海拔: 963.7米 天气: 25-31°C 南风 备注: 双阳磷矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
34	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69245-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.819122 纬度: 27.069443 地址: 贵州省贵阳市开阳县金阳镇新发 时间: 2024-07-22 10:51:19 海拔: 962.6米 天气: 25~31℃ 晴天 备注: 双阳磷矿</p>	
35	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69246-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.819122 纬度: 27.069443 地址: 贵州省贵阳市开阳县金阳镇新发 时间: 2024-07-22 10:51:19 海拔: 962.6米 天气: 25~31℃ 晴天 备注: 双阳磷矿</p>	
36	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69247-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.819122 纬度: 27.069443 地址: 贵州省贵阳市开阳县金阳镇新发 时间: 2024-07-22 10:53:47 海拔: 962.6米 天气: 25~31℃ 晴天 备注: 双阳磷矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69248-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.819332 elevation: 2720.69500 地址: 贵州省贵阳市开阳县磷矿公路 日期: 2024-07-22 10:34:47 设备: 巡检仪 天气: 晴 风速: 0.5 m/s 湿度: 75%</p>	
38	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69249-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.819316 elevation: 2720.69500 地址: 贵州省贵阳市开阳县磷矿公路 日期: 2024-07-22 10:31:47 设备: 巡检仪 天气: 晴 风速: 0.5 m/s 湿度: 75%</p>	
39	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69250-2024	2024-07-23	合格	 <p>经纬度: 106.813109 elevation: 2200.64000 地址: 贵州省贵阳市开阳县磷矿公路 日期: 2024-07-23 11:39:45 设备: 巡检仪 天气: 晴 风速: 0.5 m/s 湿度: 75%</p>	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
40	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69251-2024	2024-07-23	合格		
41	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69252-2024	2024-07-23	合格		
42	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 (地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69253-2024	2024-07-23	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
43	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 (地下运矿车7F69)	DAJC-7F69254-2024	2024-07-23	合格	 <p>经纬度: 106.815618 海拔: 2128.9222 地址: 贵州省贵阳市开阳县双流镇 项目: 开阳县双流镇丰源磷矿 时间: 2024-07-23 13:35:22 相机: 100000000 天气: 25~31℃ 晴天 备注: 丰源磷矿</p>	
44	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司 (地下运矿车7F69)	DAJC-7F69255-2024	2024-07-23	合格	 <p>经纬度: 106.815618 海拔: 2128.9222 地址: 贵州省贵阳市开阳县双流镇 项目: 开阳县双流镇丰源磷矿 时间: 2024-07-23 13:35:22 相机: 100000000 天气: 25~31℃ 晴天 备注: 丰源磷矿</p>	
45	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75267-2024	2024-07-22	合格	 <p>经纬度: 106.815618 海拔: 27.05 地址: 贵州省贵阳市开阳县 项目: 贵州开阳双阳磷矿有限公司 时间: 2024-07-22 14:00:00 相机: 965 天气: 27~31℃ 备注:</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
46	贵州开阳双阳磷矿有限公司(爆破器材运输车7FA12)	DAJC-7FA12028-2024	2024-07-22	合格		
47	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山在用提升绞车7F03)	DAJC-7F03064-2024	2024-08-01	综合判定该提升绞车合格。	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 8.1紫金</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
48	紫金矿业建设有限公司嫩江多宝山分公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10415-2024	2024-08-01	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过 Φ 2mm当量平底孔缺陷	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 紫金矿业2024.8.1</p>	
49	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108162-2024	2024-08-05	综合判定合格。	 <p>经度: 111.207866 纬度: 23.076371 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市龙树冲 时间: 2024-08-05 10:52:59 海拔: 414.8米 天气: 30°C 西风 备注: 广西佛子矿业有限公司 2024.08.05</p>	
50	广西佛子矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108163-2024	2024-08-06	综合判定合格。	 <p>经度: 111.189595 纬度: 23.052821 地址: 广西壮族自治区梧州市岑溪市勒寨 时间: 2024-08-06 10:13:24 海拔: 416.2米 天气: 30°C 西南风 备注: 广西佛子矿业有限公司 2024.08.06</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
51	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108159-2024	2024-08-10	综合判定合格。	 <p>经度: 106.862070 纬度: 27.127121 地址: 贵州开磷集团开阳磷矿大坪土 时间: 2024-08-10 11:06:23 天气: 26-27℃ 西南风 高: 2700m</p>	
52	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(矿井局部通风机130)	DAJC-130128-2024	2024-03-17	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。	 <p>经度: 106.816880 纬度: 27.057757 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 842.7米 网络获取失败 备注: 平安二矿</p>	
53	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(矿井局部通风机130)	DAJC-130129-2024	2024-03-17	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。	 <p>经度: 106.816880 纬度: 27.057757 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 842.7米 网络获取失败 备注: 平安二矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
54	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿（矿井局部通风机130）	DAJC-130130-2024	2024-03-17	除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。	 <p>经度：106.816880 纬度：27.057757 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：805.3米 网络获取失败 备注：平安二矿</p>	
55	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿（矿井局部通风机130）	DAJC-130131-2024	2024-03-17	除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。	 <p>经度：106.816880 纬度：27.057757 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：805.3米 网络获取失败 备注：平安二矿</p>	
56	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿（矿井局部通风机130）	DAJC-130132-2024	2024-03-17	除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。	 <p>经度：106.816880 纬度：27.057757 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：805.3米 网络获取失败 备注：平安二矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
57	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(矿井局部通风机130)	DAJC-130133-2024	2024-03-17	除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外,其它所检项目合格。	 <p>经度: 106.816880 纬度: 27.057757 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 805.3米 网络获取失败 备注: 平安二矿</p>	
58	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-地下运矿车YKC	鲁应急[2024]19 03-YKC-A0001	2024-06-26	合格	 <p>经度: 111.736277 纬度: 38.146166 地址: 山西省太原市娄烦县001乡道娄烦铝矿 时间: 2024-06-26 11:28:01 海拔: 1286.1米 天气: 30~33℃ 西南风 备注: 娄烦铝矿6.26</p>	
59	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-地下运矿车YKC	鲁应急[2024]19 03-YKC-A0002	2024-06-26	合格	 <p>经度: 111.736245 纬度: 38.146334 地址: 山西省太原市娄烦县001乡道娄烦铝矿 时间: 2024-06-26 12:13:08 海拔: 1281.0米 天气: 30~33℃ 西南风 备注: 娄烦铝矿6.26</p>	