

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16330~335-2024	2024-10-10	合格	 经度: 116.319422 纬度: 35.742956 地址: 山东省济宁市梁山县崔庄 时间: 2024-10-10 11:00:01 备注: 济宁能源阳城分公司 2024.10.10	
2	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16336~339-2024	2024-10-11	合格	 经度: 116.312071 纬度: 35.736914 地址: 山东省济宁市梁山县济宁能源阳城二号井 时间: 2024-10-11 11:10:57 备注: 济宁能源阳城二号井	
3	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16340~344-2024	2024-10-11	合格	 经度: 116.306750 纬度: 35.736698 地址: 山东省济宁市梁山县342国道永鑫五金 时间: 2024-10-11 15:59:55 海拔: 2.2米 天气: 20 ~ 25℃ 东北风 备注: 长按水印编辑备注	

4	山东济矿鲁能煤电股份有限公司 阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16345～ 356-2024	2024-10-12	合格	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：阳城二号2024.10.12	
5	山东济矿鲁能煤电股份有限公司 阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16357～ 360-2024	2024-10-12	合格	 经度：116.306968 纬度：35.736628 地址：山东省济宁市梁山县济宁 能源阳城二号井 时间：2024-10-12 13:59:34 海拔：31.3米 天气：☀️ 26 ~ 26℃ 东风 备注：长按水印编辑备注	
6	山东济矿鲁能煤电股份有限公司 阳城分公司（矿用电力电缆）	DAJC-7M16361～ 364-2024	2024-10-13	合格	 经度：116.307031 纬度：35.736813 地址：山东省济宁市梁山县济宁 能源阳城二号井 时间：2024-10-13 14:19:25 天气：☀️ 26 ~ 26℃ 东风 备注：阳城2号井	

7	山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司（矿用三相交流电动机）	DAJC-7M17070-2024	2024-10-12	所检项目合格	 经纬: 116.304881 纬度: 35.736671 地址: 山东省济宁市梁山县342 国道济宁能源阳城二号井 时间: 2024-10-12 14:48:55 海拔: 8.7米 天气: 🌤️ 26 ~ 26°C 东风 备注: 长按水印编辑备注	
8	山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司（煤矿用架空乘人装置）	鲁能源[2024]2001-R-J0006	2024-10-12	综合判定合格。	 经纬: 111.152151 纬度: 38.47268 地址: 山西省吕梁市兴县白家塔 时间: 2024-10-12 10:49:10 海拔: 1071.1米 天气: 🌤️ 18 ~ 18°C 东风 备注: 长按水印编辑备注 2024.10.12	
9	山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司（钢丝绳在线无损检测）	鲁能源[2024]2001-SWS-J0011	2024-10-12	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。	 经纬: 111.145907 纬度: 38.473268 地址: 山西省吕梁市兴县006乡道白家塔 时间: 2024-10-12 12:10:15 海拔: 1041.5米 天气: 🌤️ 16 ~ 21°C 北风 备注: 车家庄煤矿 2024.10.12	

10	山东济矿鲁能煤电股份有限公司 阳城分公司（煤矿用带式输送机7M29）	DAJC-7M29089-2024	2024-11-08	综合判定合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 IMEI：866204037082991 备注：阳城2024.11.08	
11	山东新巨龙能源有限责任公司 (煤矿用平衡重式叉车7MA21)	DAJC-7MA21001-2024	2024-10-17	合格	 经度：115.882838 纬度：35.282489 地址：山东省菏泽市巨野县巨龙街1号官庄村村委会 时间：2024-10-17 12:29:38 海拔：43.3米 天气：21~23℃ 东南风 备注：新巨龙煤业	
12	山东新巨龙能源有限责任公司 (煤矿用平衡重式叉车7MA21)	DAJC-7MA21002-2024	2024-10-17	合格	 经度：115.882912 纬度：35.282618 地址：山东省菏泽市巨野县龙堭镇巨龙街 时间：2024-10-17 11:28:52 海拔：41.2米 天气：天气获取失败 备注：新巨龙煤业	

13	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用平衡重 式叉车7MA21)	DAJC-7MA21003-20 24	2024-10-17	合格	 经度: 115.882958 纬度: 35.282668 地址: 山东省菏泽市巨野县巨 龙街1号龙垆集站 时间: 2024-10-17 12:08:22	
14	山东新巨龙能源 有限责任公司 (无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30309-202 4	2024-10-17	综合判定 该无轨胶 轮车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.10.17	
15	山东新巨龙能源 有限责任公司 (无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30310-202 4	2024-10-17	综合判定 该无轨胶 轮车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.10.17	

16	山东新巨龙能源 有限责任公司 (煤矿用平衡重 式叉车7MA21)	DAJC-7M30311-202 4	2024-10-17	综合判定 该无轨胶 轮车合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新巨龙煤矿 2024.10.17	
17	山东济矿鲁能煤 电股份有限公司 阳城分公司 (煤 矿用防爆馈电开 关7M19)	DAJC-7M19160 ~ 165-2024	2024-10-14	所检项目 合格。	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 阳城二号 2024.10.14	
18	山东济矿鲁能煤 电股份有限公司 阳城分公司 (煤 矿用防爆高压真 空配电装置 7M18)	DAJC-7M18424 ~ 438-2024	2024-10-14	所检项目 合格。	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 阳城二号 2024.10.12	

19	山东济矿鲁能煤电股份有限公司 阳城分公司（煤矿用防爆交流电动机7M17）	DAJC-7M17069-2024	2024-10-11	所检项目合格。	 经度：116.313124 纬度：35.736894 地址：山东省济宁市梁山县济宁能源阳城二号井 时间：2024-10-11 11:30:31 备注：济宁能源阳城二号井	
20	山东济矿鲁能煤电阳城分公司 （煤矿用电力电缆）	DAJC-7M16336 ~ 339-2024	2024-10-11	合格	 经度：116.312071 纬度：35.736914 地址：山东省济宁市梁山县济宁能源阳城二号井 时间：2024-10-11 11:10:57 备注：济宁能源阳城二号井	