






| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|---|
| 1 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(寺庄矿区) | DAJC-7F01096-2023 | 2023-10-13 | 综合判定该提升机合格 |  |
| 2 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F03103-2023 | 2023-10-27 | 综合判定该提升绞车不合格 |  |
| 3 | 152 山东天承矿业有限公司红布分矿 | DAJC-7F04232~233-2023 | 2023-10-9 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------|-----------------------|------------|-------------|---|
| 4 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F04247-2023 | 2023-10-27 | 综合判定该防坠器不合格 |  |
| 5 | 168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区 | DAJC-7F04248~249-2023 | 2023-10-29 | 综合判定该防坠器合格 |  |
| 6 | 281 山东黄金归来庄矿业有限公司 | DAJC-7F04257-2023 | 2023-11-3 | 综合判定该防坠器合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------|-----------------------|------------|------------|---|
| 7 | 206 山东金创股份有限公司 | DAJC-7F04258-2023 | 2023-11-5 | 综合判定该防坠器合格 |  |
| 8 | 313 烟台天昊矿业有限公司 | DAJC-7F04259-2023 | 2023-11-11 | 合格 |  |
| 9 | 168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿 | DAJC-7F05189~190-2023 | 2023-10-29 | 合格 |  |




| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------|-----------------------|------------|---------|--|
| 10 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F05191-2023 | 2023-10-27 | 个别项目不合格 |  |
| 11 | 221 青岛金星矿业股份有限公司 | DAJC-7F05193-2023 | 2023-11-6 | 合格 |  |
| 12 | 149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部 | DAJC-7F10534~535-2023 | 2023-10-8 | 符合标准要求 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------|-------------------|------------|--------|---|
| 13 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F10558-2023 | 2023-10-27 | 符合标准要求 |  <p> 报告: 20231027084 标题: 37-393288 地址: 山东省烟台莱州市204国道 马塘村 创建: 2023-10-27 08:33:57 报告: 120.121780 标题: 37.390496 地址: 山东省烟台莱州市马塘村 创建: 2023-10-27 08:41:03 </p> |
| 14 | 168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿 | DAJC-7F10559-2023 | 2023-10-29 | 符合标准要求 |  <p> 报告: 20231029011 标题: 37-390340 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-10-29 08:04:19 报告: 110.208013 标题: 37.390318 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-10-29 08:05:07 </p> |
| 15 | 221 青岛金星矿业股份有限公司 | DAJC-7F10564-2023 | 2023-11-6 | 符合标准要求 |  <p> 报告: 110.208013 标题: 37.390318 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-11-06 13:51:54 报告: 110.208013 标题: 37.390318 地址: 山东省烟台市莱州市平度 灵山分矿 创建: 2023-11-06 13:51:47 </p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|---------------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 16 | 185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部 | DAJC-7F10569~572-2023 | 2023-11-12 | 判定合格 |  |
| 17 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F144515~4527-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |
| 18 | 177 招远市金宝黄金矿业有限公司 | DAJC-7F144528~4531-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 19 | 177 招远市金宝黄金矿业 有限公司 | DAJC-7F151363-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |
| 20 | 153 山东天承矿业有限公 司马塘矿区 | DAJC-7F151364~1367-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |
| 21 | 193 中煤五建三处纱岭项 目部回风井 | DAJC-7F151381~1383-2023 | 2023-11-4 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 22 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F151400~1402-2023 | 2023-11-11 | 合格 |  |
| 23 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F161703~1706-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |
| 24 | 177 招远市金宝黄金矿业有限公司 | DAJC-7F161707~1708-2023 | 2023-10-28 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|--------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 25 | 191 中煤五建三处纱岭项目部进风井 | DAJC-7F161709~1710-2023 | 2023-10-29 | 合格 |  |
| 26 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F161729~1730-2023 | 2023-11-4 | 合格 |  |
| 27 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F17233~236-2023 | 2023-11-4 | 合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|-------------------|-----------------------|------------|--------|--|
| 28 | 193 中煤五建三处纱岭项目回风井 | DAJC-7F18109~124-2023 | 2023-11-4 | 合格 |  |
| 29 | 山东昌盛矿业有限公司 | DAJC-7F23277~278-2023 | 2023-10-24 | 所检试件合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-------------------|-----------|--------|---|
| 30 | 149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部 | DAJC-7F23293-2023 | 2023-11-3 | 所检试件合格 |  |
| 31 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(动修车间) | DAJC-7F23294-2023 | 2023-11-5 | 所检试件合格 |  |
| 32 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(选矿车间) | DAJC-7F23295-2023 | 2023-11-5 | 所检试件合格 |  |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-----------------------|--------------|--------|--|
| 33 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(建材公司) | DAJC-7F23296-2023 | 2023-11-5 | 所检试件合格 |  |
| 34 | 154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | DAJC-7F23307~308-2023 | 2023-11-7~8 | 所检试件合格 |  |
| 35 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区) | DAJC-7F23310-2023 | 2023-11-9~10 | 所检试件合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------|
| 36 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) | DAJC-7F23321-2023 | 2023-11-5 | 所检试件合格 | |
| 37 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山矿区) | DAJC-7F23322-2023 | 2023-11-10~11 | 所检试件合格 | |
| 38 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F61441-2023 | 2023-10-14 | 符合 MT/T970-2005 要求 | |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|---|
| 39 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区) | DAJC-7F61442~443-2023 | 2023-10-14 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  |
| 40 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F61455-2023 | 2023-10-27 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  |
| 41 | 225 山东黄金矿业(莱西)有限公司 | DAJC-7F61461-2023 | 2023-11-6 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|------------------------|------------|--------------------|---|
| 42 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F61480~1482-2023 | 2023-11-11 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  |
| 43 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区) | DAJC-7F381042-2023 | 2023-10-6 | 合格 |  |
| 44 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区) | DAJC-7F381043-2023 | 2023-10-7 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|--------------------|-----------------------|------------|-------------|---|
| 45 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F01102~103-2023 | 2023-11-23 | 综合判定该提升机合格 |  |
| 46 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F02085-2023 | 2023-11-24 | 综合判定该提升机合格 |  <p> 号数: 116-159913 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-24 13:26:13 </p> <p> 号数: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-24 17:00:01 </p> |
| 47 | 西和县尖崖沟矿业发展有 限公司 | DAJC-7F03105~107-2023 | 2023-11-19 | 综合判定该提升绞车合格 |  <p> 号数: 116-159913 机座: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-19 14:30:22 </p> <p> 号数: 35-885420 地址: 山东省泰安市东平县彭集 街道地区 新平东14号 时间: 2023-11-19 17:00:01 </p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-------------------|------------|------------|--|
| 48 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F04260-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  |
| 49 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F04264-2023 | 2023-11-23 | 综合判定该防坠器合格 |  |
| 50 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F05198-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------|-----------------------|------------|--------------|---|
| 53 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F10587~588-2023 | 2023-11-24 | 符合标准要求 |  |
| 54 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F10589-2023 | 2023-11-23 | 符合标准要求 |  |
| 55 | 西和县创新矿业有限责任公司 | DAJC-7F11473-2023 | 2023-11-17 | 综合判定该空气压缩机合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-----------------------|------------|--------------|--|
| 56 | 西和县尖崖沟矿业发展有限公司 | DAJC-7F11474-2023 | 2023-11-19 | 综合判定该空气压缩机合格 |  |
| 57 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F11476~480-2023 | 2023-11-24 | 综合判定该空气压缩机合格 |  |
| 58 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F12131-2023 | 2023-11-28 | 综合判定该主排水系统合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-----------------------|------------|---------------|---|
| 59 | 西和县尖崖沟矿业发展有限公司 | DAJC-7F13625~627-2023 | 2023-11-19 | 综合判定该泵房所检水泵合格 |  |
| 60 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F13644~647-2023 | 2023-11-28 | 综合判定该泵房所检水泵合格 |  |
| 61 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F144677-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-------------------------|------------|------|--|
| 62 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F144678~4685-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  |
| 63 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) | DAJC-7F144686~4689-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------|-------------------------|------------|------|--|
| 64 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F144690~4695-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |
| 65 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F144696~4701-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 66 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F144712~4724-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.28 东平宏达矿 业有限公司</p> <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.28 东平宏达矿 业有限公司</p> |
| 67 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F144725~4742-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  <p>经纬: 116.436895 纬度: 35.885988 地址: 山东省泰安市东平县彭集镇康平路 宏达矿业公司 时间: 2023-11-30 14:39:50</p> <p>经纬: 116.436866 纬度: 35.885911 地址: 山东省泰安市东平县康平路6号东 平宏达矿业(东北门) 时间: 2023-11-30 14:42:04</p> |
| 68 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F144752~4757-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  <p>经纬: 116.436992 纬度: 35.886057 地址: 山东省泰安市东平县彭集镇 康平路6号宏达矿业(东北门) 时间: 2023-11-27 14:54:54</p> <p>经纬: 116.438553 纬度: 35.890277 地址: 山东省泰安市东平县彭集镇 康平路6号宏达矿业(东北门) 时间: 2023-11-27 14:54:54</p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 69 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F144755~4774-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |
| 70 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F144775~4778-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  |
| 71 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) | DAJC-7F151408-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|-----------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 72 | 177 招远市金宝黄金矿业有限公司 | DAJC-7F151409~1410-2023 | 2023-11-24 | 合格 |  <p>经度: 120.259650 纬度: 37.350064 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-24 12:46:22</p> <p>经度: 120.259702 纬度: 37.350178 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-24 12:48:54</p> |
| 73 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F151412~1413-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  <p>经度: 120.259650 纬度: 37.350064 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-28 12:46:22</p> <p>经度: 120.259702 纬度: 37.350178 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-28 12:48:54</p> |
| 74 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F151414-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  <p>经度: 120.259650 纬度: 37.350064 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-27 12:46:22</p> <p>经度: 120.259702 纬度: 37.350178 地址: 山东省烟台市招远市福源路 招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2023-11-27 12:48:54</p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 75 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F151415-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  <p>经度: 116.4497662 纬度: 35.8763338 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-29 10:20:14</p> <p>经度: 116.4497671 纬度: 35.8763361 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-29 10:20:41</p> |
| 76 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F151418~1422-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  <p>经度: 116.4497662 纬度: 35.8763338 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-28</p> <p>经度: 116.4497671 纬度: 35.8763361 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-28</p> |
| 77 | 143 山东东平宏达矿业有 限公司 | DAJC-7F151426-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  <p>经度: 116.4497662 纬度: 35.8763338 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-27</p> <p>经度: 116.4497671 纬度: 35.8763361 地址: 山东省泰安市东平县105国道141号 时间: 2023-11-27</p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 78 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F151427-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |
| 79 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F151428~1429-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  |
| 80 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F151430~1431-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------------------|-------------------------|------------|------|---|
| 81 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) | DAJC-7F161815~1816-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  <p> 经纬: 莱州市莱州镇 井号: 莱州金矿 地址: 正阳路中段 封号: 莱州金矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> <p> 经纬: 莱州市莱州镇 井号: 莱州金矿 地址: 正阳路中段 封号: 莱州金矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> |
| 82 | 155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿) | DAJC-7F161855-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  <p> 经纬: 莱州市莱州镇 井号: 莱州金矿 地址: 正阳路中段 封号: 莱州金矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> <p> 经纬: 莱州市莱州镇 井号: 莱州金矿 地址: 正阳路中段 封号: 莱州金矿 备注: 2023.11.23焦家分矿 </p> |
| 83 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161861~1863-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  <p> 经纬: 116.449688 井号: 35-1076471 地址: 山东省泰安市东平县105国道51号旁 封号: 时间: 2023-11-29 10:11:13 </p> <p> 经纬: 116.449672 井号: 35-876391 地址: 山东省泰安市东平县麒麟街福源村 封号: 时间: 2023-11-29 10:13:55 </p> |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|------------------|-------------------------|------------|------|--|
| 84 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161864~1875-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> <p>程度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> |
| 85 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161887~1898-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.28</p> |
| 86 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161899~1903-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.30</p> <p>程度: 正在获取中... 精度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 山东东平宏达矿业2023.11.30</p> |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|--------------------|-----------------------|------------|--------|---|
| 87 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F22741~743-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  <p> 经纬: 116.449292 海拔: 35.676522 地址: 山东省泰安市东平县326 省道51号东平村 时间: 2023-11-29 10:39:25 </p> <p> 经纬: 116.449204 海拔: 35.676563 地址: 山东省泰安市东平县326 省道51号东平村 时间: 2023-11-29 10:40:44 </p> |
| 88 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F22744~750-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  <p> 经纬: 116.43177 海拔: 35.882774 地址: 山东省泰安市东平县东平镇685号东平 镇东平村(东北角) 时间: 2023-11-30 15:19:59 </p> <p> 经纬: 116.426700 海拔: 35.886984 地址: 山东省泰安市东平县东平镇685号东平 镇东平村(东北角) 时间: 2023-11-30 15:20:34 </p> |
| 89 | 153 山东天承矿业有限公司马塘矿区 | DAJC-7F23311-2023 | 2023-11-9 | 所检试件合格 |  <p> 经纬: 120.122222 海拔: 27.383000 地址: 山东省泰安市东平县1216 国道马塘村 时间: 2023-11-09 16:28:54 </p> <p> 经纬: 120.123047 海拔: 27.383669 地址: 山东省泰安市东平县1216 国道马塘村 时间: 2023-11-09 14:32:22 </p> |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-----------------------|---------------|--------|---|
| 90 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F23326~327-2023 | 2023-11-21 | 所检试件合格 |  |
| 91 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F24104-2023 | 2023-11-27~30 | 合格 |  |
| 92 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F33048~052-2023 | 2023-11-30 | 部分项目合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|----------------------|-----------------------|------------|--------------------|--|
| 93 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F33053~060-2023 | 2023-11-29 | 部分项目合格 |  <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.29新城金矿 </p> <p> 标题: 网络获取失败 标题: 网络获取失败 地址: 正在加载中 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.29新城金矿 </p> |
| 94 | 225 山东黄金矿业(莱西)有限公司 | DAJC-7F61502~504-2023 | 2023-11-22 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  <p> 标题: 22500619 标题: 22500619 地址: 山东省青岛市莱西市007省道 中国黄金集团黄金莱西市莱西金矿 山东黄金 时间: 2023-11-22 13:08:24 </p> <p> 标题: 22500619 标题: 22500619 地址: 山东省青岛市莱西市007省道 中国黄金集团黄金莱西市莱西金矿 山东黄金 时间: 2023-11-22 13:08:17 </p> |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|-----------------------|-------------------|------------|--------------------|---|
| 95 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F61505-2023 | 2023-11-27 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.27 金青顶矿区</p> <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.27 金青顶矿区</p> |
| 96 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F61511-2023 | 2023-11-30 | 符合 MT/T970-2005 要求 |  <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.30 新城金矿</p> <p>经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2023.11.30 新城金矿</p> |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|----|--------------------------------------|-------------------|------------|------|--|
| 97 | 内蒙古金山矿业有限公司 | DAJC-7F35023-2023 | 2023-11-20 | 合格 |  |
| 98 | 121 山东安顺工矿设备制造有限公司(中国黄金集团江西金山矿业有限公司) | DAJC-7F36025-2023 | 2023-11-12 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------|-------------------|------------|------|---|
| 99 | 内蒙古金山矿业有限公司 | DAJC-7F36027-2023 | 2023-11-20 | 合格 |  |
| 100 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37059-2023 | 2023-10-30 | 合格 |  |
| 101 | 贵州开磷有限责任公司马路坪矿 | DAJC-7F37060-2023 | 2023-11-10 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------|-------------------|------------|------|----------|
| 102 | 贵州开磷有限责任公司马路坪矿 | DAJC-7F37061-2023 | 2023-11-11 | 合格 | |
| 103 | 贵州开磷有限责任公司马路坪矿 | DAJC-7F37062-2023 | 2023-11-9 | 合格 | |
| 104 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37063-2023 | 2023-11-20 | 合格 | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------|-------------------|------------|------|----------|
| 105 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37064-2023 | 2023-11-19 | 合格 | |
| 106 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37065-2023 | 2023-11-19 | 合格 | |
| 107 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37066-2023 | 2023-11-21 | 合格 | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-------------------|--------------------|------------|------|----------|
| 108 | 144 东平百成矿业有限公司 | DAJC-7F37067-2023 | 2023-11-21 | 合格 | |
| 109 | 160 山东五莲县鲁地矿业有限公司 | DAJC-7F381148-2023 | 2023-11-2 | 合格 | |
| 110 | 160 山东五莲县鲁地矿业有限公司 | DAJC-7F381149-2023 | 2023-11-3 | 合格 | |


| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------------------|--------------------|-----------|------|----------|
| 111 | 160 山东五莲县鲁地矿业 有限公司 | DAJC-7F381150-2023 | 2023-11-4 | 合格 | |
| 112 | 160 山东五莲县鲁地矿业 有限公司 | DAJC-7F381151-2023 | 2023-11-4 | 合格 | |
| 113 | 168 山东黄金矿业(玲珑) 有限公司灵山矿区 | DAJC-7F381153-2023 | 2023-11-2 | 合格 | |




| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------------|--------------------|-----------|------|--|
| 114 | 168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区 | DAJC-7F381154-2023 | 2023-11-3 | 合格 |  |
| 115 | 232 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | DAJC-7F381155-2023 | 2023-11-7 | 合格 |  |
| 116 | 232 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | DAJC-7F381156-2023 | 2023-11-8 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-----------------------|--------------------|------------|------|---|
| 117 | 232 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | DAJC-7F381157-2023 | 2023-11-9 | 合格 |  |
| 118 | 232 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | DAJC-7F381158-2023 | 2023-11-10 | 合格 |  |
| 119 | 230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区 | DAJC-7F381159-2023 | 2023-11-11 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-------------------|--------------------|-----------|------|----------|
| 120 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381160-2023 | 2023-11-7 | 合格 | |
| 121 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381161-2023 | 2023-11-8 | 合格 | |
| 122 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381162-2023 | 2023-11-7 | 合格 | |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-------------------|--------------------|-----------|------|----------|
| 123 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381163-2023 | 2023-11-8 | 合格 | |
| 124 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381164-2023 | 2023-11-9 | 合格 | |
| 125 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381165-2023 | 2023-11-9 | 合格 | |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-------------------|--------------------|------------|------|--|
| 126 | 267 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | DAJC-7F381166-2023 | 2023-11-12 | 合格 |  |
| 127 | 中国华冶科工集团有限公司程潮项目部 | DAJC-7F381167-2023 | 2023-11-10 | 合格 |  |
| 128 | 206 山东金创股份有限公司 | DAJC-7F381172-2023 | 2023-11-11 | 合格 |  |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------|--------------------|------------|------|--|
| 129 | 206 山东金创股份有限公司 | DAJC-7F381173-2023 | 2023-11-11 | 合格 |  |
| 130 | 313 烟台天昊矿业有限公司 | DAJC-7F381174-2023 | 2023-11-14 | 合格 |  |
| 131 | 313 烟台天昊矿业有限公司 | DAJC-7F381175-2023 | 2023-11-14 | 合格 |  |




| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------------|--------------------|------------|------|----------|
| 132 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F381176-2023 | 2023-11-16 | 合格 | |
| 133 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F381177-2023 | 2023-11-16 | 合格 | |
| 134 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F381178-2023 | 2023-11-17 | 合格 | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-----------------------|--------------------|------------|------|----------|
| 135 | 235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区 | DAJC-7F381179-2023 | 2023-11-18 | 合格 | |
| 136 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F381184-2023 | 2023-11-19 | 合格 | |
| 137 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F381185-2023 | 2023-11-20 | 合格 | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-----------------------|--------------------|------------|------|---|
| 138 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F381186-2023 | 2023-11-21 | 合格 |  |
| 139 | 231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区 | DAJC-7F381187-2023 | 2023-11-22 | 合格 |  |
| 140 | 146 东平金牛矿业有限公司 | DAJC-7F381191-2023 | 2023-11-17 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------------|--------------------|------------|------|--|
| 141 | 146 东平金牛矿业有限公司 | DAJC-7F381192-2023 | 2023-11-18 | 合格 |  |
| 142 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F381195-2023 | 2023-11-20 | 合格 |  |
| 143 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F381196-2023 | 2023-11-21 | 合格 |  |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------------|--------------------|------------|------|---|
| 144 | 156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 | DAJC-7F381197-2023 | 2023-11-23 | 合格 |  |
| 145 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381210-2023 | 2023-11-24 | 合格 |  |
| 146 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381212-2023 | 2023-11-26 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|--------------------|--------------------|------------|---------|---|
| 147 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381213-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |
| 148 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381214-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |
| 149 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381215-2023 | 2023-11-28 | 所检样品不合格 |  |



| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------------|--------------------|------------|------|---|
| 150 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381216-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |
| 151 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381217-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |
| 152 | 165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区 | DAJC-7F381218-2023 | 2023-11-27 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------------|--------------------|------------|------|--|
| 153 | 165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区 | DAJC-7F381219-2023 | 2023-11-28 | 合格 |  |
| 154 | 中国华冶科工集团有限公司程潮项目部 | DAJC-7F381220-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|-------------------|--------------------|------------|------|----------|
| 155 | 193 中煤五建三处纱岭项目回风井 | DAJC-7F381239-2023 | 2023-11-29 | 合格 | |
| 156 | 193 中煤五建三处纱岭项目回风井 | DAJC-7F381240-2023 | 2023-11-29 | 合格 | |
| 157 | 193 中煤五建三处纱岭项目回风井 | DAJC-7F381241-2023 | 2023-11-30 | 合格 | |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|--------------------|--------------------|------------|---------|--|
| 158 | 193 中煤五建三处纱岭项目部回风井 | DAJC-7F381242-2023 | 2023-11-30 | 所检样品不合格 |  |
| 159 | 贵州开磷有限责任公司 | DAJC-7F40003-2023 | 2023-11-23 | 所检样品不合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|----------------|-------------------|------------|------|--|
| 160 | 西和县创新矿业有限责任公司 | DAJC-7F47354-2023 | 2023-11-18 | 合格 |  |
| 161 | 西和县尖崖沟矿业发展有限公司 | DAJC-7F47355-2023 | 2023-11-18 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------|-----------------------|------------|---------|---|
| 162 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F47357~361-2023 | 2023-11-24 | 合格 |  |
| 163 | 贵州开磷有限责任公司 | DAJC-7F79001-2023 | 2023-11-8 | 所检样品不合格 |  |
| 164 | 贵州开磷有限责任公司 | DAJC-7F79002-2023 | 2023-11-24 | 所检样品不合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------|-------------------------|------------|------|--|
| 165 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161905~1906-2023 | 2023-11-29 | 合格 |  |
| 166 | 143 山东东平宏达矿业有限公司 | DAJC-7F161912-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  |

| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |
|-----|------------------------------------|--------------------|------------|------|---|
| 167 | 新城金矿采掘 4 组 (山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿) | DAJC-7F381223-2023 | 2023-11-30 | 合格 |  |