





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F01035-2024	2024-6-11	综合判定该提升机合格	 转速: 116.300628 高度: 34.018447 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 检测地点: 时间: 2024-06-11 14:12:14  转速: 116.300658 高度: 34.018464 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 检测地点: 时间: 2024-06-11 14:13:49
2	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F01036-2024	2024-6-14	综合判定该提升机合格	 转速: 116.300600 高度: 34.026312 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 东平县建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-14 11:18:23  转速: 116.300600 高度: 34.026341 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 东平县建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-14 11:18:03
3	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F01037-2024	2024-6-20	综合判定该提升机合格	 转速: 116.300600 高度: 34.026312 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 东平县建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-20 11:18:23  转速: 116.300600 高度: 34.026341 地址: 山东省泰安市东平县葛湖镇 东平县建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-20 11:18:03

4	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F01039-2024	2024-6-21	综合判定该提升机合格	 经度: 120142885 纬度: 37422670 地址: 山东省烟台市莱州市山东 华越义泰环保科技有限公司 时间: 2024-06-21 12:18:50 经度: 120142872 纬度: 37422682 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道山东华越义泰环保科技有限公司 公司 时间: 2024-06-21 13:01:15
5	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F03038~039-2024	2024-6-9	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120142885 纬度: 37422670 地址: 山东省烟台市莱州市山东 华越义泰环保科技有限公司 时间: 2024-06-21 12:18:50 经度: 120142872 纬度: 37422682 地址: 山东省烟台市莱州市228 国道山东华越义泰环保科技有限公司 公司 时间: 2024-06-21 13:01:15
6	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F03040-2024	2024-6-21	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120159909 纬度: 37421926 地址: 山东省烟台市莱州市金城 东街1960号山东华越义泰环保科 技有限公司 时间: 2024-06-21 07:50:17 经度: 120159962 纬度: 37421992 地址: 山东省烟台市莱州市金城 东街1960号山东华越义泰环保科 技有限公司 时间: 2024-06-21 08:13:16
7	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F03041-2024	2024-6-22	综合判定该提升绞车合格	 经度: 120159909 纬度: 37421926 地址: 山东省烟台市莱州市金城 东街1960号山东华越义泰环保科 技有限公司 时间: 2024-06-21 07:50:17 经度: 120159962 纬度: 37421992 地址: 山东省烟台市莱州市金城 东街1960号山东华越义泰环保科 技有限公司 时间: 2024-06-21 08:13:16


8	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F03044-2024	2024-6-23	综合判定该提升绞车合格	 经纬度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.23新城金矿 布矿区 经纬度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.23新城金矿 布矿区
9	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F04097-2024	2024-6-20	综合判定该防坠器合格	 经纬度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.20 山东金洲矿业集团有限 公司 金青顶矿区 经纬度: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.20 山东金洲矿业集团有限 公司 金青顶矿区
10	141 东平县建龙矿业有限公司	DAJC-7F04098-2024	2024-6-14	综合判定该防坠器合格	 经纬度: 116.298324 精度: 36.028568 地址: 山东省泰安市东平县157 县东平建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-14 15:49:47  经纬度: 116.298364 精度: 36.028517 地址: 山东省泰安市东平县157 县东平建龙矿业有限公司 时间: 2024-06-14 15:51:54

11	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区	DAJC-7F04100-2024	2024-6-20	综合判定该防坠器合格	 经纬度: 121.500832 纬度: 37.026320 地址: 山东省威海市乳山市 村 时间: 2024-06-20 12:25
12	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F04103~104-2024	2024-6-23	合格	 经纬度: 36.191111 纬度: 121.111111 地址: 山东省威海市乳山市 村 时间: 2024-06-23 10:10
13	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F05097~098-2024	2024-6-9	合格	 经纬度: 36.191111 纬度: 121.111111 地址: 山东省威海市乳山市 村 时间: 2024-06-09 10:10



14	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F05099-2024	2024-6-20	合格	 经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.20 山东金洲矿业集团有限公司 金青顶矿区  经纬: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.06.20 山东金洲矿业集团有限公司 金青顶矿区
15	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F05103-2024	2024-6-18	合格	 经纬: 119.660390 纬度: 37.007582 地址: 山东省烟台市莱州市芬坎 山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-06-18 11:05:56  经纬: 119.660367 纬度: 37.007564 地址: 山东省烟台市莱州市芬坎 山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-06-18 11:06:23
16	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段	DAJC-7F05105-2024	2024-6-27	合格	 经纬: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 24.6.27 玲珑矿区东山矿段  经纬: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 备注: 24.6.27 玲珑矿区东山矿段

17	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F10270~271-2024	2024-6-9	符合标准要求	
18	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F10272~273-2024	2024-6-8	符合标准要求	
19	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F10284-2024	2024-6-20	符合标准要求	

20	新城金矿采掘2组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F10285-2024	2024-6-18	符合标准要求	 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-18 13:19:10 海拔: 45.25m 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-18 13:19:10 海拔: 45.25m
21	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F10288~289-2024	2024-6-21	符合标准要求	 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-21 13:19:10 海拔: 45.25m 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-21 13:19:10 海拔: 45.25m
22	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F10290-2024	2024-6-22	符合标准要求	 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-22 13:19:10 海拔: 45.25m 位置: 120.121241 纬度: 37.421537 地址: 山东省烟台市莱州市莱州大街101 烟台莱州中心小学 时间: 2024-06-22 13:19:10 海拔: 45.25m

23	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F10291-2024	2024-6-23	符合标准要求	 经度: 120.148707 纬度: 37.433742 地址: 山东省烟台市莱州市201000 金岭镇社区行 时间: 2024-06-24 14:01:29 备注: 2024.06.23新城金矿九道矿段
24	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F10297~298-2024	2024-6-25	符合标准要求	 经度: 120.148707 纬度: 37.433742 地址: 山东省烟台市莱州市201000 金岭镇社区行 时间: 2024-06-25 11:15:24 备注: 2024.06.25新城金矿九道矿段
25	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F11281~282-2024	2024-6-24	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 120.148707 纬度: 37.433742 地址: 山东省烟台市莱州市201000 金岭镇社区行 时间: 2024-06-24 14:01:29 备注: 2024.06.23新城金矿九道矿段



26	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F11283-2024	2024-6-26	综合判定该空气压缩机合格	 位置：G0.255321 纬度：37.346342 地址：山东省烟台市招远市 设备：空气压缩机 时间：2024-06-26 16:41:09
27	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F12075-2024	2024-6-23	综合判定该主排水系统合格	 位置：玲珑露天矿 纬度：36.346342 地址：正在加料中 设备：网络投料系统 时间：2024-06-23 灵山矿区 位置：玲珑露天矿 纬度：36.346342 地址：正在加料中 设备：网络投料系统 时间：2024-06-23 灵山矿区
28	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F13376~379-2024	2024-6-23	综合判定该泵房所检水泵合格	 位置：玲珑露天矿 纬度：36.346342 地址：正在加料中 设备：网络投料系统 时间：2024-06-23 灵山矿区 位置：玲珑露天矿 纬度：36.346342 地址：正在加料中 设备：网络投料系统 时间：2024-06-23 灵山矿区

29	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F13381~382-2024	2024-6-27	综合判定该泵房所检水泵合格	 左图：巡检水泵泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.27 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.27 同德泵房水泵房 右图：巡检水泵泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.27 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.27 同德泵房水泵房
30	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F143216~3226-2024	2024-6-18	合格	 左图：同德泵房水泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.18 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.18 同德泵房水泵房 右图：同德泵房水泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.18 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.18 同德泵房水泵房
31	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F15979~982-2024	2024-6-18	合格	 左图：同德泵房水泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.18 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.18 同德泵房水泵房 右图：同德泵房水泵房 设备：同德泵房水泵 时间：2024.06.18 地点：同德泵房水泵房 人员：同德泵房水泵房 2024.06.18 同德泵房水泵房

32	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F161268~1274-2024	2024-6-18	合格	
33	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F17146~148-2024	2024-6-11	合格	
34	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井	DAJC-7F18162~172-2024	2024-6-12	合格	

35	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F22545~554-2024	2024-6-26	合格	
36	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F23191-2024	2024-6-6	合格	
37	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F23192-2024	2024-6-8	合格	

38	177 招远市金宝黄金矿业有限公司	DAJC-7F23193-2024	2024-6-9	合格	
39	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F23194-2024	2024-6-9	合格	
40	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F23195~196-2024	2024-6-12	合格	

41	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F23207-2024	2024-6-27	合格	
42	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F24078-2024	2024-6-9	合格	
43	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F24137-2024	2024-6-18	合格	

44	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部	DAJC-7F24141-2024	2024-6-26	合格	
45	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F29008-2024	2024-6-25	综合判定该带式输送机合格	
46	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F34015~018-2024	2024-6-22	部分项目合格	

47	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F59006-2024	2024-6-11	合格	
48	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F59007-2024	2024-6-22	合格	
49	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F61306~307-2024	2024-6-6	符合 MT/T970-2005 要求	

50	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F61318-2024	2024-6-11	合格	 标题: 洞内获取数据 难度: 洞内获取数据 地址: 正在加载中 时间: 洞内获取数据 备注: 2024.06.11新城金矿
51	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F61321~322-2024	2024-6-18	符合 MT/T970-2005 要求	 标题: 119460059 难度: 37006229 地址: 山东省青岛市平度市山东 金莱矿业有限公司 时间: 2024-06-18 16:29:23
52	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F69176~179-2024	2024-6-9	合格	 标题: 119460059 难度: 37006229 地址: 山东省青岛市平度市山东 金莱矿业有限公司 时间: 2024-06-18 16:29:23

53	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F69186~187-2024	2024-6-9	合格	
54	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(鄂州市胜灵矿业有限责任公司)	DAJC-7F35009-2024	2024-6-17	合格	
55	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(鄂州市胜灵矿业有限责任公司)	DAJC-7F36013-2024	2024-6-17	合格	

56	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38502-2024	2024-6-1	合格	
57	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38503-2024	2024-6-1	合格	
58	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F38539-2024	2024-6-8	合格	

59	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F38540-2024	2024-6-8	合格	
60	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F38541-2024	2024-6-10	合格	
61	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38560-2024	2024-6-14	合格	

62	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F38561-2024	2024-6-14	合格	
63	149 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部	DAJC-7F38562-2024	2024-6-16	合格	
64	149 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部	DAJC-7F38563-2024	2024-6-16	合格	

65	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F38572-2024	2024-6-20	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38572-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢筋</td><td>接收日期</td><td>2024.06.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18*7+PC</td><td>钢筋直径</td><td>46.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>回风井掘进</td><td>用途</td><td>支护</td></tr></table>	送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38572-2024	样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16	规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	46.0	使用地点	回风井掘进	用途	支护
送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38572-2024																		
样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16																		
规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	46.0																		
使用地点	回风井掘进	用途	支护																		
66	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F38573-2024	2024-6-25	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38573-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢筋</td><td>接收日期</td><td>2024.06.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18*7+PC</td><td>钢筋直径</td><td>46.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>回风井掘进</td><td>用途</td><td>支护</td></tr></table>	送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38573-2024	样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16	规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	46.0	使用地点	回风井掘进	用途	支护
送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38573-2024																		
样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16																		
规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	46.0																		
使用地点	回风井掘进	用途	支护																		
67	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F38574-2024	2024-6-26	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38574-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢筋</td><td>接收日期</td><td>2024.06.16</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18*7+PC</td><td>钢筋直径</td><td>38.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>掘进机</td><td>用途</td><td>悬吊支护</td></tr></table>	送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38574-2024	样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16	规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	38.0	使用地点	掘进机	用途	悬吊支护
送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38574-2024																		
样品名称	钢筋	接收日期	2024.06.16																		
规格/型号	18*7+PC	钢筋直径	38.0																		
使用地点	掘进机	用途	悬吊支护																		

68	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F38575-2024	2024-6-27	合格	 <table><caption>样品标示签(特检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38575-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.18</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7-FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>36.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>下料管</td><td>用途</td><td>悬挂下料管</td></tr></table>	送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38575-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18	规格/型号	18×7-FC	钢丝绳直径	36.0	使用地点	下料管	用途	悬挂下料管
送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38575-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18																		
规格/型号	18×7-FC	钢丝绳直径	36.0																		
使用地点	下料管	用途	悬挂下料管																		
69	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F38576-2024	2024-6-27	合格	 <table><caption>样品标示签(特检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38576-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.18</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7-FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>36.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>下料管</td><td>用途</td><td>悬挂下料管</td></tr></table>	送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38576-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18	规格/型号	18×7-FC	钢丝绳直径	36.0	使用地点	下料管	用途	悬挂下料管
送检单位	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	样品编号	DAJC-7F38576-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18																		
规格/型号	18×7-FC	钢丝绳直径	36.0																		
使用地点	下料管	用途	悬挂下料管																		
70	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38589-2024	2024-6-25	合格	 <table><caption>样品标示签(特检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38589-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.18</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>19W×FC3+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>42.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>北翼回风井主绳1号</td><td>用途</td><td>提升</td></tr></table>	送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	样品编号	DAJC-7F38589-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18	规格/型号	19W×FC3+FC	钢丝绳直径	42.0	使用地点	北翼回风井主绳1号	用途	提升
送检单位	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	样品编号	DAJC-7F38589-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.18																		
规格/型号	19W×FC3+FC	钢丝绳直径	42.0																		
使用地点	北翼回风井主绳1号	用途	提升																		

71	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38590-2024	2024-6-26	合格	
72	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿	DAJC-7F38591-2024	2024-6-28	合格	
73	384 中国华冶科工集团有限公司(邯郸马万水分公司金山店项目部)	DAJC-7F38599-2024	2024-6-28	合格	

74	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F38600-2024	2024-6-20	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东金莱矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38600-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.20</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>6×19S+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>18.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>粉矿回收井</td><td>用途</td><td>提人提物</td></tr></table>	送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38600-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20	规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	18.0	使用地点	粉矿回收井	用途	提人提物
送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38600-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20																		
规格/型号	6×19S+FC	钢丝绳直径	18.0																		
使用地点	粉矿回收井	用途	提人提物																		
75	浙江瑞峰铝业公司	DAJC-7F38601-2024	2024-6-20	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>浙江瑞峰铝业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38601-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.20</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>28.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>主井</td><td>用途</td><td>提人提物</td></tr></table>	送检单位	浙江瑞峰铝业有限公司	样品编号	DAJC-7F38601-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	28.0	使用地点	主井	用途	提人提物
送检单位	浙江瑞峰铝业有限公司	样品编号	DAJC-7F38601-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	28.0																		
使用地点	主井	用途	提人提物																		
76	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F38602-2024	2024-6-28	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>中国华冶科工集团有限公司程潮项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38602-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.06.20</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>20.0</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>程潮铁矿-570水平</td><td>用途</td><td>提人</td></tr></table>	送检单位	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	样品编号	DAJC-7F38602-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	20.0	使用地点	程潮铁矿-570水平	用途	提人
送检单位	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	样品编号	DAJC-7F38602-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.06.20																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	20.0																		
使用地点	程潮铁矿-570水平	用途	提人																		

77	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区	DAJC-7F38603-2024	2024-6-28	合格	
78	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38625-2024	2024-6-25	合格	
79	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F38626-2024	2024-6-26	合格	

80	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38652-2024	2024-6-29	合格	
81	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38653-2024	2024-6-28	合格	
82	146 东平金牛矿业有限公司	DAJC-7F38654-2024	2024-6-30	合格	

83	138 东平县昌隆石料开发有限公司	DAJC-7F46126-2024	2024-6-2	合格	
84	148 东平县鑫象建材有限公司	DAJC-7F46127~128-2024	2024-6-2	合格	
85	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F83001-2024	2024-6-15	合格	

86	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F83002-2024	2024-6-15	合格	
87	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F83004-2024	2024-6-15	合格	
88	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F83005-2024	2024-6-23	合格	
89	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F83006-2024	2024-6-23	合格	