

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10282-2022	2022年11月 20日	所检工件 经超声波 检测未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要求	 <p>经度: 111.060754 纬度: 37.783145 地址: 山西省吕梁市临县011乡道车赶乡派出 所 时间: 2022-11-20 10:42:11 海拔: 909.9米 天气: 天气获取失败</p>	
2	济宁矿业集团有 限公司安居煤矿 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10283-2022	2022-12-08	所检工件 经超声波 检测未发 现超过 ϕ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。	 <p>经度: 116.535135 纬度: 35.350946 地址: 山东省济宁市任城区安居街 边道路运政 时间: 2022-12-08 13:51:34 海拔: 27.5米 天气: 11-11℃ 东风 备注: 长板水印编辑备注</p>	
3	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11192-2022	2022-11-20	除无贮气 罐检验证 书,其余 所检项目 合格	 <p>经度: 111.060754 纬度: 37.783145 地址: 山西省吕梁市临县011乡道车赶乡派出 所 时间: 2022-11-20 10:42:11 海拔: 909.9米 天气: 天气获取失败</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11193-2022	2022-11-20	除无贮气 罐检验证 书, 其余 所检项目 合格		
5	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (煤矿在用空气 压缩机7M11)	DAJC-7M11194-2022	2022-11-20	除无贮气 罐检验证 书, 其余 所检项目 合格		
6	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (矿用高压开关 柜7M14)	DAJC-7M141085~ 1086-2022	2022-11-20	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (矿用电力变压 器7M15)	DAJC-7M15339~340- 2022	2022-11-20	合格	 <p>经度: 111.048537 纬度: 37.782865 地址: 山西省吕梁市临县山西晋煤太钢能源有限责任公司 时间: 2022-11-20 14:07:06 备注: 长按水印编辑备注</p>	
8	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (绝缘安全工器 具7M23)	DAJC-7M23100~105- 2022	2022-11-20	所检试件 合格	 <p>经度: 111.060503 纬度: 37.783241 地址: 山西省吕梁市临县车赶乡派出所 时间: 2022-11-20 09:11:40 海拔: 925.0米 天气: 1~15℃ 东北风</p>	
9	重庆川九建设有 限责任公司晋煤 太钢三交煤矿工 程施工项目部 (绝缘安全工器 具7M23)	DAJC-7M23106~111- 2022	2022-11-20	所检试件 合格	 <p>经度: 111.060512 纬度: 37.783211 地址: 山西省吕梁市临县车赶乡派出所 时间: 2022-11-20 09:14:19 海拔: 918.9米 天气: 1~15℃ 东北风</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29076-2022	2022-10-25	合格	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... IMEI: 866264037139883</p>	
11	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29077-2022	2022-10-25	合格。	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... IMEI: 866264037139883</p>	
12	榆林市麻黄梁镇二墩煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29078-2022	2022-10-25	合格	 <p>时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中... IMEI: 866264037139883</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34017-2022	2022-12-08	合格。	 <p>经纬度: 110.557167 纬度: 35.32384 地址: 山东省济宁市任城区济宁人武 海拔: 正在获取中 日期: 2022-12-08 19:43 天气: 阴 10-14℃</p>	
14	山西天润煤化集团德通煤业有限公司(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75074~077-2022	2022-12-15	合格	 <p>经纬度: 111.80361 纬度: 35.00347 地址: 永新矿 日期: 2022-12-15 11:37:23 海拔: 501.10米 天气: 正在获取中</p>	瓦斯抽放泵(煤矿在用水环真空泵)
15	山西天润煤化集团德通煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402049-2022	2022-12-15	合格	 <p>经纬度: 110.594813 纬度: 35.814179 地址: 山西省临汾市乡宁县 海拔: 正在获取中 天气: 晴 -5 - 7℃ 北风 0级</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	山西天润煤化集团德通煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402050-2022	2022-12-15	合格	 <p>经度: 110.601182 纬度: 35.802876 地址: 山西省临汾市乡宁县 时间: 2022-12-15 12:15:11 海拔: 550.5米 天气: -5 ~ -7°C 北风 轻度</p>	
17	山西保利裕丰煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402051-2022	2022-12-16	合格	 <p>经度: 110.850839 纬度: 35.915001 地址: 山西省临汾市乡宁县 时间: 2022-12-16 12:22:39 海拔: 1075.56米 天气: -5 ~ 1°C 西北风 良</p>	
18	山西保利裕丰煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402052-2022	2022-12-16	合格	 <p>经度: 110.850826 纬度: 35.915012 地址: 山西省临汾市乡宁县 海拔: 1075.11米 天气: -5 ~ 1°C 西北风 良</p>	