

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107091-2022	2022-12-15	/		
2	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107092-2022	2022-12-27	/		
3	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108232-2022	2022-12-15	综合判定：合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108233-2022	2022-12-15	综合判定：合格		
5	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108234-2022	2022-12-15	综合判定：合格		
6	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108235-2022	2022-12-15	综合判定：合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108236-2022	2022-12-15	综合判定：合格		
8	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108237-2022	2022-12-15	综合判定：合格		
9	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108238-2022	2022-12-27	综合判定：合格	 经纬度: 117.57389, 36.225204 地址: 山东省济南市莱芜区方下街 通风机房(鑫汇)有限公司 矿(鑫汇厂) 时间: 2022-12-27 09:30 海拔: 256.6米 天气: 3 ~ 8℃ 东南风 备注: 官家营铁矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108239-2022	2022-12-27	综合判定：合格	 经度: 117.590162 纬度: 36.220308 地址: 山东省济南市莱芜区鲁中大街108号 时间: 2022-12-27 09:57:20 海拔: 159.4米 天气: 晴 4~8℃ 东南风 备注: 鲁中大街108号	
11	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109059-2022	2022-12-15	综合指标判定：合格		
12	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109060-2022	2022-12-27	综合指标判定：合格	 经度: 117.590162 纬度: 36.220308 地址: 山东省济南市莱芜区鲁中大街108号 时间: 2022-12-27 09:57:20 海拔: 159.4米 天气: 晴 4~8℃ 东南风 备注: 鲁中大街108号	