

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107001-2023	2023-01-05	/			
2	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108003-2023	2023-01-05	综合判定合格			
3	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108004-2023	2023-01-05	综合判定合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108005-2023	2023-01-05	综合判定合格		
5	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108006-2023	2023-01-05	综合判定合格		
6	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108007-2023	2023-01-05	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109001-2023	2023-01-05	综合指标判定：合格			
8	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130001-2023	2023-01-06	所检项目合格			
9	山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130002-2023	2023-01-06	所检项目合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
10	山东黄金矿业（鑫汇）有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130003-2023	2023-01-06	所检项目合格			
11	山东黄金矿业（鑫汇）有限公司(矿井局部通风机130)	DAJC-130004-2023	2023-01-06	所检项目合格			