序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)	DAJC-7F01116-2022	2022-12-14	综合判定该提升机合格。		
2	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10551-2022	2022-12-14	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
3	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10552-2022	2022-12-14	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

4	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10553-2022	2022-12-12	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
5	新疆大明矿业集团股份有限公司天湖铁矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10554-2022	2022-12-25	所检试件未发现可记录缺陷。			
6	新疆大明矿业集团股份有限公司天湖铁矿（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11448-2022	2022-9-20	综合判定该空气压缩机合格			

7	河南赢创矿山工程有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11454-2022	2022-9-24	综合判定该空气压缩机合格				
8	河南赢创矿山工程有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11455-2022	2022-9-24	综合判定该空气压缩机合格				
9	河南赢创矿山工程有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11456-2022	2022-9-24	综合判定该空气压缩机合格				

10	新疆大明矿业集团股份有限公司天湖铁矿（金属非金属地下矿山主排水系统7F12）	DAJC-7F12144-2022	2022-09-19	综合判定该主排水系统合格			
11	新疆大明矿业集团股份有限公司天湖铁矿（金属非金属地下矿山主排水泵7F13）	DAJC-7F13683～685-2022	2022-09-19	综合判定合格			
12	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（钢丝绳（缆）在线无损检测7F61）	DAJC-7F61253-2022	2022-12-13	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。			

13	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（钢丝绳（缆）在线无损检测7F61）	DAJC-7F61265-2022	2022-12-13	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。			
14	新疆喀拉通克矿业有限责任公司（钢丝绳（缆）在线无损检测7F61）	DAJC-7F61266-2022	2022-12-14	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。			