








序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01004-2023	2023-1-30	合格	
2	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01005-2023	2023-1-31	合格	
3	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02001~002-2023	2023-1-3	综合判定该提升机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02003-2023	2023-1-4	综合判定该提升机合格	
5	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02004~005-2023	2023-1-5	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02006-2023	2023-1-6	综合判定该提升机合格	
7	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02008-2023	2023-1-9	综合判定该提升机合格	 经度: 121.500768 纬度: 37.024079 地址: 山东省威海市乳山市204省道 宋家庄南(公交站) 时间: 2023-01-09 09:51:33 经度: 121.500693 纬度: 37.024079 地址: 山东省威海市乳山市204省道 宋家庄南(公交站) 时间: 2023-01-09 09:56:41
8	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03005-2023	2023-1-15	合格	 经度: 120.205518 纬度: 37.389938 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 金矿 时间: 2023-01-15 07:53:57 经度: 120.205501 纬度: 37.389810 地址: 山东省烟台市莱州市莱州 金矿 时间: 2023-01-15 07:53:51


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
9	山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山在用竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04001~005-2023	2023-1-5	合格	
10	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山在用竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04006-2023	2023-1-9	综合判定该防坠器合格	
11	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山在用竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04007~010-2023	2023-1-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
12	山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山在用竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04011~014-2023	2023-1-10	合格	
13	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05001~002-2023	2023-1-6	合格	
14	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05003~004-2023	2023-1-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
15	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05005-2023	2023-1-6	合格	
16	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05006-2023	2023-1-9	合格	
17	山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05007~008-2023	2023-1-10	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05009-2023	2023-1-15	合格	
19	山东东平宏达矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10001-2023	2023-1-4	符合标准要求	
20	中煤五建三处纱岭项目部主井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10002~003-2023	2023-1-5	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
21	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10004~005-2023	2023-1-3	符合标准要求	 经度: 119.950543 纬度: 37.391257 地址: 山东省烟台市莱州市城港路299号 仲秋大酒店 时间: 2023-01-03 14:58:33 经度: 119.950109 纬度: 37.390964 地址: 山东省烟台市莱州市城港路299号 仲秋大酒店 时间: 2023-01-03 15:00:43
22	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10006-2023	2023-1-4	符合标准要求	 经度: 119.942517 纬度: 37.387056 地址: 山东省烟台市莱州市城港路119号 中共凤凰岭村支部委员会 时间: 2023-01-04 07:50:55 经度: 119.943287 纬度: 37.373115 地址: 山东省烟台市莱州市城港路158号 三山岛市场监管所 时间: 2023-01-04 07:56:18


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10007~008-2023	2023-1-5	符合标准要求	 经纬: 119.950349 坐标: 37.407637 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号山 东黄金生态矿业 时间: 2023-01-05 10:10:20 经纬: 119.950349 坐标: 37.407637 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号山 东黄金生态矿业 时间: 2023-01-05 10:42:45
24	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10009-2023	2023-1-6	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10015~016-2023	2023-1-9	符合标准要求	 经纬: 123.500631 纬度: 37.024052 地址: 山东省烟台市莱州市205国道 莱州市宋家庄矿区 时间: 2023-01-09 09:35:40
26	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10036-2023	2023-1-15	符合标准要求	 经纬: 120.205025 纬度: 37.330733 地址: 山东省烟台市招远市金岭镇 灵山分矿 时间: 2023-01-15 08:35:40 经纬: 120.205025 纬度: 37.330733 地址: 山东省烟台市招远市金岭镇 灵山分矿 时间: 2023-01-15 08:35:40
27	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11001~012-2023	2023-1-3	综合判定该空气压缩机合格	 经纬: 119.947328 纬度: 37.407293 地址: 山东省烟台市莱州市莱州路 93号山东黄金矿业 时间: 2023-01-03 13:40:25 经纬: 119.940055 纬度: 37.390227 地址: 山东省烟台市莱州市永福里 金矿 时间: 2023-01-03 13:40:25


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	中煤五建三处纱岭项目部主井(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11016~019-2023	2023-1-5	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 120.096830 纬度: 37.390494 地址: 山东烟台莱州市莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿项目 时间: 2023-01-05 14:38:51 海拔: 19.5米  经度: 120.096832 纬度: 37.390495 地址: 山东烟台莱州市莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿项目 时间: 2023-01-05 14:38:51 海拔: 19.5米
29	中煤五建三处纱岭项目部回风井(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11020~023-2023	2023-1-7	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 120.096831 纬度: 37.390494 地址: 山东烟台莱州市莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿项目 时间: 2023-01-07 14:38:51 海拔: 19.5米  经度: 120.096831 纬度: 37.390494 地址: 山东烟台莱州市莱州汇金矿业投资有限公司纱岭金矿项目 时间: 2023-01-07 14:38:51 海拔: 19.5米

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	烟台市百恒金矿有限公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11024~025-2023	2023-1-10	综合判定该空气压缩机合格	
31	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12002~004-2023	2023-1-4	综合判定该主排水系统合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12007-2023	2023-1-4	综合判定该主排水系统合格	
33	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13001~016-2023	2023-1-4	综合判定该泵房所检水泵合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13023~028-2023	2023-1-4	综合判定该泵房所检水泵合格	
35	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14048~075-2023	2023-1-7	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14076~094-2023	2023-1-8	合格	 经纬: 119.84937 高度: 57.409378 地址: 山东省烟台市莱州市莱州黄金路93号 莱州市莱州石油公司 时间: 2023-01-08 09:22:34 海拔: 5.3米 天气: 2~5℃ 西北风 备注: 长按水印编辑备注  经纬: 119.84937 高度: 57.409378 地址: 山东省烟台市莱州市莱州黄金路93号 莱州市莱州石油公司 时间: 2023-01-08 09:22:34 海拔: 5.3米 天气: 2~5℃ 西北风 备注: 长按水印编辑备注
37	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14095~108-2023	2023-1-9	合格	 经纬: 121.500682 高度: 37.024164 地址: 山东省威海市乳山市207省道 孙家屯电站(孙家屯) 时间: 2023-01-09 10:26:09  经纬: 121.500682 高度: 37.024164 地址: 山东省威海市乳山市207省道 孙家屯电站(孙家屯) 时间: 2023-01-09 10:26:01

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	山东黄金集团有限公司焦家金矿(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14109~114-2023	2023-1-11	合格	
39	山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14117~127-2023	2023-1-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14128~144-2023	2023-1-30	合格	
41	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14145~160-2023	2023-1-31	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15001-2023	2023-1-4	合格	
43	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15014~020-2023	2023-1-7	合格	
44	山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15021~023-2023	2023-1-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15024~028-2023	2023-1-10	合格	
46	山东黄金集团有限公司焦家金矿(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15029-2023	2023-1-11	合格	
47	山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15030~034-2023	2023-1-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15035~037-2023	2023-1-30	合格	
49	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15038~040-2023	2023-1-31	合格	
50	山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16010-2023	2023-1-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16011~026-2023	2023-1-7	合格	 经度: 119°49'32"E 纬度: 37°40'55"N 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号莱州市大港石业公司 检测: 矿用电缆 时间: 2023-01-07 08:38:47  经度: 119°49'34"E 纬度: 37°40'55"N 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号莱州市大港石业公司 检测: 矿用电缆 时间: 2023-01-07 08:38:47
52	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16027~042-2023	2023-1-8	合格	 经度: 119°48'56"E 纬度: 37°40'04"N 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号莱州市大港石业公司 检测: 矿用电缆 时间: 2023-01-08 13:43:47 海拔: -10.3米 天气: 2~5℃ 晴 备注: 按技术规范检测  经度: 119°49'32"E 纬度: 37°40'55"N 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号莱州市大港石业公司 检测: 矿用电缆 时间: 2023-01-08 13:47:44 海拔: 6.5米 天气: 天气晴朗无风 备注: 按技术规范检测

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16043~052-2023	2023-1-10	合格	
54	山东黄金集团有限公司焦家金矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16053~055-2023	2023-1-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16058~061-2023	2023-1-16	合格	
56	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16132~134-2023	2023-2-1	合格	
57	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16135~142-2023	2023-1-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16143~154-2023	2023-1-30	合格	 经纬: 118.506521 纬度: 31.460085 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 道岔门 时间: 2023-01-30 09:14:17  经纬: 118.506406 纬度: 31.460095 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 道岔门 时间: 2023-01-30 09:17:59
59	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16155~156-2023	2023-1-31	合格	 经纬: 118.507101 纬度: 31.460074 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 道岔门 时间: 2023-01-31 08:31:07  经纬: 118.507583 纬度: 31.460017 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 道岔门 时间: 2023-01-31 08:31:07


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17001~006-2023	2023-1-8	合格	
62	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17018~019-2023	2023-1-30	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17020~021-2023	2023-1-31	合格	 经度: 118.506921 纬度: 31.459615 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 谢家老村 时间: 2023-01-31 08:11:11
64	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(避雷器 7F22)	DAJC-7F22014~028-2023	2023-1-30	合格	
65	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(避雷器 7F22)	DAJC-7F22029~042-2023	2023-1-31	合格	 经度: 118.507029 纬度: 31.459615 地址: 安徽省马鞍山市当涂县015路 谢家老村 时间: 2023-01-31 08:02:38


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	东平金牛矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23001-2023	2023-1-4	所检试件合格	
67	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23004~005-2023	2023-1-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
68	烟台市百恒金矿有限公司 (绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23006-2023	2023-1-10	所检试件合格	 经度: 121.527541 纬度: 37.318817 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-01-10 14:46:32  经度: 121.526968 纬度: 37.319478 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-01-10 13:51:32




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	中煤五建三处纱岭项目部 主井(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23009~010-2023	2023-1-14	所检试件合格	 
70	中煤五建三处纱岭项目部 回风井(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23011~012-2023	2023-1-14	所检试件合格	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
71	山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23013~014-2023	2023-1-16	所检试件合格	
72	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23015~016-2023	2023-1-30	所检试件合格	
73	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23017~018-2023	2023-1-31	所检试件合格	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24007-2023	2023-1-7	合格	
75	中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24008-2023	2023-1-30	合格	
76	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(带输送机 7F29)	DAJC-7F29001-2023	2023-1-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
77	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(架线式电机车 7F33)	DAJC-7F33001~004-2023	2023-1-6	合格	
78	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用矿用电梯 7F59)	DAJC-7F59001-2023	2023-1-5	合格	
79	山东东平宏达矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61004-2023	2023-1-4	符合 MT/T970-2005 要求	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
80	山东璞泰矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F35001-2023	2023-1-14	合格	/
81	山东璞泰矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接链 7F36)	DAJC-7F36001-2023	2023-1-14	合格	/
82	中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司金山店项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38003~004-2023	2023-1-3	合格	
83	金诚信矿业管理股份有限公司海矿石碌项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38005-2023	2023-1-3	合格	
84	山东鲁能泰山矿业开发有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38006~007-2023	2023-1-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
85	福建兴万祥建设集团有限公司铜山井巷项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38008~010-2023	2023-1-7	合格	
86	福建兴万祥建设集团有限公司铜山井巷项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38011~012-2023	2023-1-8	合格	
87	金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38013~014-2023	2023-1-6	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	东平金牛矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38015-2023	2023-1-9	合格	
89	东平金牛矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38016~017-2023	2023-1-8	合格	
90	东平金牛矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38018-2023	2023-1-9	合格	
91	山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38019-2023	2023-1-9	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38020~021-2023	2023-1-9	合格	
93	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38022-2023	2023-1-11	合格	
94	山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38023-2023	2023-1-12	合格	
95	山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38024-2023	2023-1-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38025-2023	2023-1-11	合格	
97	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38028~029-2023	2023-1-10	合格	
98	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38030~032-2023	2023-1-11	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38033~035-2023	2023-1-12	合格	
100	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38036-2023	2023-1-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
101	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38037~038-2023	2023-1-11	合格	
102	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38039~040-2023	2023-1-12	合格	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
103	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38041-2023	2023-1-13	合格	
104	金诚信矿业管理股份有限公司汇金项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38042-2023	2023-1-13	合格	
105	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38043~044-2023	2023-1-13	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
106	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38045-2023	2023-1-14	合格	
107	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38046~047-2023	2023-1-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38048-2023	2023-1-13	合格	
109	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38049-2023	2023-1-14	合格	
110	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38050-2023	2023-1-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
111	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38051~052-2023	2023-1-18	合格	
112	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38053~055-2023	2023-1-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
113	金诚信矿业管理股份有限公司武山三期项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38056~057-2023	2023-1-20	合格	
114	山东天承矿业有限公司红布矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38081-2023	2023-1-14	合格	
115	山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38082-2023	2023-1-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
116	中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38083-2023	2023-1-16	合格	
117	中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38084-2023	2023-1-15	合格	
118	乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38085~086-2023	2023-1-16	合格	
119	蓬莱鑫冠矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38087~088-2023	2023-1-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
120	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38097-2023	2023-1-28	合格	
121	山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38098-2023	2023-1-29	合格	
122	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38102~103-2023	2023-1-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38104~106-2023	2023-1-30	合格	
124	莱钢集团矿山建设有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38107~109-2023	2023-1-31	合格	
125	山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(空气压缩机油 7F46)	DAJC-7F47001~012-2023	2023-1-3~4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
126	中煤五建三处纱岭项目部 主井(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47013~016-2023	2023-1-5	合格	
127	中煤五建三处纱岭项目部 回风井(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47017~020-2023	2023-1-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
128	烟台市百恒金矿有限公司 (空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47027~028-2023	2023-1-11	合格	