

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102027-2023	2023-04-28	合格	 <p>经纬: 116.693259 纬: 35.62472 地址: 山东省济宁市汶上县羊庄镇 济宁锦程科技有限责任公司 时间: 2023-04-28 04:10:17 海拔: 40.84米 天气: 8.9℃ 北风 备注: 唐阳2号副井副井45罐笼+3</p>	
2	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102028-2023	2023-04-28	合格	 <p>经纬: 116.693259 纬: 35.62472 地址: 山东省济宁市汶上县羊庄镇 济宁锦程科技有限责任公司 时间: 2023-04-28 10:03:46 海拔: 40.84米 天气: 8.9℃ 北风 备注: 唐阳2号副井副井45罐笼+3</p>	