序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属地下矿山通风系统检测107)	DAJC-107026-2023	2023-05-11	/		
2	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108091-2023	2023-05-11	综合判定合格		
3	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)	DAJC-108092-2023	2023-05-11	综合判定合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	烟台市百恒金矿有限公司(金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109030-2023	2023-05-11	综合指标判定：合格		