

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	华能灵台邵寨煤 业有限责任公司 (罐笼安全检测 7M05)	DAJC-7M05005-2023	2023-03-07	合格		
2	华能灵台邵寨煤 业有限责任公司 (罐笼安全检测 7M05)	DAJC-7M05006-2023	2023-03-07	合格		
3	山西保利铁新煤 业有限公司(煤 矿用架空乘人装 置7M07)	DAJC-7M07013-2023	2023-03-02	合格		

4	神木市前梁矿业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07017-2023	2023-04-05	合格		/
5	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10039-2023	2023-03-01	所检工件经超声波检测其暴露部位未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		/
6	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10040-2023	2023-03-01	所检工件经超声波检测其暴露部位未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		/

7	山西大同煤矿集团虎龙沟煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10042-2023	2023-03-02	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合要求。	 日期: 2023-03-02 14:49:58 地点: 山西省大同市浑源县虎龙沟煤业有限公司 设备: 超声波探伤仪	/
8	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10048-2023	2023-03-19	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	 日期: 2023-03-19 14:49:58 地点: 山东省济宁市安居煤矿 设备: 超声波探伤仪	
9	平凉新安煤业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10051-2023	2023-03-28	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	 日期: 2023-03-28 17:58:01 地点: 甘肃省平凉市新安煤矿	

10	平凉新安煤业有 限责任公司(矿 用机械部件无损 检测7M10)	DAJC-7M10052-2023	2023-03-28	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			
11	平凉新安煤业有 限责任公司(矿 用机械部件无损 检测7M10)	DAJC-7M10054-2023	2023-03-29	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			
12	平凉新安煤业有 限责任公司(矿 用机械部件无损 检测7M10)	DAJC-7M10055-2023	2023-03-29	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
13	平凉新安煤业有 限责任公司(矿 用机械部件无损 检测7M10)	DAJC-7M10056-2023	2023-03-29	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			
14	枣庄矿业(集团) 付村煤业有限公 司(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10057-2023	2023-04-10	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			
15	山东李楼煤业有 限公司(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10058-2023	2023-04-06	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷,符合 标准要 求。			

16	山东李楼煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10059-2023	2023-04-07	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。			
17	神木市前梁矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10060-2023	2023-04-05	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。			/
18	神木市鑫轮矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10061-2023	2023-04-19	所检工件经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。			/

19	神木市鑫轮矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10062-2023	2023-04-19	所检试件未发现可记录表面开口缺陷。			/
20	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10065-2023	2023-04-27	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。			
21	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10066-2023	2023-04-27	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

22	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10067-2023	2023-04-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-27 14:39:58 备注: 安居煤矿	
23	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10067-2023	2023-04-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-27 14:08:55 备注: 安居煤矿	
24	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10068-2023	2023-04-27	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-27 15:20:34 备注: 安居煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10069-2023	2023-04-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 时间: 2023-04-28 17:48:50 备注: 完好无损	
26	神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11030-2023	2023-03-13	合格	 设备: 110.350028 规格: 38.257*18 地址: 陕西省榆林市神木县大砭窑 时间: 2023-03-13 12:49:26 检测: 1192.4X	
27	神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11031-2023	2023-03-13	合格	 设备: 110.350028 规格: 38.257*18 地址: 陕西省榆林市神木县大砭窑 时间: 2023-03-13 13:00:24 检测: 1192.4X	

28	神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11032-2023	2023-03-13	合格	 经纬度: 110.350051 高程: 38.79745 地址: 陕西省榆林市神木县大砭窑 时间: 2023-03-13 13:07:05 海拔: 1198.12m		
29	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11047-2023	2023-04-07	合格	 经纬度: 110.600280 高程: 30.020544 地址: 陕西省榆林市府谷县 时间: 2023-04-07 15:37:51 海拔: 1111米 天气: 多云转晴, 11℃		
30	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11048-2023	2023-04-07	合格	 经纬度: 110.600180 高程: 30.020544 地址: 陕西省榆林市府谷县 时间: 2023-04-07 15:38:23 海拔: 1111米 天气: 多云转晴, 11℃		

31	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11049-2023	2023-04-07	合格			
32	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12023-2023	2023-04-04	合格			
33	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12026-2023	2023-04-07	合格			/

34	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12027-2023	2023-04-06	合格	 正南：神东矿业有限公司 林林：神东矿业有限公司 地址：神东矿业有限公司 位置：神东矿业有限公司 时间：2023年4月6日 备注：北安寺煤矿副井口		/
35	神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13063-2023	2023-03-13	3台水泵均合格。	 正南：神东矿业有限公司 林林：神东矿业有限公司 地址：神东矿业有限公司 位置：神东矿业有限公司 时间：2023年3月13日 备注：北安寺煤矿副井口		
36	神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13066-2023	2023-03-13	3台水泵均合格。	 正南：神东矿业有限公司 林林：神东矿业有限公司 地址：神东矿业有限公司 位置：神东矿业有限公司 时间：2023年3月13日 备注：北安寺煤矿副井口		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
37	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13093-2023	2023-04-04	4台水泵均合格。			
38	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13107-2023	2023-04-07	合格			/
39	神木市前梁矿业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13110-2023	2023-04-06	合格			/

40	神木市孙家岔镇崖窑岭矿业有限公司(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14340-2023	2023-03-04	合格	 经纬: 106.257610 高程: 29.151300 地址: 陕西省榆林市神木市孙家岔镇崖窑岭矿业有限公司 海拔: 1224.4米 天气: 2-15℃ 西北风	
41	中铁十五局集团有限公司可可盖煤矿副斜井井筒掘砌工程项目经理部(矿用高压开关柜7M14)	DAJC-7M14349-2023	2023-03-09	合格	 经纬: 106.524855 高程: 1224.210 地址: 陕西省榆林市榆阳区中铁十五局城发公司 可可盖煤矿副斜井井筒掘砌工程项目部 时间: 2023-03-09 10:21:27 海拔: 1224.8米	
42	中铁十五局集团有限公司可可盖煤矿副斜井井筒掘砌工程项目经理部(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15105-2023	2023-03-09	合格	 经纬: 106.255420 高程: 1224.210 地址: 陕西省榆林市榆阳区中铁十五局城发公司 可可盖煤矿副斜井井筒掘砌工程项目部 海拔: 1224.7米	

43	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15112-2023	2023-03-03	合格。	 正南：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限 南：崖窑崋矿业有限 西：崖窑崋矿业有限 北：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限		
44	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15113-2023	2023-03-03	合格。	 正南：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限 南：崖窑崋矿业有限 西：崖窑崋矿业有限 北：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限		
45	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15114-2023	2023-03-03	合格。	 正南：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限 南：崖窑崋矿业有限 西：崖窑崋矿业有限 北：崖窑崋矿业有限 东：崖窑崋矿业有限		

46	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15117-2023	2023-03-03	合格。		 订单: 崖窑崋矿业 材料: 崖窑崋矿业 地址: 崖窑崋矿业 设备: 崖窑崋矿业 日期: 崖窑崋矿业 备注: 崖窑崋矿业		
47	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15118-2023	2023-03-03	合格。		 订单: 崖窑崋矿业 材料: 崖窑崋矿业 地址: 崖窑崋矿业 设备: 崖窑崋矿业 日期: 崖窑崋矿业 备注: 崖窑崋矿业		
48	神木市孙家岔镇 崖窑崋矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15119-2023	2023-03-03	合格。		 订单: 崖窑崋矿业 材料: 崖窑崋矿业 地址: 崖窑崋矿业 设备: 崖窑崋矿业 日期: 崖窑崋矿业 备注: 崖窑崋矿业		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
49	神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15120-2023	2023-03-03	合格。			
50	神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15121-2023	2023-03-03	合格。			
51	神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15122-2023	2023-03-04	合格			

52	神木市孙家岔镇 崖窑峁矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15124-2023	2023-03-04	合格		
53	神木市孙家岔镇 崖窑峁矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15128-2023	2023-03-04	合格		
54	神木市孙家岔镇 崖窑峁矿业有限 公司(矿用电力 变压器7M15)	DAJC-7M15129-2023	2023-03-04	合格		

55	神木市孙家岔镇崖窑岭矿业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15130-2023	2023-03-04	合格			
56	准格尔旗美日煤炭有限责任公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15131-2023	2023-03-10	合格	 正侧：矿用电力变压器 标识：矿用电力变压器 地址：内蒙古自治区 日期：2023年3月10日 说明：矿用电力变压器 备注：矿用电力变压器		
57	山东李楼煤业有限公司(矿用电力变压器7M15)	DAJC-7M15180-2023	2023-04-25	合格	 正侧：矿用电力变压器 标识：矿用电力变压器 地址：山东省济宁市 日期：2023年4月25日 说明：矿用电力变压器 备注：矿用电力变压器		

58	神木市孙家岔镇 崖窑崂矿业有限 公司(矿用电力 电缆7M16)	DAJC-7M16198-2023	2023-03-05	合格	 正像：矿用设备 像距：矿用设备 轴心：矿用设备 位置：矿用设备 时间：2023-03-05 地点：孙家岔镇		
59	神木市孙家岔镇 崖窑崂矿业有限 公司(矿用电力 电缆7M16)	DAJC-7M16205-2023	2023-03-03	合格	 正像：矿用设备 像距：矿用设备 轴心：矿用设备 位置：矿用设备 时间：2023-03-03 地点：孙家岔镇		
60	神木市孙家岔镇 崖窑崂矿业有限 公司(矿用电力 电缆7M16)	DAJC-7M16215-2023	2023-03-04	合格	 经纬：110.259695 高程：29.151371 地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇 高度：121.0m 天气：2-15℃ 西北风		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
61	准格尔旗美日煤炭有限责任公司(矿用电力电缆7M16)	DAJC-7M16230-2023	2023-03-30	合格		 经纬: 正在使用中 海拔: 正在使用中 地址: 正在使用中 位置: 正在使用中 高度: 正在使用中 速度: 正在使用中	
62	神木市孙家岔镇崖窑岭矿业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18151-2023	2023-03-03	合格		 经纬: 正在使用中 海拔: 正在使用中 地址: 正在使用中 位置: 正在使用中 高度: 正在使用中 速度: 正在使用中	
63	神木市孙家岔镇崖窑岭矿业有限公司(高压防爆开关7M18)	DAJC-7M18160-2023	2023-03-05	合格		 经纬: 正在使用中 海拔: 正在使用中 地址: 正在使用中 位置: 正在使用中 高度: 正在使用中 速度: 正在使用中	

64	中铁十五局集团有限公司可可盖煤矿副斜井井筒掘砌工程项目经理部(绝缘安全工器具7M23)	DAJC-7M23018-2023	2023-03-14	所检试件合格。			
65	山西忻州神达晋保煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29024-2023	2023-03-01	综合判定该带式输送机合格。			/
66	山西忻州神达晋保煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29025-2023	2023-03-01	综合判定该带式输送机合格。			/

67	山西忻州神达晋保煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29026-2023	2023-03-01	综合判定该带式输送机合格。		/
68	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司(山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司)(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30138-2023	2023-03-30	综合判定该无轨胶轮车合格。		/
69	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司(山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司)(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30139-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。		/

70	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30140-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络获取 备注：五家沟矿	/
71	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30141-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络获取 备注：五家沟矿	/
72	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30142-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络获取 备注：五家沟矿	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
73	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30143-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。			/
74	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30144-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。			/
75	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30145-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。			/

76	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30146-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络摄像头 备注：五家沟矿	/
77	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30147-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络摄像头 备注：五家沟矿	/
78	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30148-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间：网络摄像头 备注：五家沟矿	/

79	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30149-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间 网络视频失败 备注 五家沟煤矿	/
80	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30150-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间 网络视频失败 备注 五家沟煤矿	/
81	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司（山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司）(矿用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30151-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间 网络视频失败 备注 五家沟煤矿	/

82	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司(山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司)(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30152-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。		/
83	中煤科工山西华泰矿业管理有限公司山阴分公司(山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司)(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30153-2023	2023-03-31	综合判定该无轨胶轮车合格。		/
84	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30154-2023	2023-03-30	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
85	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30155-2023	2023-03-30	合格		
86	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30156-2023	2023-03-30	合格		
87	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30157-2023	2023-03-30	合格		

88	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30158-2023	2023-03-30	合格	 现场拍照 拍摄时间: 2023-03-30 15:00 拍摄地点: 陕西中太能源投资有限公司 拍摄人: 王超 审核人: 王超 审核时间: 2023-03-30 15:00 审核地点: 陕西中太能源投资有限公司		
89	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30159-2023	2023-03-30	合格	 现场拍照 拍摄时间: 2023-03-30 15:00 拍摄地点: 陕西中太能源投资有限公司 拍摄人: 王超 审核人: 王超 审核时间: 2023-03-30 15:00 审核地点: 陕西中太能源投资有限公司		
90	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30160-2023	2023-03-30	合格	 现场拍照 拍摄时间: 2023-03-30 15:00 拍摄地点: 陕西中太能源投资有限公司 拍摄人: 王超 审核人: 王超 审核时间: 2023-03-30 15:00 审核地点: 陕西中太能源投资有限公司		

91	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30161-2023	2023-03-30	合格	 经纬: 109.661548 高程: 38.011827 地址: 陕西省榆林市神木县太谷镇 设备: 7M30 时间: 2023-03-29 10:30:24 海拔: 3185.0米 天气: 2~14℃ 西北风		
92	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30162-2023	2023-03-30	合格	 经纬: 109.660710 高程: 38.011827 地址: 陕西省榆林市神木县太谷镇 设备: 7M30 时间: 2023-03-29 10:50:00 海拔: 3184.7米 天气: 2~14℃ 西北风		
93	陕西秦广泰建设工程有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30163-2023	2023-04-08	合格	 经纬: 109.662755 高程: 38.013444 地址: 陕西省榆林市神木县太谷镇 设备: 7M30 时间: 2023-04-08 13:23:31 海拔: 3149.1米 天气: 11~17℃ 西南风		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
97	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30243-2023	2023-04-21	合格			
98	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30244-2023	2023-04-21	合格			
99	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30245-2023	2023-04-21	合格			

100	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30246-2023	2023-04-21	合格			
101	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30247-2023	2023-04-21	合格			
102	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30248-2023	2023-04-21	合格			


103	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30249-2023	2023-04-21	合格		 设备: 矿用无轨胶轮车 位置: 后部 检测: 后部照明系统 结果: 合格		
104	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30250-2023	2023-04-21	合格		 设备: 矿用无轨胶轮车 位置: 左侧后视镜 检测: 后视镜及侧灯 结果: 合格		
105	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30251-2023	2023-04-21	合格		 设备: 矿用无轨胶轮车 位置: 左侧后视镜 检测: 后视镜及侧灯 结果: 合格		

106	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30252-2023	2023-04-21	合格			
107	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30253-2023	2023-04-21	合格			
108	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30254-2023	2023-04-21	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
109	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30255-2023	2023-04-21	合格			
110	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30256-2023	2023-04-21	合格			
111	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30257-2023	2023-04-21	合格			

112	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30258-2023	2023-04-20	合格			
113	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30259-2023	2023-04-20	合格			
114	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30260-2023	2023-04-20	合格			

115	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30261-2023	2023-04-20	合格			
116	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30262-2023	2023-04-20	合格			
117	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30263-2023	2023-04-20	合格			

118	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30264-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.45.15.79 海拔: 1531.3 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 10:27:29 电池: 156.1Ah 天气: 晴天 微风		
119	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30265-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.45.15.79 海拔: 1531.3 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 10:27:29 电池: 156.1Ah 天气: 晴天 微风		
120	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30266-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.45.15.79 海拔: 1531.3 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 10:27:29 电池: 156.1Ah 天气: 晴天 微风		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
121	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30267-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.651545 海拔: 38.314522 地址: 陕西省榆林市榆阳区基本生态保障局 时间: 2023-04-20 19:25:04 温度: 13.7℃ 天气: 晴 10~18℃ 东北风	
122	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30268-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.651545 海拔: 38.314522 地址: 陕西省榆林市榆阳区基本生态保障局 时间: 2023-04-20 19:25:04 温度: 13.7℃ 天气: 晴 10~18℃ 东北风	
123	陕西中太能源投资有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30271-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.651545 海拔: 38.314522 地址: 陕西省榆林市榆阳区基本生态保障局 时间: 2023-04-20 19:25:04 温度: 13.7℃ 天气: 晴 10~18℃ 东北风	

124	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50010-2023	2023-03-19	合格		 正照：煤矿安全 侧照：煤矿安全 地址：煤矿安全 时间：煤矿安全 地点：煤矿安全 备注：煤矿安全		
125	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50011-2023	2023-04-04	综合判定 该单轨吊 车合格。		 正照：煤矿安全 侧照：煤矿安全 地址：煤矿安全 时间：煤矿安全 地点：煤矿安全 备注：煤矿安全		
126	济宁矿业集团有限公司安居煤矿 (煤矿在用单轨 吊车7M50)	DAJC-7M50012-2023	2023-04-20	综合判定 该单轨吊 车合格。				

127	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59003-2023	2023-04-20	合格			
128	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59004-2023	2023-04-20	合格			
129	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59005-2023	2023-04-20	合格			

130	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59006-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.263110 海拔: 38.311535 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 15:48:25 相机: 128.3M 天气: 晴天 30.0℃ 1.0		
131	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59007-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.263110 海拔: 38.311535 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 15:48:01 相机: 128.3M 天气: 晴天 30.0℃ 1.0		
132	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59008-2023	2023-04-20	合格	 经纬度: 109.263110 海拔: 38.311535 地址: 陕西省榆林市靖边县基本农田示范区 时间: 2023-04-20 15:48:01 相机: 128.3M 天气: 晴天 30.0℃ 1.0		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
133	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59009-2023	2023-04-20	合格			
134	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59010-2023	2023-04-20	合格			
135	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59011-2023	2023-04-20	合格			

136	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59012-2023	2023-04-20	合格	 设备: 10005714 机型: 88001500 地址: 陕西省榆林市靖边县太谷镇太谷村 时间: 2023-04-20 15:04:23 电话: 1360391 人员: 刘永平		
137	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59013-2023	2023-04-20	合格	 设备: 050714 机型: 88001500 地址: 陕西省榆林市靖边县太谷镇太谷村 时间: 2023-04-20 15:04:23 电话: 1360391 人员: 刘永平		
138	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59014-2023	2023-04-20	合格	 设备: 050714 机型: 88001500 地址: 陕西省榆林市靖边县太谷镇太谷村 时间: 2023-04-20 15:04:23 电话: 1360391 人员: 刘永平		

139	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59015-2023	2023-04-20	合格			
140	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59016-2023	2023-04-20	合格			
141	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59017-2023	2023-04-20	合格			

142	陕西中太能源投资有限公司(装载机7M59)	DAJC-7M59018-2023	2023-04-20	合格			
143	华能灵台邵寨煤业有限公司(杂散电流7M67)	DAJC-7M67003-2023	2023-03-07	合格			
144	准格尔旗美日煤炭有限责任公司(矿井高压电网单相接地电容电流7M69)	DAJC-7M69008-2023	2023-03-10	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
145	神木市前梁矿业有限公司(煤矿用钢丝绳(在线无损定量检测)7M82)	DAJC-7M82007-2023	2023-04-05	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 面积损失百分比为: 4.17%,可正常使用			/
146	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司	DAJC-128013-2023	2023-04-07	所检项目合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中-- 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注		
147	山东禾兴矿山工程有限公司府谷分公司	DAJC-128014-2023	2023-04-07	所检项目合格	 经纬度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中-- 时间: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注		

148	山东禾兴矿山工程 有限公司府谷分公司	DAJC-128015-2023	2023-04-07	所检项目合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中-- 时间：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长段水印编辑备注		
149	山东禾兴矿山工程 有限公司府谷分公司	DAJC-128016-2023	2023-04-07	所检项目合格	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：正在加载中-- 时间：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：长段水印编辑备注		