

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西省长治经坊煤业有限公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07018-2023	2023-05-12	检验结论:所检项目合格。	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 长治经坊煤业有限公司</p>	
2	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07019-020-2023	2023-05-12	检验结论:所检项目合格。		
3	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10070-71-2023	2023-05-10	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		

4	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10072-73-2023	2023-05-10	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	
5	阳泉煤业集团兴峪煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10074-78-2023	2023-05-11	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	 <p>经度: 113.413905          纬度: 38.007336          地址: 山西省阳泉市孟县          时间: 2023-04-17 15:38:49          海拔: 1015.7米</p>
6	阳泉煤业集团兴峪煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10079-82-2023	2023-05-11	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。	 <p>经度: 113.413855          纬度: 38.007296          地址: 山西省阳泉市孟县娄皇线          时间: 2023-04-17 15:37:09          海拔: 1036.6米</p>

7	阳泉煤业集团兴峪煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10083-2023	2023-05-15	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		
8	阳泉煤业集团兴峪煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10086-87-2023	2023-05-29	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。		
9	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11053-55-2023	2023-05-11	合格	刘志超	

10	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11056-2023	2023-05-09	合格		
11	山西煤炭运销集团古交辽源煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11057-2023	2023-05-09	合格		
12	榆林市杨伙盘矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11058-2023	2023-05-05	合格		

13	榆林市杨伙盘矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11059-2023	2023-05-05	合格		 <p>日期: 2023-05-05 14:40:01 地点: 杨伙盘煤矿</p>		
14	榆林市杨伙盘矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11060-2023	2023-05-05	合格		 <p>日期: 2023-05-05 14:54:20 地点: 杨伙盘煤矿</p>		
15	榆林市杨伙盘矿业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11061-2023	2023-05-05	合格		 <p>日期: 2023-05-05 14:45:41 地点: 杨伙盘煤矿</p>		

16	阳泉煤业集团兴塔煤业(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12033-034-2023	2023-05-11	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		
17	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12030-032-2023	2023-05-16	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		
18	辽源煤业(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12035-2023	2023-05-09	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		

19	辽源煤业(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12036-2023	2023-05-09	合格				
20	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12038-2023	2023-05-14	合格。				
21	中煤大同能源有限责任公司塔山煤矿(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12043-2023	2023-05-13	合格				

22	杨伙盘煤业(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12044-2023	2023-05-06	所检项目合格。		
23	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13121-123-2023	2023-05-16	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>	
24	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13124-126-2023	2023-05-16	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>	

25	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13127-129-2023	2023-05-16	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		
26	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13130-132-2023	2023-05-11	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败</p>		
27	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13133-135-2023	2023-05-11	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		


28	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13136-2023	2023-05-09	合格				
29	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13137-2023	2023-05-09	合格				
30	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13138-2023	2023-05-09	合格				


31	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13139-2023	2023-05-09	除吨水百米电耗外, 所检项目合格。			
32	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13140-2023	2023-05-09	除吨水百米电耗外, 所检项目合格。			
33	辽源煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13141-2023	2023-05-09	除吨水百米电耗外, 所检项目合格。			

34	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13142-2023	2023-05-14	合格。			
35	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13143-2023	2023-05-14	合格。			
36	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13144-2023	2023-05-14	合格。			

37	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13145-2023	2023-05-14	合格。				
38	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13146-2023	2023-05-14	合格。				
39	府谷县弘建煤矿有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13147-2023	2023-05-14	合格。				

40	中煤大同能源有 限责任公司塔山 煤矿(煤矿在用 主排水泵7M13)	DAJC-7M13184-2023	2023-05-13	合格			
41	中煤大同能源有 限责任公司塔山 煤矿(煤矿在用 主排水泵7M13)	DAJC-7M13185-2023	2023-05-13	合格			
42	中煤大同能源有 限责任公司塔山 煤矿(煤矿在用 主排水泵7M13)	DAJC-7M13186-2023	2023-05-13	合格			

43	杨伙盘煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13187-2023	2023-05-06	所检项目合格。				
44	杨伙盘煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13188-2023	2023-05-06	所检项目合格。				
45	杨伙盘煤业(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13189-2023	2023-05-06	所检项目合格。				

46	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13190-2023	2023-05-06	合格			
47	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13191-2023	2023-05-06	合格			
48	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13192-2023	2023-05-06	合格			


49	中煤大同能源有 限责任公司塔山 煤矿(煤矿在用 主排水泵7M13)	DAJC-7M13193-2023	2023-05-12	合格		 <p>科目：煤矿机电工程 备注：大同煤矿集团塔山煤矿</p>		
50	中煤大同能源有 限责任公司塔山 煤矿(煤矿在用 主排水泵7M13)	DAJC-7M13194-2023	2023-05-12	合格		 <p>科目：煤矿机电工程 备注：大同煤矿集团塔山煤矿</p>		
51	铂龙煤业(煤矿 用带式输送机 7M29)	DAJC-7M29053-2023	2023-05-14	合格		 <p>科目：2023-05-14 15:10:12 备注：铂龙煤业</p>		

52	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29042-2023	2023-05-11	合格	 <p>时间: 2023-04-18 11:13:59 备注: 阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任</p>		
53	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29043-2023	2023-05-10	合格	 <p>经度: 112.697464 纬度: 39.717680 地址: 山西省朔州市山阴县大河湾 海拔: 1489.6米 天气: 1~5℃ 西北风</p>		
54	阳泉煤业集团兴峪煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29044-050-2023	2023-05-11	合格	 <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 时间: 网络获取失败</p>		

55	阳泉煤业集团兴塔煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29051-052-2023	2023-05-11	合格		 <p>经度: 网络获取失败          纬度: 网络获取失败          时间: 网络获取失败</p>		
56	铂龙煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29054-2023	2023-05-14	合格		 <p>时间: 2023-05-14 15:34:42          名称: 铂龙煤业</p>		
57	铂龙煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29055-2023	2023-05-14	合格		 <p>时间: 2023-05-14 16:05:19          名称: 铂龙煤业</p>		

58	铂龙煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29056-2023	2023-05-14	合格		 <p>日期: 2023-05-14 15:35:31 名称: 铂龙煤业</p>		
59	铂龙煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29057-2023	2023-05-14	合格		 <p>名称: 铂龙煤业 设备: 带式输送机 地址: 山西省大同市 厂家: 大同煤矿集团 用途: 运输煤炭 天气: 良好 备注: 正常</p>		
60	山西省长治经坊煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30235-237-2023	2023-05-11	合格				

61	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30238-2023	2023-04-25	合格		 <p>地址：山西省忻州市保德县126号路 山西神达晋保煤业 电话：2023-34-75 05 25 36 海拔：1026.1米 备注：晋保煤业有限公司</p>		
62	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30239-2023	2023-04-25	合格		 <p>地址：山西省忻州市保德县126号路 山西神达晋保煤业 电话：2023-34-75 05 37 27 海拔：1026.1米 备注：晋保煤业有限公司</p>		
63	中煤西北能源化工集团生产服务中心 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30272-280-2023	2023-05-24	合格				

64	中煤西北能源化工集团生产服务中心(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30281-290-2023	2023-05-24	合格				
65	中煤华晋集团晋城能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30291-2023	2023-05-07	合格				
66	中煤华晋集团晋城能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30292-2023	2023-05-07	合格				

67	城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50016-2023	2023-05-24	综合判定该单轨吊车合格。				
68	城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50017-2023	2023-05-24	综合判定该单轨吊车合格。				
69	城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50018-2023	2023-05-25	综合判定该单轨吊车合格。				

70	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50021-2023	2023-05-26	综合判定该单轨吊车合格。				
71	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50022-2023	2023-05-27	综合判定该单轨吊车合格。				
72	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50023-2023	2023-05-27	综合判定该单轨吊车合格。				

73	车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50024-2023	2023-05-27	综合判定该单轨吊车合格。				
74	车集煤矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52004-2023	2023-05-26	所检项目合格				
75	山西潞安集团古城煤矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64021-025-2023	2023-05-02	综合判定该电机车合格。				

76	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64026-2023	2023-05-05	综合判定该电机车合格。				
77	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64027-2023	2023-05-05	综合判定该电机车合格。				
78	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64028-2023	2023-05-05	综合判定该电机车合格。				

79	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64029-2023	2023-05-05	综合判定 该电机车合格。				
80	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64030-2023	2023-05-05	综合判定 该电机车合格。				
81	中煤华晋集团晋城能源有限公司 (煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64031-2023	2023-05-05	综合判定 该电机车合格。				

82	铂龙煤业(矿井 高压电网单相接 地电容电流 7M69)	DAJC-7M69013-2023	2023-05-14	所检项目 合格。	 <p>日期: 2023年5月14日 地点: 铂龙煤业</p>	
83	山西省长治经坊 煤业有限公司 (煤矿用水环真 空泵7M75)	DAJC-7M75031-034-2 023	2023-05-12	合格		
84	中煤华晋(煤矿 用水环真空泵 7M75)	DAJC-7M75035-2023	2023-05-19	合格	 <p>日期: 2023年5月19日 地点: 中煤华晋 天气: 晴 备注: 顺利完工</p>	

85	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75036-2023	2023-05-19	合格		
86	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75037-2023	2023-05-19	合格		
87	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75038-2023	2023-05-19	合格		

88	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75039-2023	2023-05-19	合格		 <p>煤矿：同德煤矿      井名：同德煤矿      地址：古冶市曹家营      厂家：同德煤矿      电话：同德煤矿      天气：同德煤矿      备注：同德煤矿</p>		
89	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75040-2023	2023-05-19	合格		 <p>煤矿：同德煤矿      井名：同德煤矿      地址：古冶市曹家营      厂家：同德煤矿      电话：同德煤矿      天气：同德煤矿      备注：同德煤矿</p>		
90	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75041-2023	2023-05-19	合格		 <p>煤矿：同德煤矿      井名：同德煤矿      地址：古冶市曹家营      厂家：同德煤矿      电话：同德煤矿      天气：同德煤矿      备注：同德煤矿</p>		

91	中煤华晋(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75042-2023	2023-05-19	合格			
92	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M774360-2023	2023-05-19	合格			
93	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M774683-2023	2023-05-20	合格			

94	阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M775005-2023	2023-05-21	合格			
95	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M775238-2023	2023-05-07	合格			
96	陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司(隔绝式压缩氧气自救器7M77)	DAJC-7M775469-2023	2023-05-08	合格			

97	山西省长治经坊煤业有限公司 (防爆装载机)	DAJC-7MA02020-2023	2023-05-11	合格		
98	山西忻州神达晋保煤业(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402007-2023	2023-03-16	合格	 <p>地址: 山西省忻州市保德县山西忻州 神达晋保煤业 时间: 2023-02-28 16:25:11 海拔: 989.3米</p>	
99	山西忻州神达晋保煤业(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402008-2023	2023-03-16	合格	 <p>地址: 山西省忻州市保德县136县道 山西忻州神达晋保煤业 海拔: 983.5米 天气: 10 ~ 8°C 东北风</p>	

100	阳泉煤业集团兴塔煤业(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402013-2023	2023-05-11	合格				
-----	--------------------------------	-------------------	------------	----	--	--	--	--