



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	235 乳山市金华矿业有限 公司唐家沟矿区(金属非金属 矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02022-2023	2023-4-2	综合判定该提升机合格	
2	235 乳山市金华矿业有限 公司唐家沟矿区(金属非金属 矿山竖井提升系统防坠 器 7F04)	DAJC-7F04063~066-2023	2023-4-2	合格	
3	235 乳山市金华矿业有限 公司唐家沟矿区(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05063-2023	2023-4-2	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	235 乳山市金华矿业有限 公司唐家沟矿区(机械部件 无损检测 7F10)	DAJC-7F10110-2023	2023-4-2	符合标准要求	
5	192 中煤五建三处纱岭项 目部主井(机械部件无损检 测 7F10)	DAJC-7F10111~114-2023	2023-4-3	符合标准要求, 判定合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10115~116-2023	2023-4-4	符合标准要求, 判定合格	 <p>经纬: 120.083102 纬度: 37.380216 地址: 山东省烟台市莱州市烟潍路 后陈 时间: 2023-04-04 07:22:31</p> <p>经纬: 120.083048 纬度: 37.380194 地址: 山东省烟台市莱州市烟潍路 后陈 时间: 2023-04-04 07:25:37</p>
7	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F111111~114-2023	2023-4-2	综合判定该空气压缩机合格	 <p>经纬: 121.530065 纬度: 37.079824 地址: 山东省威海市乳山市S16莱 城莱速乳山市金华矿业有限公司(西 窑门) 时间: 2023-04-02 14:24:40</p> <p>经纬: 121.530165 纬度: 37.079824 地址: 山东省威海市乳山市S16莱 城莱速乳山市金华矿业有限公司(西 窑门) 时间: 2023-04-02 14:25:13</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	204 烟台市百恒金矿有限公司(高(低)压开关柜7F14)	DAJC-7F141235~1240-2023	2023-4-1	合格	 <p>经纬度: 121.528491 纬度: 37.320132 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-04-01 07:31:46</p> <p>经纬度: 121.528401 纬度: 37.320076 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-04-01 07:41:33</p>
9	204 烟台市百恒金矿有限公司(高(低)压开关柜7F14)	DAJC-7F141285~1299-2023	2023-4-1	合格	 <p>经纬度: 121.528551 纬度: 37.320125 地址: 山东省烟台市牟平区双山 双山 时间: 2023-04-01 07:50:05</p> <p>经纬度: 121.526951 纬度: 37.319493 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-04-01 08:35:00</p>
10	204 烟台市百恒金矿有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15323~327-2023	2023-4-1	合格	 <p>经纬度: 121.528551 纬度: 37.320125 地址: 山东省烟台市牟平区双山 双山 时间: 2023-04-01 07:50:05</p> <p>经纬度: 121.528416 纬度: 37.320155 地址: 山东省烟台市牟平区207省道 双山 时间: 2023-04-01 09:21:35</p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15328-2023	2023-4-4	合格	
12	204 烟台市百恒金矿有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16581~590-2023	2023-4-1	合格	
13	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16591~597-2023	2023-4-3	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17097-2023	2023-4-3	合格	
15	204 烟台市百恒金矿有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22218~219-2023	2023-4-1	合格	
16	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23088~089-2023	2023-4-3	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	204 烟台市百恒金矿有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24028-2023	2023-4-1	合格	
18	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24029-2023	2023-4-3	合格	
19	157 辽宁东煤基本建设有限责任公司驻山金焦家金矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38272-2023	2023-4-1	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38273-2023	2023-4-2	合格	
21	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38274-2023	2023-4-2	合格	
22	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38275-2023	2023-4-3	合格	
23	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38276-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38277-2023	2023-4-3	合格	
25	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38278-2023	2023-4-4	合格	
26	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38279-2023	2023-4-4	合格	
27	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38280-2023	2023-4-4	合格	
28	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38281-2023	2023-4-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38282-2023	2023-4-5	合格	
30	157 辽宁东煤基本建设有 限责任公司驻山金焦家金 矿项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38283-2023	2023-4-5	合格	
31	191 中煤五建三处纱岭项 目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38306-2023	2023-4-2	合格	
32	191 中煤五建三处纱岭项 目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38307-2023	2023-4-2	合格	
33	191 中煤五建三处纱岭项 目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38308-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38314-2023	2023-4-1	合格	
35	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46012~013-2023	2023-4-9	合格	
36	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47106~109-2023	2023-4-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01016~017-2023	2023-4-7	合格	
38	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02025-2023	2023-4-14	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03016-2023	2023-4-8	综合判定该提升绞车合格	
40	177 招远市金宝黄金矿业(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04070~071-2023	2023-4-9	合格	
41	167 山东黄金矿业(玲珑)有限公司西山分矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04072-2023	2023-4-9	该防坠器滚动楔子外露长度不符合规范要求,其余所检项目合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04073~074-2023	2023-4-10	综合判定该防坠器合格	
43	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司(望儿山金矿)(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04076~077-2023	2023-4-18	合格	
44	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04080~087-2023	2023-4-19	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05065~066-2023	2023-4-10	合格	 <p> 电话: 120.142697 传真: 37.422899 地址: 山东省烟台市莱州市228国道 山东华义义泰环保科技有限公司 时间: 2023-04-10 10:42:03 </p> <p> 电话: 120.142697 传真: 37.422899 地址: 山东省烟台市莱州市228国道 山东华义义泰环保科技有限公司 时间: 2023-04-10 10:42:21 </p>
46	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(矿山在用斜井人车 7F06)	DAJC-7F06006-2023	2023-4-8	综合判定该斜井人车合格	 <p> 电话: 120.067386 传真: 37.422611 地址: 山东省烟台市莱州市148国道 山东烟台华义 时间: 2023-04-08 07:34:23 </p> <p> 电话: 120.067386 传真: 37.422611 地址: 山东省烟台市莱州市148国道 山东烟台华义 时间: 2023-04-08 07:34:23 </p>
47	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10121-2023	2023-4-8	符合标准要求	 <p> 电话: 120.065936 传真: 37.422433 地址: 山东省烟台市莱州市平度店 山东烟台华义 时间: 2023-04-08 09:11:50 </p> <p> 电话: 120.065936 传真: 37.422433 地址: 山东省烟台市莱州市平度店 山东烟台华义 时间: 2023-04-08 09:12:30 </p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10122-2023	2023-4-10	符合标准要求	
49	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(采掘2组)(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10124~125-2023	2023-4-12	符合标准要求	
50	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10126-2023	2023-4-11	符合 MT/T684-1997 规定的验收标准, 判定合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10140~141-2023	2023-4-27	符合标准要求	
52	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11127~129-2023	2023-4-8	综合判定该空气压缩机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11136~138-2023	2023-4-10	综合判定该空气压缩机合格	
54	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11142~146-2023	2023-4-15	综合判定该空气压缩机合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12042-2023	2023-4-8	综合判定该主排水系统合格	
56	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12043-2023	2023-4-9	综合判定该主排水系统合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
57	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12047~048-2023	2023-4-11	合格	
58	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13214~217-2023	2023-4-8	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13226~231-2023	2023-4-9	综合判定该泵房所检水泵合格	
60	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13247~252-2023	2023-4-11	合格	
61	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F141307~1317-2023	2023-4-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141318-2023	2023-4-13	合格	 <p>经度: 117.63502 纬度: 37.11888 地址: 山东省潍坊市坊子区四甲街道 时间: 2023-04-13 09:53:46</p>
63	132 泰安市泰山矿产资源开发有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141319-2023	2023-4-13	合格	 <p>经度: 116.957177 纬度: 36.237434 地址: 山东省泰安市岱岳区泰安市泰山矿产资源开发有限公司 时间: 2023-04-13 09:53:46</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
64	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(高压开关柜7F14)	DAJC-7F141409~1431-2023	2023-4-14	合格	
65	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15349~350-2023	2023-4-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15351-2023	2023-4-11	合格	
67	104 泰安金实石业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15356~377-2023	2023-4-11	合格	
68	132 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15378-2023	2023-4-13	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15448~453-2023	2023-4-14	合格	
70	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16605~608-2023	2023-4-8	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
71	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(避雷器 7F22)	DAJC-7F22222~227-2023	2023-4-8	合格	
72	132 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23092~093-2023	2023-4-13	所检试件合格	
73	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司山东朱郭李家项目部(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24032-2023	2023-4-11	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	132 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24034-2023	2023-4-13	合格	
75	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61073~074-2023	2023-4-19	符合 MT/T970-2005 要求	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
76	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(瓦厂坪矿)(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F35008-2023	2023-4-24	合格	
77	326 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接链 7F36)	DAJC-7F36007-2023	2023-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(瓦厂坪矿)(矿用窄轨车辆连接链 7F36)	DAJC-7F36008-2023	2023-4-24	合格	
79	341 内蒙古鑫海矿业发展有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38315-2023	2023-4-14	合格	
80	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38316-2023	2023-4-6	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38317-2023	2023-4-7	合格	
82	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38318-2023	2023-4-6	合格	
83	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38319-2023	2023-4-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38320-2023	2023-4-4	合格	
85	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38321-2023	2023-4-4	合格	
86	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38322-2023	2023-4-5	合格	
87	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38323-2023	2023-4-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38324-2023	2023-4-6	合格	
89	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38325-2023	2023-4-6	合格	
90	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38326-2023	2023-4-7	合格	
91	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38327-2023	2023-4-7	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司程潮项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38328-2023	2023-4-8	合格	
93	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38329-2023	2023-4-10	合格	
94	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38330-2023	2023-4-10	合格	
95	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38331-2023	2023-4-11	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38332-2023	2023-4-11	合格	
97	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38345-2023	2023-4-6	合格	
98	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(寺庄矿区)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38346-2023	2023-4-7	合格	
99	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38347-2023	2023-4-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
100	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38348-2023	2023-4-10	合格	
101	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司瓮安项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38349-2023	2023-4-11	合格	
102	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38350-2023	2023-4-10	合格	
103	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38351-2023	2023-4-10	合格	
104	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38352-2023	2023-4-11	合格	





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38353-2023	2023-4-11	合格	
106	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38354-2023	2023-4-12	合格	
107	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38355-2023	2023-4-12	合格	
108	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38356-2023	2023-4-12	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
109	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38357-2023	2023-4-13	合格	
110	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38358-2023	2023-4-13	合格	
111	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38360-2023	2023-4-15	合格	
112	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38361-2023	2023-4-15	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
113	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(望儿山金矿)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38362-2023	2023-4-12	合格	
114	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38363-2023	2023-4-13	合格	
115	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38364-2023	2023-4-13	合格	
116	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38365-2023	2023-4-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38366-2023	2023-4-15	合格	
118	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38367-2023	2023-4-16	合格	
119	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38368-2023	2023-4-12	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
120	384 中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司程潮项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38369-2023	2023-4-15	合格	
121	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38370-2023	2023-4-16	合格	
122	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38371-2023	2023-4-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38372-2023	2023-4-16	合格	
124	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38373-2023	2023-4-17	合格	
125	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38377-2023	2023-4-18	合格	
126	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38378-2023	2023-4-18	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38379-2023	2023-4-21	合格	
128	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38380-2023	2023-4-22	合格	
129	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38381-2023	2023-4-19	合格	
130	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38382-2023	2023-4-20	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
131	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38383-2023	2023-4-21	合格	
132	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38384-2023	2023-4-20	合格	
133	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38385-2023	2023-4-21	所检样品不合格	
134	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳7F38)	DAJC-7F38386-2023	2023-4-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
135	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38387-2023	2023-4-23	所检样品不合格	
136	317 福建兴万祥建设集团有限公司铜山井巷项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38388-2023	2023-4-23	合格	
137	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38389-2023	2023-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
138	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38390-2023	2023-4-25	合格	
139	330 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38391-2023	2023-4-25	合格	
140	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38392-2023	2023-4-26	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38393-2023	2023-4-26	合格	
142	宁夏恒力钢丝绳有限公司(归来庄)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38429-2023	2023-4-28	合格	
143	宁夏恒力钢丝绳有限公司(归来庄)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38430-2023	2023-4-28	合格	
144	宁夏恒力钢丝绳有限公司(归来庄)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38431-2023	2023-4-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
145	宁夏恒力钢丝绳有限公司(归来庄)(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38432-2023	2023-4-29	合格	
146	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38433-2023	2023-4-30	合格	
147	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38434-2023	2023-4-30	合格	
148	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山矿用风筒涂覆布 7F41)	DAJC-7F41001-2023	2023-4-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
149	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山矿用风筒涂覆布7F41)	DAJC-7F41002-2023	2023-4-26	合格	
150	132 泰安市泰山矿产资源开发投资有限公司(绝缘油7F46)	DAJC-7F46014-2023	2023-4-14	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
151	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(绝缘油 7F46)	DAJC-7F46015~017-2023	2023-4-15	合格	
152	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司(曹家埠金矿区)(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47116~118-2023	2023-4-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
153	152 山东天承矿业有限公司红布矿区(空气压缩机油7F47)	DAJC-7F47122~124-2023	2023-4-10	合格	
154	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(空气压缩机油7F47)	DAJC-7F47125~129-2023	2023-4-15	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
155	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(金属非金属矿山在用缠绕式提升机 7F01)	DAJC-7F01022~023-2023	2023-4-20	合格	 <p>勘验: 120.0194475 纬度: 37.589425 地址: 山东省烟台市莱州市新城街道办事处 金星矿业股份有限公司纱岭进风井 日期: 2023-04-20 18:29:01</p>
156	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04088-2023	2023-4-22	合格	 <p>勘验: 120.0194475 纬度: 37.589425 地址: 山东省烟台市莱州市新城街道办事处 金星矿业股份有限公司纱岭进风井 日期: 2023-04-22 18:29:01</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
157	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05083~084-2023	2023-4-25	合格	
158	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(机械部件无损检测 7F10)	DAJC-7F10135~136-2023	2023-4-20	符合标准要求	
159	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12055-2023	2023-4-24	综合判定该主排水系统合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
160	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12056-2023	2023-4-23	综合判定该主排水系统合格	
161	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13271~273-2023	2023-4-24	综合判定该泵房所检水泵合格	
162	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13274~278-2023	2023-4-23	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
163	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141470~1486-2023	2023-4-21	合格	
164	221 青岛金星矿业股份有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141501~1515-2023	2023-4-22	合格	
165	221 青岛金星矿业股份有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141520~1543-2023	2023-4-23	合格	 <p> 经度: 120.21443 纬度: 37.00756 地址: 山东省青岛市平度市金山路金山 时间: 2023-04-23 08:51:13 </p> <p> 经度: 120.214717 纬度: 37.007146 地址: 山东省青岛市平度市金山路金山 时间: 2023-04-23 08:59:18 </p>


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
166	221 青岛金星矿业股份有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141544~1576-2023	2023-4-24	合格	 <p>经纬: 120.214927 纬度: 37.007477 地址: 山东省青岛市平度市田店镇金山 时间: 2023-04-24 15:13:50</p> <p>经纬: 120.214891 纬度: 37.007467 地址: 山东省青岛市平度市金山 时间: 2023-04-24 15:15:29</p>
167	191 中煤五建三处纱岭项目部进风井(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F141577-2023	2023-4-22	合格	 <p>经纬: 119.294428 纬度: 37.007477 地址: 山东省烟台市莱州市莱州经济开发区 时间: 2023-04-22 15:13:50</p> <p>经纬: 119.294428 纬度: 37.007477 地址: 山东省烟台市莱州市莱州经济开发区 时间: 2023-04-22 15:15:29</p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
168	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15456~461-2023	2023-4-21	合格	
169	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15467~469-2023	2023-4-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
170	192 中煤五建三处纱岭项目部主井(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15470~471-2023	2023-4-20	合格	
171	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15472~475-2023	2023-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
172	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15476~478-2023	2023-4-23	合格	
173	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15479-2023	2023-4-24	合格	
174	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16638~653-2023	2023-4-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
175	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16654~655-2023	2023-4-24	合格	 <p> 设备: 100202072 位置: 31016765 地址: 山东省青岛市平度市小东山镇区 时间: 2023-04-24 14:15:32 </p> <p> 设备: 100202007 位置: 31016691 地址: 山东省青岛市平度市小东山镇区 时间: 2023-04-24 14:40:40 </p>
176	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16656~657-2023	2023-4-23	合格	 <p> 设备: 100204445 位置: 3100525 地址: 山东省青岛市平度市小东山镇区 时间: 2023-04-23 09:27:04 </p> <p> 设备: 100204432 位置: 3100525 地址: 山东省青岛市平度市小东山镇区 时间: 2023-04-23 09:28:09 </p>

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
177	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17111~115-2023	2023-4-22	合格	
178	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17116~118-2023	2023-4-24	合格	
179	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24038-2023	2023-4-22~24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
180	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32048~049-2023	2023-4-22	合格	
181	140 东平县泰兴石料开发有限公司(矿用自卸汽车7F32)	DAJC-7F32050~065-2023	2023-4-24	合格	
182	281 山东黄金归来庄矿业有限公司(钢丝绳在线检测7F61)	DAJC-7F61104~105-2023	2023-4-26	符合 MT/T970-2005 要求	