

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07028-2023	2023-07-01	所检项目合格。		
2	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07029-2023	2023-07-01	所检项目合格。		
3	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07030-2023	2023-07-01	所检项目合格。		

4	榆林市杨伙盘煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10096-2023	2023-06-04	<p>检验结论：所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过<math>\Phi 2\text{mm}</math>当量平底孔缺陷</p>	 <p>时间：2023-06-04 08:28:21 备注：杨伙盘煤矿</p>
5	铂龙煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10123-2023	2023-06-01	<p>所检试件未发现可记录表面开口缺陷。</p>	 <p>地址：山西省太原市古交市下石峪村</p>
6	铂龙煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10124-2023	2023-06-01	<p>所检工件经超声波检测未发现超过<math>\Phi 2\text{mm}</math>当量平底孔缺陷。</p>	

7	铂龙煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10125-2023	2023-06-02	所检试件未发现可记录表面开口缺陷。		 <p>地址: 山西省太原市迎泽区 石沟村 时间: 2023-06-02 10:20:49 海拔: 1208.0米 备注: 铂龙煤业有限公司</p>		
8	铂龙煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10126-2023	2023-06-02	所检工件经超声波检测未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷。		 <p>地址: 山西省太原市迎泽区 石沟村 时间: 2023-06-02 10:30:30 海拔: 1194.2米 备注: 铂龙煤业有限公司</p>		
9	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10139-2023	2023-07-01	所检工件经超声波探伤未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷, 符合标准要求。		 <p>地址: 内蒙古自治区 时间: 2023-07-01 海拔: 1194.2米 备注: 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司</p>		

10	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10140-2023	2023-07-01	所检工件经超声波探伤未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。				
11	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10141-2023	2023-07-01	所检工件经超声波探伤未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。				
12	内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10142-2023	2023-07-02	所检工件经超声波探伤未发现超过 $\Phi$ 2mm当量平底孔缺陷,符合标准要求。				

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	五家沟煤业(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11084-2023	2023-06-05	合格	 <p>地址: 山西省晋中市阳泉市山西村  单位: 晋中五家沟煤业有限公司  时间: 2023-06-05 15:05:23  海拔: 1572.9米  备注: 五家沟煤业有限公司</p>	
14	五家沟煤业(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11085-2023	2023-06-05	合格	 <p>经度: 112.68766  纬度: 36.73784  地址: 山西省晋中市阳泉市山西村  时间: 2023-06-05 15:10:20  海拔: 1541.1米  天气: 27.05℃ 西北风</p>	
15	五家沟煤业(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11086-2023	2023-06-05	合格	 <p>经度: 112.691197  纬度: 36.735274  地址: 山西省晋中市阳泉市山西村  时间: 2023-06-05 15:16:01  海拔: 1574.4米  天气: 天气数据缺失</p>	

16	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12049-2023	2023-06-07	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败          高度: 网络获取失败          地址: 正在加载中...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败</p>		
17	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13198-2023	2023-06-07	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败          高度: 网络获取失败          地址: 正在加载中...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败</p>		
18	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13199-2023	2023-06-07	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败          高度: 网络获取失败          地址: 正在加载中...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败</p>		

19	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13200-2023	2023-06-07	合格		 <p>经纬度: 网络获取失败          高度: 网络获取失败          地址: 正在加载...          时间: 网络获取失败          海拔: 网络获取失败          天气: 网络获取失败</p>		
20	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30293-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格		 <p>时间: 网络获取失败          备注: 山不拉煤矿</p>		
21	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30294-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格		 <p>备注: 山不拉煤矿</p>		

22	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30295-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 网络抓拍点 备注: 山不拉煤矿</p>		
23	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30296-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>备注: 山不拉煤矿</p>		
24	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30297-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 网络抓拍点 备注: 山不拉煤矿</p>		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30298-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 2023年6月2日 地点: 山不拉煤矿</p>	
26	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30299-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>地点: 山不拉煤矿</p>	
27	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30300-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>地点: 山不拉煤矿</p>	

28	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30301-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>备注: 山不拉煤矿</p>	
29	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30302-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 网络摄像头 备注: 山不拉煤矿</p>	
30	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30303-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 网络摄像头 备注: 山不拉煤矿</p>	

31	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30304-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格			
32	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30305-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格			
33	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30306-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格			

34	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30307-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 2023年6月2日 地点: 山不拉煤矿</p>		
35	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30308-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>地点: 山不拉煤矿</p>		
36	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30309-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>地点: 山不拉煤矿</p>		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30310-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>时间: 网络获取失败 备注: 山不拉煤矿</p>	
38	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30311-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>备注: 山不拉煤矿</p>	
39	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30312-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 <p>备注: 山不拉煤矿</p>	

40	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30313-2023	2023-06-02	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格		 <p>备注: 山不拉煤矿</p>		
41	五家沟煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30319-2023	2023-06-05	综合判定该无轨胶轮车合格。		 <p>地址: 山西省吕梁市山阴县山西晋能 山西金海重工装备制造有限公司 时间: 2023-06-05 10:05:26 海拔: 1937.5米 备注: 五家沟煤业有限公司</p>		
42	五家沟煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30320-2023	2023-06-05	综合判定该无轨胶轮车合格。		 <p>地址: 山西省吕梁市山阴县山西晋能 山西金海重工装备制造有限公司 时间: 2023-06-05 10:05:26 海拔: 1937.5米 备注: 五家沟煤业有限公司</p>		

43	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (装载机7M59)	DAJC-7M59019-2023	2023-06-07	合格				
44	山西忻州神池宏远煤业有限公司 (装载机7M59)	DAJC-7M59020-2023	2023-06-07	合格				
45	辽源煤业(煤矿用钢丝绳(在线无损定量检测)7M82)	DAJC-7M82010-2023	2023-06-02	所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。面积损失百分比为: 6.45% (大于5%, 但小于10%), 被测钢丝绳可在加强养护的条件下继续使用				

43	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风 机系统安全检 验102)	DAJC-102025-2023	2023-03-29	检验结 论：合格				
44	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风 机系统安全检 验102)	DAJC-102025-2023	2023-03-29	检验结 论：合格				
45	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风 机系统安全检 验102)	DAJC-102026-2023	2023-03-30	检验结 论：合格				

46	平凉新安煤业有 限责任公司(煤 矿在用主通风 机系统安全检 验102)	DAJC-102026-2023	2023-03-30	检验结 论：合格			
47	山西省长治经坊 煤业有限公司 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验A402)	DAJC-A402018-2023	2023-05-23	检验项目 结论：合 格			
48	山西省长治经坊 煤业有限公司 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验A402)	DAJC-A402019-2023	2023-05-24	检验项目 结论：合 格			

49	山西省长治经坊煤业有限公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402020-2023	2023-05-25	检验项目 结论：合格		
50	山西省长治经坊煤业有限公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402021-2023	2023-05-26	检验项目 结论：合格		