



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	20 济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿窄轨车辆连接件连接插销 7M35)	DAJC-7M35015-2023	2023-4-4~5	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
2	20 济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿窄轨车辆连接件连接链 7M36)	DAJC-7M36013-2023	2023-4-6	合格	
3	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39039-2023	2023-4-1	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
4	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39040-2023	2023-4-3	合格	
5	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39041-2023	2023-4-5	除撕裂力外其他检验项目合格	
6	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(裕兴)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39042-2023	2023-4-8	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
7	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(裕兴)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39043-2023	2023-4-9	合格	
8	28 山东亨达煤业有限公司(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39044-2023	2023-4-10	合格	
9	山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39045-2023	2023-4-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城三号)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39046-2023	2023-4-11	合格	
11	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城五号)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39047-2023	2023-4-12	除撕裂力外其他检验项目合格	
12	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(机械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10063~064-2023	2023-4-20	符合标准要求	 经度: 116.819737 纬度: 35.786871 地址: 山东省泰安市宁阳县海力大 道八里庙 时间: 2023-04-20 10:13:20 经度: 116.819737 纬度: 35.786871 地址: 山东省泰安市宁阳县海力大 道八里庙 时间: 2023-04-20 10:13:20

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用空气压缩机 7M11)	DAJC-7M11050~052-2023	2023-4-18	合格	
14	12 新泰市汶河矿业有限公司(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12017-2023	2023-4-3	合格	
15	12 新泰市汶河矿业有限公司(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12018-2023	2023-4-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12019-2023	2023-4-3	合格	
17	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12020-2023	2023-4-4	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
18	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12024~025-2023	2023-4-11	合格	
19	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12028-2023	2023-4-18	合格	
20	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12029-2023	2023-4-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
21	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13072~074-2023	2023-4-3	合格	
22	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13075~077-2023	2023-4-4	合格	
23	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13078~080-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
24	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13081~083-2023	2023-4-4	合格	
25	30 山东华宁矿业集团有限公司保安煤矿(煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13101~106-2023	2023-4-11	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13113~115-2023	2023-4-18	合格	
27	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13116~118-2023	2023-4-19	合格	
28	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿在用主排水系统(排水泵)7M13)	DAJC-7M13119~120-2023	2023-4-20	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用高压开关柜 7M14)	DAJC-7M14350~364-2023	2023-4-2	合格	
30	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用高压开关柜 7M14)	DAJC-7M14365~368-2023	2023-4-3	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用高压开关柜 7M14)	DAJC-7M14369~383-2023	2023-4-17	合格	
32	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用高压开关柜 7M14)	DAJC-7M14384~398-2023	2023-4-19	合格	
33	12 新泰市汶河矿业有限公司(矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15147~150-2023	2023-4-2	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15151~152-2023	2023-4-3	合格	
35	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15153~158-2023	2023-4-4	合格	
36	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15159~163-2023	2023-4-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15164~166-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
38	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15167~170-2023	2023-4-17	合格	 经度: 116.819086 纬度: 35.786039 地址: 山东省泰安市宁阳县海力大 道东兴特设院 时间: 2023-04-17 15:05:05
39	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15171~172-2023	2023-4-19	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15173-2023	2023-4-21	合格	
41	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用电力变压器 7M15)	DAJC-7M15174~175-2023	2023-4-18	合格	
42	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16217~221-2023	2023-4-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16222~225-2023	2023-4-3	合格	
44	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16226~229-2023	2023-4-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16241~245-2023	2023-4-17	合格	
46	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16246-2023	2023-4-18	合格	
47	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16247~251-2023	2023-4-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
48	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16252-2023	2023-4-20	合格	
49	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16253-2023	2023-4-21	合格	
50	28 山东亨达煤业有限公司(矿用电力电缆 7M16)	DAJC-7M16254~266-2023	2023-4-25	合格	 经纬度: 116.824044 纬度: 35.820771 地址: 山东省泰安市宁阳县堽城镇 财源路 时间: 2023-04-25 10:58:18 经纬度: 116.823955 纬度: 35.820742 地址: 山东省泰安市宁阳县堽城镇 财源路 时间: 2023-04-25 10:59:39


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
51	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用三相交流电动机 7M17)	DAJC-7M17053~056-2023	2023-4-3	合格	
52	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用三相交流电动机 7M17)	DAJC-7M17057~060-2023	2023-4-17	合格	 经度: 116.820602 纬度: 35.765299 地址: 山东省泰安市宁阳县海力大 海力集团 时间: 2023-04-17 09:00:07  经度: 116.818551 纬度: 35.766211 地址: 山东省泰安市宁阳县海力 海力集团 时间: 2023-04-17 09:00:07


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用三相交流电动机 7M17)	DAJC-7M17061~063-2023	2023-4-19	合格	
54	12 新泰市汶河矿业有限公司(高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18167~175-2023	2023-4-3	合格	
55	12 新泰市汶河矿业有限公司(高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18176~190-2023	2023-4-4	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	12 新泰市汶河矿业有限公司 (高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18191~194-2023	2023-4-5	合格	
57	12 新泰市汶河矿业有限公司 (高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18196~205-2023	2023-4-3	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18206~214-2023	2023-4-18	合格	
59	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(高压防爆开关 7M18)	DAJC-7M18215-2023	2023-4-21	合格	
60	12 新泰市汶河矿业有限公司(矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19109~110-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
61	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19111~116-2023	2023-4-4	合格	
62	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19117~121-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19122~126-2023	2023-4-19	合格	
64	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19127~129-2023	2023-4-21	合格	
65	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 7M19)	DAJC-7M19130~134-2023	2023-4-18	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20029-2023	2023-4-3	合格	
67	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20030~031-2023	2023-4-4	合格	
68	12 新泰市汶河矿业有限公司 (矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20032-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20033-2023	2023-4-19	合格	
70	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20034-2023	2023-4-21	合格	
71	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(矿用隔爆型照明信号综合保护装置 7M20)	DAJC-7M20035-2023	2023-4-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(移动变电站 7M21)	DAJC-7M21012-2023	2023-4-18	合格	
73	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(移动变电站 7M21)	DAJC-7M21013-2023	2023-4-20	合格	
74	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(移动变电站 7M21)	DAJC-7M21014-2023	2023-4-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	12 新泰市汶河矿业有限公司 (避雷器 7M22)	DAJC-7M22065~078-2023	2023-4-2	合格	
76	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(避雷器 7M22)	DAJC-7M22079~092-2023	2023-4-17	合格	
77	12 新泰市汶河矿业有限公司 (绝缘安全工器具 7M23)	DAJC-7M23019~020-2023	2023-4-5	所检试件合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(绝缘安全工器具 7M23)	DAJC-7M23021~022-2023	2023-4-12	所检试件合格	/
79	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(绝缘安全工器具 7M23)	DAJC-7M23023-2023	2023-4-27	所检试件合格	
80	12 新泰市汶河矿业有限公司(矿用接地装置 7M24)	DAJC-7M24008-2023	2023-4-2~5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用接地装置 7M24)	DAJC-7M24009-2023	2023-4-17~19	合格	
82	12 新泰市汶河矿业有限公司 (电抗器 7M25)	DAJC-7M25017~020-2023	2023-4-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
83	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(电抗器 7M25)	DAJC-7M25021~022-2023	2023-4-19	合格	 
84	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(煤矿在用电机车 7M64)	DAJC-7M64019~020-2023	2023-4-21	综合判定该电机车合格	 
85	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(煤矿井下牵引网络(杂 散电流)7M67)	DAJC-7M67004-2023	2023-4-21	合格	 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
86	山东安顺工矿设备制造有限公司(新疆和田普阳)(煤矿在用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35016-2023	2023-4-7	合格	
87	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿在用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35017-2023	2023-4-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
88	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿在用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35018-2023	2023-4-18	合格	
89	山东安顺工矿设备制造有限公司(甘肃万胜)(煤矿在用窄轨车辆连接插销 7M35)	DAJC-7M35019-2023	2023-4-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	74 贵州鲁中矿业有限责任公司 织金县实兴乡实兴煤矿(煤矿在用窄轨车辆连接插销7M35)	DAJC-7M35021-2023	2023-4-24	合格	
91	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用窄轨车辆连接插销7M35)	DAJC-7M35022-2023	2023-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	山东安顺工矿设备制造有限公司(新疆和田普阳) (煤矿在用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36014-2023	2023-4-7	合格	
93	山东安顺工矿设备制造有限公司(巴州秦华工贸) (煤矿在用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36015-2023	2023-4-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
94	山东安顺工矿设备制造有限公司(甘肃万胜)(煤矿在用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36016-2023	2023-4-19	合格	
95	74 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿(煤矿在用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36018-2023	2023-4-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿在用窄轨车辆连接链 7M36)	DAJC-7M36019-2023	2023-4-24	合格	
97	山西亚美大宁能源有限公司 (煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37055-2023	2023-4-2	合格	
98	山西亚美大宁能源有限公司 (煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37056-2023	2023-4-4	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿(煤矿用阻燃电缆7M37)	DAJC-7M37057-2023	2023-4-17	综合判定该试样的阻燃性能合格	
100	河南神火煤电股份有限公司薛湖煤矿(煤矿用阻燃电缆7M37)	DAJC-7M37058-2023	2023-4-19	综合判定该试样的阻燃性能合格	
101	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃电缆7M37)	DAJC-7M37059-2023	2023-4-19	合格	
102	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃电缆7M37)	DAJC-7M37060-2023	2023-4-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
103	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37061-2023	2023-4-19	合格	
104	29 山东金阳矿业集团有限公司金阳煤矿(煤矿用阻燃电缆 7M37)	DAJC-7M37062-2023	2023-4-20	合格	
105	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38060-2023	2023-4-8	合格	
106	33 海力财富集团有限公司石桥煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38061-2023	2023-4-9	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
107	山西亚美大宁能源有限公司 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38062-2023	2023-4-9	合格	
108	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38063-2023	2023-4-13	合格	
109	12 新泰市汶河矿业有限公司 (煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38064-2023	2023-4-14	合格	
110	02 山东泰丰矿业集团有限公司 王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38082-2023	2023-4-16	合格	
111	02 山东泰丰矿业集团有限公司 王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳 7M38)	DAJC-7M38083-2023	2023-4-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
112	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38084-2023	2023-4-17	合格	
113	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38085-2023	2023-4-18	合格	
114	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38086-2023	2023-4-19	合格	
115	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38087-2023	2023-4-18	合格	
116	02 山东泰丰矿业集团有限公司王家寨煤矿(煤矿用钢丝绳7M38)	DAJC-7M38088-2023	2023-4-19	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(洗煤分公司)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39048-2023	2023-4-14	除撕裂力外其他检验项目合格	
118	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城五号)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39049-2023	2023-4-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
119	贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39050-2023	2023-4-16	合格	
120	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(长城五号)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39051-2023	2023-4-22	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
121	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39052-2023	2023-4-23	合格	
122	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(榆树井)(煤矿用织物芯阻燃输送带 7M39)	DAJC-7M39053-2023	2023-4-25	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(洗煤分公司)(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带7M40)	DAJC-7M40014-2023	2023-4-6	合格	
124	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(洗煤分公司)(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带7M40)	DAJC-7M40015-2023	2023-4-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
125	山东能源集团物资有限公司内蒙古分公司(洗煤分公司)(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带7M40)	DAJC-7M40016-2023	2023-4-13	合格	
126	77 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县化起镇江西煤矿(煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带7M40)	DAJC-7M40017-2023	2023-4-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
127	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41016-2023	2023-4-20	合格	 A photograph of a black tarp with yellow text. The text includes 'an', '牌', '安全标志编号', '覆布正压', '复合材料有', '7021', and '传真: (028'. A small white label with Chinese text is attached to the tarp.
128	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41017-2023	2023-4-20	合格	 A photograph of a black tarp with yellow text. The text includes 'uan', '牌', '安全标志编号', '覆布正压', '复合材料有', '37021', and '传真: (028) 8'. A small white label with Chinese text is attached to the tarp.

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
129	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿用隔爆水袋 7M42)	DAJC-7M42001-2023	2023-4-26	合格	
130	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿用隔爆水袋 7M42)	DAJC-7M42002-2023	2023-4-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
131	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(矿用电力变压器(绝缘 油) 7M46)	DAJC-7M46010~013-2023	2023-4-19	合格	
132	33 海力财富集团有限公司石 桥煤矿(煤矿在用空气压缩机 (压缩机油) 7M47)	DAJC-7M47044~046-2023	2023-4-18	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
133	甘肃万胜矿业有限公司(煤矿用风筒涂覆布 7M41)	DAJC-7M41015-2023	2023-4-20	合格	
134	甘肃华亭煤电股份有限公司陈家沟煤矿(煤矿在用空气压缩机(压缩机油) 7M47)	DAJC-7M47055~060-2023	2023-4-28	合格	