

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)	DAJC-7F04053-2023	2023-03-08	合格	 地址: 山东省烟台市栖霞市烟台成吉生物科技有限公司 时间: 2023-03-08 10:10:43 海拔: 100.0米 天气: 7~12℃ 东北风	
2	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11084-2023	2023-03-08	综合判定该空气压缩机合格	 位置: 正在检测中 高度: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 2023-03-08 09:27:32 备注: 按照标准检测	
3	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11085-2023	2023-03-08	综合判定该空气压缩机合格	 位置: 正在检测中 高度: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 2023-03-08 09:28:06 备注: 按照标准检测	

4	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11086-2023	2023-03-08	综合判定 该空气压缩机合格			
5	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11087-2023	2023-03-08	综合判定 该空气压缩机合格			
6	烟台天昊矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12029-2023	2023-03-07	合格			

7	烟台天昊矿业有 限公司(金属非 金属地下矿山主 排水泵7F13)	DAJC-7F13142~145- 2023	2023-03-07	综合判定 合格	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注  经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注  经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注  经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注	
8	新疆喀拉通克矿 业有限责任公司 (金属非金属地 下矿山主排水系 统7F12)	DAJC-7F12030-2023	2023-03-06	综合判定 该主排水 系统合格。	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 备注: 长按水印编辑备注	


9	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12031-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水系统合格。	 注：正在检修中 编号：正在检修中 地址：新疆喀拉通克 时间：新疆喀拉通克 地点：新疆喀拉通克		
10	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12032-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水系统合格。	 注：正在检修中 编号：正在检修中 地址：新疆喀拉通克 时间：新疆喀拉通克 地点：新疆喀拉通克		
11	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13146~151-2023	2023-03-06	综合判定 该主排水泵合格。	 注：正在检修中 编号：正在检修中 地址：新疆喀拉通克 时间：新疆喀拉通克 地点：新疆喀拉通克		

12	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13152-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
13	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13153-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
14	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13154-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			

15	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13155-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
16	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13156-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
17	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13157-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			

18	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13158-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
19	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13159-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			
20	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13160-2023	2023-03-05	综合判定 该主排水泵合格。			

21	烟台天昊矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F14489~495- 2023	2023-03-07	合格	 地址: 山东烟台牟平区 青州市三特科技有限公司 时间: 2023-03-07 09:40:54 海拔: 54.1米 天气: 5-12°C 无云		
22	烟台天昊矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F14496~504- 2023	2023-03-07	合格	 处理: 正在处理中 故障: 正在处理中 地址: 正在处理中 时间: 正在处理中 备注: 以数据为准		
23	烟台天昊矿业有 限公司(高低压 开关柜7F14)	DAJC-7F14529~540- 2023	2023-03-08	合格	 处理: 正在处理中 故障: 正在处理中 地址: 正在处理中 时间: 正在处理中 备注: 以数据为准		

24	烟台天昊矿业有 限公司(矿用电 力变压器7F15)	DAJC-7F15140~147- 2023	2023-03-07	合格。	 场景：正在测试中 环境：正在测试中 地址：正在测试中 时间：2023-03-07 09:18:01 备注：长放永印编号		
25	烟台天昊矿业有 限公司(矿用电 力电缆7F16)	DAJC-7F16357~363- 2023	2023-03-08	合格	 地址：烟台天昊矿业有 限公司 时间：2023-03-08 天气：天气晴朗		
26	烟台天昊矿业有 限公司(矿用电 力电缆7F16)	DAJC-7F16364~372- 2023	2023-03-07	合格	 场景：正在测试中 环境：正在测试中 地址：正在测试中 时间：2023-03-07 备注：长放永印编号		

27	烟台天昊矿业有限公司(矿用交流电动机7F17)	DAJC-7F17062~065-2023	2023-03-07	合格			
28	烟台天昊矿业有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22149~152-2023	2023-03-07	合格			
29	烟台天昊矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23044-2023	2023-03-07	所检试件合格。			

30	烟台天昊矿业有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23045-2023	2023-03-07	所检试件合格。	 地址: 山东烟台莱州市莱州 台合生电气有限公司 时间: 2023-03-07 10:25:39 海拔: 103.1米 天气: 5-23℃ 雷阵雨		
31	烟台天昊矿业有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24018-2023	2023-03-07	合格	 海拔: 正在加载中 位置: 正在加载中 地址: 正在加载中 时间: 正在加载中 天气: 正在加载中		
32	烟台天昊矿业有限公司(架线式电机车7F33)	DAJC-7F33008-2023	2023-03-07	合格	 地址: 正在加载中... 时间: 正在加载中... 海拔: 正在加载中... 天气: 正在加载中...		

33	烟台天昊矿业有限公司(架线式电机车7F33)	DAJC-7F33009-2023	2023-03-07	合格	 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
34	烟台天昊矿业有限公司(杂散电流7F67)	DAJC-7F67001-2023	2023-03-07	所检项目符合标准要求	 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败	
35	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02015-2023	2023-03-03	综合指标判定: 合格	 经度: 正在获取中 纬度: 正在获取中 地址: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中	

36	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05051-2023	2023-03-09	除第2项罐体要求中敷设的护轨不合格外，其他项目合格。		
37	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05052-2023	2023-03-09	合格。		

38	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山通风系统鉴定109)	DAJC-109003-2023	2023-02-22	综合指标判定：合格	 时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司  时间：网络获取失败 备注：新疆喀拉通克矿业有限责任公司		
----	--------------------------------------	------------------	------------	-----------	---	--	--