

| 序号 | 报告名称                               | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论       | 现场勘验影像资料                                                                              | 备注 |
|----|------------------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01) | DAJC-7M01019-2023 | 2023-09-10 | 综合判定该提升机合格 |   |    |
| 2  | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司(煤矿用架空乘人装置7M07)   | DAJC-7M07041-2023 | 2023-09-17 | 综合判定合格。    |  |    |

|   |                                    |                   |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | 枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10) | DAJC-7M10187-2023 | 2023-09-06 | 所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。     |  <p>现场拍照</p> <p>经度: 正在获取中...<br/>纬度: 正在获取中...<br/>地址: 正在获取中...<br/>时间: 无法获取北京时间...<br/>海拔: 正在获取中...<br/>天气: 正在获取中...<br/>备注: 长按水印编辑备注</p> |  |
| 4 | 梁宝寺能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)        | DAJC-7M10189-2023 | 2023-08-15 | 所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。     |  <p>经度: 118.99722<br/>纬度: 35.576208<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县文化路4号梁宝寺二矿<br/>时间: 2023-08-25 07:59:56<br/>海拔: 29.8</p>                            |  |
| 5 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)  | DAJC-7M10191-2023 | 2023-09-17 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |  <p>经度: 108.068316<br/>纬度: 35.573364<br/>地址: 陕西省延安市黄陵县南川二号煤矿<br/>时间: 2023-09-17 07:05:03<br/>海拔: 1051.4<br/>备注: 长按水印编辑备注</p>           |  |

|   |                           |                   |            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|---|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 6 | 梁宝寺能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10) | DAJC-7M10210-2023 | 2023-09-26 | 所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。     |  <p>经纬: 116.224728<br/>高程: 53.535002<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县梁宝寺镇<br/>公司: 2023-09-26 10:32:53<br/>海拔: 53.5米<br/>备注: 梁宝寺镇</p> |  |  |
| 7 | 梁宝寺能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10) | DAJC-7M10211-2023 | 2023-09-26 | 所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。     |  <p>经纬: 116.224728<br/>高程: 53.535002<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县<br/>时间: 2023-09-26 11:32:53<br/>海拔: 53.5米<br/>备注: 梁宝寺镇</p>   |  |  |
| 8 | 梁宝寺能源有限公司(矿用机械部件无损检测7M10) | DAJC-7M10212-2023 | 2023-09-27 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |  <p>经纬: 116.224728<br/>高程: 53.535002<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县<br/>时间: 2023-09-27 14:35:52<br/>海拔: 53.5米<br/>备注: 梁宝寺镇</p>  |  |  |

|    |                            |                   |            |                     |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----|----------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | 梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11132-2023 | 2023-08-22 | 合格                  |  <p>经纬度: 116.198520<br/>高度: 35.575548<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县平安路4<br/>号顺泰一号楼<br/>时间: 2023-08-22 15:20:57<br/>海拔: 64.55米<br/>天气: 微风 32℃ 西北风</p>   |  |
| 10 | 梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11133-2023 | 2023-08-22 | 合格                  |  <p>经纬度: 116.198520<br/>高度: 35.575548<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县平安路4<br/>号顺泰一号楼<br/>时间: 2023-08-22 15:26:33<br/>海拔: 64.55米<br/>天气: 微风 32℃ 西北风</p> |  |
| 11 | 梁宝寺能源有限责任公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11140-2023 | 2023-08-25 | 综合判定<br>该空压机<br>合格。 |  <p>经纬度: 116.224472<br/>高度: 35.555925<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县经济开发区梁宝<br/>寺矿生活副业中心<br/>时间: 2023-08-25 15:12:07<br/>海拔: 55.7米</p>               |  |

|    |                                 |                   |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | 梁宝寺能源有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)        | DAJC-7M11141-2023 | 2023-08-25 | 综合判定该空压机合格。 |  <p>经度: 116.224562<br/>纬度: 35.536302<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县经济开发区梁宝寺能源公司<br/>时间: 2023-08-25 15:17:51<br/>海拔: 29.4米</p>                                                |  |
| 13 | 梁宝寺能源有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)        | DAJC-7M11142-2023 | 2023-08-25 | 综合判定该空压机合格。 |  <p>经度: 116.224537<br/>纬度: 35.536400<br/>地址: 山东省济宁市嘉祥县经济开发区梁宝寺矿生产调度中心<br/>时间: 2023-08-25 15:25:06<br/>海拔: 28.1米</p>                                           |  |
| 14 | 山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11144-2023 | 2023-09-11 | 合格          |  <p>经度: 110.710443<br/>纬度: 36.53577<br/>地址: 山西省吕梁市中阳县<br/>山西中阳华润联盛南山煤业有限公司<br/>时间: 2023-09-11 11:09:24<br/>海拔: 1348.6米<br/>天气: 18~21℃ 晴<br/>风: 微风 0.2m/s</p> |  |

|    |                                 |                   |            |    |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15 | 山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11145-2023 | 2023-09-11 | 合格 |  <p>设备ID: 1100000<br/>设备名称: 空气压缩机<br/>地址: 山西省吕梁市离石区<br/>山西中阳华润联盛南山煤业有限公司<br/>时间: 2023-09-11 10:58:12<br/>用户: 张山</p>      |  |  |
| 16 | 山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11146-2023 | 2023-09-11 | 合格 |  <p>设备ID: 110304024<br/>设备名称: 空气压缩机<br/>地址: 山西省吕梁市离石区<br/>山西中阳华润联盛南山煤业有限公司<br/>时间: 2023-09-11 10:58:12<br/>用户: 张山</p>  |  |  |
| 17 | 山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11147-2023 | 2023-09-11 | 合格 |  <p>设备ID: 110304025<br/>设备名称: 空气压缩机<br/>地址: 山西省吕梁市离石区<br/>山西中阳华润联盛南山煤业有限公司<br/>时间: 2023-09-11 10:58:12<br/>用户: 张山</p> |  |  |

|    |                                 |                   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 18 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11148-2023 | 2023-09-15 | 合格 |  <p>经纬: 111.45182<br/>海拔: 38.44227米<br/>地址: 山西省吕梁市兴县峁底煤业有限公司<br/>北高县兴县华润联盛峁底煤业有限公司<br/>设备号<br/>时间: 2023-09-15 10:00:44<br/>角度: 0.0度<br/>天气: 晴, 27°C 西北风<br/>备注: 检查7M11压缩机</p>       |  |  |
| 19 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11149-2023 | 2023-09-15 | 合格 |  <p>经纬: 111.45182<br/>海拔: 38.44227米<br/>地址: 山西省吕梁市兴县峁底煤业有限公司<br/>北高县兴县华润联盛峁底煤业有限公司<br/>设备号<br/>时间: 2023-09-15 10:00:40<br/>角度: 1029.7度<br/>天气: 晴, 27°C 西北风<br/>备注: 检查7M11压缩机</p>  |  |  |
| 20 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11150-2023 | 2023-09-15 | 合格 |  <p>经纬: 111.46794<br/>海拔: 38.44227米<br/>地址: 山西省吕梁市兴县峁底煤业有限公司<br/>北高县兴县华润联盛峁底煤业有限公司<br/>设备号<br/>时间: 2023-09-15 10:00:42<br/>角度: 1013.3度<br/>天气: 晴, 27°C 西北风<br/>备注: 检查7M11压缩机</p> |  |  |

|    |                                  |                       |            |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|----------------------------------|-----------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 21 | 山西临县华润联盛黄家沟煤业有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11) | DAJC-7M11151-2023     | 2023-09-18 | 合格  |  <p>坐标: 111.113259<br/>海拔: 3772005.3<br/>地址: 山西省吕梁市临县黄家沟<br/>时间: 2023-09-18 10:20:23<br/>高度: 1067.6米<br/>天气: 17-20℃ 晴<br/>备注: 晋大科技</p> |  |
| 22 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿(矿用电力变压器7M15)      | DAJC-7M15176~177-2023 | 2023-04-29 | 合格。 |                                                                                                                                      |  |
| 23 | 山西中阳华润联盛南山煤业有限公司(矿用电力电缆7M16)     | DAJC-7M16370~373-2023 | 2023-09-25 | 合格  |  <p>坐标: 111.303689<br/>海拔: 3776424.3<br/>地址: 山西省吕梁市中阳县<br/>时间: 2023-09-25 10:40:57<br/>高度: 0.0米<br/>天气: 15-17℃ 晴<br/>备注: 晋大科技</p>   |  |

|    |                                |                   |            |               |                                                                                      |  |  |
|----|--------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 | 神木大砭窑气化煤有限责任公司(煤矿用带式输送机7M29)   | DAJC-7M29080-2023 | 2023-09-11 | 综合判定该带式输送机合格。 |    |  |  |
| 25 | 山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用带式输送机7M29) | DAJC-7M29083-2023 | 2023-09-15 | 综合判定该带式输送机合格。 |  |  |  |

|    |                                  |                   |            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 | 神木市前梁矿业有限公司（矿用无轨胶轮车7M30）         | DAJC-7M30410-2023 | 2023-08-19 | 综合判定<br>该无轨胶<br>轮车合格 | <div><p>经度: 110.564439<br/>纬度: 39.067023<br/>地址: 陕西省榆林市神木市富海能源前梁明星加油站<br/>时间: 2023-08-19 08:22:28<br/>海拔: 1134.7米<br/>备注: 长坡水印编辑备注</p></div> <div><p>经度: 110.564245<br/>纬度: 39.067271<br/>地址: 陕西省榆林市神木市中共店塔镇前梁村支部委员会<br/>时间: 2023-08-19 08:58:52<br/>海拔: 1133.6米<br/>备注: 长坡水印编辑备注</p></div> |  |
| 27 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿（煤矿在用单轨吊车7M50） | DAJC-7M50046-2023 | 2023-08-01 | 综合判定<br>该无轨胶<br>轮车合格 | <div><p>时间: 无网络无法获取北京时间<br/>海拔: 正在获取中...<br/>天气: 正在获取中...</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |


|    |                                  |                   |            |              |                                                                                      |  |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 28 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50050-2023 | 2023-08-25 | 综合判定该单轨吊车合格。 |    |  |
| 29 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50051-2023 | 2023-08-26 | 综合判定该单轨吊车合格。 |  |  |

|    |                                  |                   |            |              |                                                                                                                                                                           |  |  |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 30 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50052-2023 | 2023-08-28 | 综合判定该单轨吊车合格。 |  <p>区域：工作面支护<br/>任务：工作面支护<br/>地点：工作面支护<br/>时间：2023年8月28日<br/>班组：工作面支护<br/>姓名：王德胜</p>    |  |  |
| 31 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50053-2023 | 2023-08-28 | 综合判定该单轨吊车合格。 |  <p>区域：工作面支护<br/>任务：工作面支护<br/>地点：工作面支护<br/>时间：2023年8月28日<br/>班组：工作面支护<br/>姓名：王德胜</p>  |  |  |
| 32 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50054-2023 | 2023-08-29 | 综合判定该单轨吊车合格。 |  <p>区域：工作面支护<br/>任务：工作面支护<br/>地点：工作面支护<br/>时间：2023年8月29日<br/>班组：工作面支护<br/>姓名：王德胜</p> |  |  |

|    |                                  |                   |            |               |                                                                                                                                                                                                       |  |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33 | 枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50) | DAJC-7M50056-2023 | 2023-09-06 | 综合判定该单轨吊机车合格。 |  <p>经纬: 正在获取中。<br/>纬度: 正在获取中。<br/>地址: 正在获取中。<br/>时间: 无法获取北京时间<br/>海拔: 正在获取中。<br/>天气: 正在获取中。<br/>备注: 长按水印解锁备注</p>    |  |
| 34 | 济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)     | DAJC-7M50057-2023 | 2023-09-06 | 综合判定该单轨吊车合格   |  <p>经纬: 正在获取中。<br/>纬度: 正在获取中。<br/>地址: 正在获取中。<br/>时间: 无法获取北京时间<br/>海拔: 正在获取中。<br/>天气: 正在获取中。<br/>备注: 长按水印解锁备注</p>  |  |
| 35 | 山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)         | DAJC-7M50086-2023 | 2023-10-13 | 综合判定该单轨吊车合格。  |  <p>经纬: 正在获取中。<br/>纬度: 正在获取中。<br/>地址: 正在获取中。<br/>时间: 无法获取北京时间<br/>海拔: 正在获取中。<br/>天气: 正在获取中。<br/>备注: 长按水印解锁备注</p> |  |

|    |                                |                   |            |    |                                                                                       |  |  |
|----|--------------------------------|-------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 36 | 山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52) | DAJC-7M52012-2023 | 2023-09-09 | 合格 |     |  |  |
| 37 | 山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52) | DAJC-7M52013-2023 | 2023-09-09 | 合格 |   |  |  |
| 38 | 山西中阳华润联盛苏村煤业有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52) | DAJC-7M52014-2023 | 2023-09-09 | 合格 |  |  |  |

|    |                                 |                         |            |    |                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----|---------------------------------|-------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39 | 黄陵县太贤乡石牛沟煤矿（矿用挖掘机7M60）          | DAJC-7M60001-2023       | 2023-07-29 | 合格 |  <p>经纬度：108.972100<br/>纬度：35.570357<br/>地址：陕西省延安市黄陵县槐树庄<br/>时间：2023-07-29 14:18:36<br/>海拔：1043.1米<br/>天气：☁ 25 ~ 27℃ 东北风<br/>备注：长按水印编辑备注</p> |  |
| 40 | 黄陵县南川二号煤炭实业有限责任公司（矿用挖掘机7M60）    | DAJC-7M60002-2023       | 2023-07-29 | 合格 |  <p>经纬度：网络获取失败<br/>纬度：网络获取失败<br/>地址：正在加载中<br/>时间：网络获取失败<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：南川二号煤矿</p>                                                   |  |
| 41 | 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司（隔绝式压缩氧气自救器7M77） | DAJC-7M777291~7476-2023 | 2023-08-17 | 合格 |  <p>经纬度：109.212959<br/>纬度：38.266791<br/>地址：陕西省榆林市榆阳区延长石油巴拉素煤业有限公司<br/>时间：2023-08-17 16:08:34<br/>海拔：1207.4米<br/>备注：长按水印编辑备注</p>          |  |

|    |                                             |                             |            |    |                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 42 | 陕西延长石油巴<br>拉素煤业有限公司（隔绝式压缩<br>氧气自救器<br>7M77） | DAJC-7M777477~<br>7628-2023 | 2023-08-18 | 合格 |  <p>经纬：109.212612<br/>纬度：38.266402<br/>地址：陕西省榆林市榆阳区延长石油巴拉素煤业有限公司<br/>时间：2023-08-18 10:07:53<br/>海拔：1107.5 米<br/>备注：无水印编辑备注</p> |  |
| 43 | 神木市升富煤矿<br>有限公司（潜水<br>电泵MA01）               | DAJC-7MA01008~<br>009-2023  | 2023-09-15 | 合格 |  <p>经纬：正在获取中。<br/>纬度：正在获取中。<br/>地址：正在获取中。<br/>时间：无法获取北京时间<br/>海拔：正在获取中。<br/>天气：正在获取中。<br/>备注：升富煤矿</p>                        |  |