

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10215-2023	2023-10-09	检验结论：所检工件暴露部位经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷			
2	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10216-2023	2023-10-09	检验结论：所检工件暴露部位经超声波检测未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷			
3	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10217-2023	2023-10-11	检验结论：所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。		 时间：网络获取失败 备注：山不拉煤矿	

4	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责公 司山不拉煤矿 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10218-2023	2023-10-11	检验结 论：所检 工件暴露 部位经超 声波检测 未发现超 过Φ2mm 当量平底 孔缺陷	 时间：网络获取失败 备注：山不拉煤矿		
5	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责公 司山不拉煤矿 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10239-2023	2023-10-11	检验结 论：所检 试件检验 区域未发 现可记录 表面开口 缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：山不拉煤矿		
6	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责公 司山不拉煤矿 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10240-2023	2023-10-11	检验结 论：所检 工件经超 声波探伤 未发现超 过Φ2mm 当量平底 孔缺陷。	 时间：网络获取失败 备注：山不拉煤矿		

7	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10241-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
8	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10242-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
9	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10243-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

10	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10244-2023	2023-10-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
11	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10245-2023	2023-10-13	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
12	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10246-2023	2023-10-13	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	温家塔煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10247-2023	2023-10-13	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
14	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11155-2023	2023-10-13	检验项目结论:合格	 经度: 110.100312 纬度: 36.545386 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 温家塔 时间: 2023-10-13 08:45:32 海拔: 1111.2米 天气: 天气数据失败 备注: 温家塔煤矿	
15	鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11156-2023	2023-10-13	检验项目结论:合格	 经度: 110.099913 纬度: 36.545159 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 温家塔 时间: 2023-10-13 10:25:52 海拔: 1059.3米 天气: 10-16℃ 西北风 备注: 温家塔煤矿	

16	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11157-2023	2023-10-13	检验项目结论：除转速无法判定外，所检项目合格	 经纬度: 110.100612 经度: 39.544498 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 温家塔 时间: 2023-10-13 10:28:24 海拔: 1141.3米 天气: 10~16℃ 西北风 备注: 温家塔煤矿	
17	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11158-2023	2023-10-13	检验项目结论：除转速无法判定外，所检项目合格	 经纬度: 110.100641 经度: 39.544844 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 温家塔 时间: 2023-10-13 10:26:30 海拔: 1125.3米 天气: 10~16℃ 西北风 备注: 温家塔煤矿	
18	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11159-2023	2023-10-13	检验项目结论：合格	 经纬度: 110.099876 经度: 39.544447 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇 温家塔 时间: 2023-10-13 10:29:20 海拔: 1129.3米 天气: 10~16℃ 西北风 备注: 温家塔煤矿	

19	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家塔煤矿(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11160-2023	2023-10-13	检验项目 结论：合格			
20	山不拉煤矿(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12058-2023	2023-10-10	所检项目 合格。			
21	山不拉煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13237-2023	2023-10-10	除吨水百米电耗外 所检项目 合格。			

22	山不拉煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13238-2023	2023-10-10	除吨水百米电耗外所检项目合格。			
23	山不拉煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13239-2023	2023-10-10	除吨水百米电耗外所检项目合格。			
24	山不拉煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29085-2023	2023-10-09	综合判定该带式输送机合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
25	山不拉煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29086-2023	2023-10-09	综合判定该带式输送机合格。			
26	山不拉煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29087-2023	2023-10-09	综合判定该带式输送机合格。			
27	山不拉煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29088-2023	2023-10-09	综合判定该带式输送机合格。			

28	温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29095-2023	2023-10-12	综合判定该带式输送机合格。	 日期: 2023-10-12 地点: 温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)		
29	温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29096-2023	2023-10-12	综合判定该带式输送机合格。	 日期: 2023-10-12 地点: 温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)		
30	温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29097-2023	2023-10-12	综合判定该带式输送机合格。	 日期: 2023-10-12 地点: 温家塔煤矿(煤矿用带式输送机7M29)		

31	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30679-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122183 纬度 38.752439 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 名称 晋保煤业 时间 2023-10-09 15:08:17 备注 山西晋保煤业有限公司		
32	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30680-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122262 纬度 38.752700 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 名称 晋保煤业 时间 2023-10-09 15:01:25 备注 山西晋保煤业有限公司		
33	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30681-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122214 纬度 38.752700 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 名称 晋保煤业 时间 2023-10-09 15:00:00 备注 山西晋保煤业有限公司		

34	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30682-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度: 111.122876 纬度: 38.752571 地址: 山西省忻州市保德县新西线山西神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-09 15:02:07 备注: 山西神达晋保煤业有限公司	
35	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30683-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度: 111.122426 纬度: 38.752501 地址: 山西省忻州市保德县新西线山西神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-09 15:35:11 备注: 山西神达晋保煤业有限公司	
36	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30684-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度: 111.122172 纬度: 38.752498 地址: 山西省忻州市保德县新西线山西神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-09 15:58:57 备注: 山西神达晋保煤业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
37	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30685-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122083 纬度 38.702555 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 检测单位 山西晋保煤业有限公司 时间 2023-10-09 15:28:13 备注 山西晋保煤业有限公司	
38	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30686-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122083 纬度 38.702555 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 检测单位 山西晋保煤业有限公司 时间 2023-10-09 10:15:13 备注 山西晋保煤业有限公司	
39	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30687-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.122077 纬度 38.702509 地址 山西省忻州市保德县神达晋保煤业有限公司 检测单位 山西晋保煤业有限公司 时间 2023-10-09 15:01:05 备注 山西晋保煤业有限公司	

40	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30688-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬：111.122201 高程：36.752699 地址：山西省忻州市保德县新荣山西保德晋保煤业有限公司 时间：2023-10-09 10:30:35 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司	
41	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30689-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬：111.122218 高程：36.752672 地址：山西省忻州市保德县新荣山西保德晋保煤业有限公司 时间：2023-10-09 10:47:41 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司	
42	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30690-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬：111.122244 高程：36.752699 地址：山西省忻州市保德县新荣山西保德晋保煤业有限公司 时间：2023-10-09 11:44:37 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司	

43	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30691-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.123490 纬度 38.752549 地址 山西省忻州市神达晋保煤业有限公司 检测作业员 张生 时间 2023-10-09 11:11:04 备注 山西晋保煤业有限公司	
44	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30692-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.123490 纬度 38.752549 地址 山西省忻州市神达晋保煤业有限公司 检测作业员 张生 时间 2023-10-09 11:11:04 备注 山西晋保煤业有限公司	
45	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30693-2023	2023-10-10	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经度 111.123490 纬度 38.752549 地址 山西省忻州市神达晋保煤业有限公司 检测作业员 张生 时间 2023-10-10 11:11:04 备注 山西晋保煤业有限公司	

46	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30694-2023	2023-10-10	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬度：111.121161 高程：36.751821 地址：山西省忻州市保德县南河乡山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间：2023-10-10 15:07:38 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司		
47	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30695-2023	2023-10-10	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬度：111.121804 高程：36.752221 地址：山西省忻州市保德县南河乡山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间：2023-10-10 15:07:11 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司		
48	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30696-2023	2023-10-10	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 经纬度：111.121804 高程：36.752221 地址：山西省忻州市保德县南河乡山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间：2023-10-10 15:07:11 备注：山西忻州神达晋保煤业有限公司		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30697-2023	2023-10-09	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格		
50	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30708-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		
51	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30709-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。		

52	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30710-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 111.122133 纬度: 38.552433 地址: 山西省忻州市保德县 时间: 2023-10-21 15:06:33 备注: 山西忻州晋保煤业有限公司	
53	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30711-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 111.121915 纬度: 38.552566 地址: 山西省忻州市保德县新西线山西 时间: 2023-10-21 14:51:00 备注: 山西忻州晋保煤业有限公司	
54	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30712-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 111.122145 纬度: 38.552533 地址: 山西省忻州市保德县 时间: 2023-10-21 15:06:33 备注: 山西忻州晋保煤业有限公司	

55	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30713-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 111.122067 高度: 98.752710 地址: 山西省忻州市保德县桥西镇山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-21 10:00:40 备注: 山西忻州神达晋保煤业有限公司	
56	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30714-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 111.122560 高度: 98.752559 地址: 山西省忻州市保德县南河沟乡山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-21 10:10:44 海拔: 400米 天气: 7 ~ 17℃ 北风	
57	晋保煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30715-2023	2023-10-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 111.122156 高度: 98.752371 地址: 山西省忻州市保德县南河沟乡山西忻州神达晋保煤业有限公司 时间: 2023-10-21 10:32:40 海拔: 4024.9米 天气: 7 ~ 17℃ 北风	

58	河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50069-2023	2023-09-28	综合判定该单轨吊车合格。				
59	河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50070-2023	2023-09-28	合格。				
60	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50087-2023	2023-10-24	综合判定该单轨吊车合格。				

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
61	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50088-2023	2023-10-25	合格			
62	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402045-2023	2023-10-26	合格		 经纬度: 112.131685 纬度: 37.965802 地址: 山西省太原市古交市峰峪乡古交世纪金鑫煤业有限公司 时间: 2023-10-26 10:50:27 备注: 古交世纪金鑫煤业有限公司	
63	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402046-2023	2023-10-26	合格		 经纬度: 112.131657 纬度: 37.965781 地址: 山西省太原市古交市峰峪乡古交世纪金鑫煤业有限公司 时间: 2023-10-26 14:20:05 备注: 古交世纪金鑫煤业有限公司	

64	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业(煤矿用架空乘人装置7M07)	DAJC-7M07045-2023	2023-10-27	合格。	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：2023-10-27 14:00	
65	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11164-2023	2023-10-27	合格。	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：2023-10-27 14:00	
66	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30471-480-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：高河能源有限公司	

67	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30481-490-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：网络获取失败	
68	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30481-499-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：网络获取失败	
69	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30500-510-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。		

70	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30511-521-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：网络获取失败	
71	山西高河能源有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30698-707-2023	2023-10-28	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：网络获取失败	
72	山西高河能源有限公司(蓄电池电机车7M34)	DAJC-7M34028-034-2023	2023-10-28	合格。	 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 备注：高河能源有限公司	

73	山西高河能源有限公司(煤矿在用单轨吊7M34)	DAJC-7M50074-085-2023	2023-10-28	合格。	 地址：网络获取失败	
74	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业(煤矿在用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52015-2023	2023-10-27	合格。	 经度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：2023-10-27 11:24:16	
75	阳泉煤业集团兴峪煤业(隔绝式自救器7M77)	DAJC-7M778753-10345-2023	2023-10-30	合格。	 经度：113.412122 纬度：38.009270 地址：山西省阳泉市盂县娄皇线石坡峪村 时间：2023-10-16 11:24:16	

76	山西忻州神达晋保煤业(轮胎式防爆装载机7M77)	DAJC-7MA02078-083-2023	2023-11-01	合格。	 经度: 111.122515 纬度: 38.755480 地址: 山西省忻州市保德县桥西线山西忻州神达晋保煤业 时间: 2023-10-10 08:21:53 备注: 山西忻州神达晋保煤业有限公司	
77	山西高河能源有限公司(轮胎式防爆装载机7M77)	DAJC-7MA02084-086-2023	2023-10-28	合格。	 地址: 网络获取失败	
78	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13237-2023	2023-10-10	合格		