

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10252-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
2	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10253-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
3	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10253-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

4	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10253-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
5	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10253-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
6	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10254-2023	2023-11-15	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

7	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10255-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
8	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10256-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
9	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10256-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

10	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10256-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
11	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10256-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
12	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10257-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	贵州林华矿业有 限公司(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10257-2023	2023-11-16	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		
14	贵州林华矿业有 限公司(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10257-2023	2023-11-16	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		
15	贵州林华矿业有 限公司(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10257-2023	2023-11-16	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。		

16	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10258-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
17	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10259-2023	2023-11-16	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		
18	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10260-2023	2023-11-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。		

19	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10261-2023	2023-11-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
20	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10262-2023	2023-11-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
21	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10263-2023	2023-11-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			


22	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10264-2023	2023-11-17	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 地址: 贵州省毕节市金沙县马场 县 时间: 2023-11-17 09:43:07 备注: 贵州林华矿业		
23	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10265-2023	2023-11-17	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。	 地址: 贵州省毕节市金沙县马场 县 时间: 2023-11-17 09:43:07 备注: 贵州林华矿业		
24	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10266-2023	2023-11-18	所检工件 暴露部位 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
25	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10267-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
26	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
27	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

28	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。				
29	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。				
30	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。				

31	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
32	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10268-2023	2023-11-18	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
33	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10269-2023	2023-11-18	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。			

34	贵州林华矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10270-2023	2023-11-18	所检试件 检验区域 未发现可 记录表面 开口缺 陷。			
35	福昌煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10278-2023	2023-11-29	所检试件 未发现可 记录表面 开口缺 陷。			
36	福昌煤业(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10279-2023	2023-11-29	所检工件 经超声波 检测未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
37	中煤塔山(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11171-2023	2023-11-28	合格。			
38	中煤塔山(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11172-2023	2023-11-28	合格。			
39	平凉新安煤业(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29108-2023	2023-12-05	综合判定该带式输送机合格。			

40	平凉新安煤业 (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29109-2023	2023-12-05	综合判定 该带式输送机合格。	 现场拍照 时间：2023-12-05 地点：平凉新安煤业 设备：带式输送机 型号：7M29 备注：综合判定合格		
41	平凉新安煤业 (煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29110-2023	2023-12-05	综合判定 该带式输送机合格。	 现场拍照 时间：2023-12-05 地点：平凉新安煤业 设备：带式输送机 型号：7M29 备注：综合判定合格		
42	山西朔州山阴金 海洋五家沟煤业 有限公司(矿用 无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30716-2023	2023-11-09	综合判定 该无轨胶轮车合格。	 现场拍照 时间：2023-11-09 11:12:19 地点：山西省朔州市山阴县山阴金海洋五家沟煤业有限公司 备注：五家沟煤业		

43	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30716-2023	2023-11-09	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址 山西省朔州市山阴县山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 时间 2023-11-09 11:14:41 备注 五家沟煤业		
44	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30716-2023	2023-11-09	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址 山西省朔州市山阴县山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 时间 2023-11-09 11:22:51 备注 五家沟煤业		
45	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30716-2023	2023-11-09	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址 山西省朔州市山阴县山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 时间 2023-11-09 11:29:47 备注 五家沟煤业		

46	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30716-2023	2023-11-09	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址: 山西省朔州市山阴县山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 时间: 2023-11-09 11:45:34 备注: 五家沟煤业	
47	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30720-2023	2023-11-07	检验结论: 合格	 地址: 山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间: 2023-11-07 15:18:48 备注: 晋保煤业	
48	山西忻州神达晋保煤业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30721-2023	2023-11-07	检验结论: 综合判定该无轨胶轮车合格	 地址: 山西省忻州市保德县河沟乡山西忻州神达晋保煤业 时间: 2023-11-07 15:44:25 备注: 晋保煤业	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
49	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30722-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-07 16:51:23 备注：晋保煤业	
50	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30723-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-07 17:06:42 备注：晋保煤业	
51	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30724-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-09 09:16:20 备注：晋保煤业	

52	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30725-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县 山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-09 17:03:04 备注：晋保煤业	
53	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30726-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县 山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-07 16:19:37 备注：晋保煤业	
54	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30727-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址：山西省忻州市保德县 山西忻州神达晋保煤业 时间：2023-11-09 08:44:13 备注：晋保煤业	

55	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30728-2023	2023-11-07	检验结论：综合判定该无轨胶轮车合格	 地址 山西省忻州市保德县山西忻州神达晋保煤业 时间 2023-11-09 09:17:33 备注 晋保煤业		
56	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30729-2023	2023-10-27	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：同煤集团山西分公司 山西分公司 时间：2023-10-27 14:00:00 备注：400-111		
57	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30730-2023	2023-10-27	综合判定该无轨胶轮车合格。	 地址：同煤集团山西分公司 山西分公司 时间：2023-10-27 14:00:00 备注：400-111		

58	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30731-2023	2023-11-30	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-11-30 10:18:41 备注: 晋保煤业	
59	山西忻州神达晋保煤业有限公司 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30732-2023	2023-11-30	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 时间: 2023-11-30 10:59:12 备注: 晋保煤业	
60	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30733-2023	2023-11-27	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经度: 110.601245 纬度: 39.312179 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗荣祥煤焦化有限公司 时间: 2023-11-27 09:57:34 备注: 山不拉煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
61	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责 任公司山不 拉煤矿(矿 用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30734-2023	2023-11-27	综合判定 该无轨胶 轮车合格。		
62	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责 任公司山不 拉煤矿(矿 用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30735-2023	2023-11-27	综合判定 该无轨胶 轮车合格。		
63	准格尔旗荣祥煤 焦化有限责 任公司山不 拉煤矿(矿 用无轨胶轮 车7M30)	DAJC-7M30736-2023	2023-11-27	综合判定 该无轨胶 轮车合格。		


64	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30737-2023	2023-11-27	综合判定该无轨胶轮车合格。	 蒙A 110A1330 电话: 89312238 地址: 内蒙古包头市准格尔旗荣祥煤焦化有限公司 时间: 2023-11-27 09:21:02 备注: 山不拉煤矿		
65	准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30738-2023	2023-11-27	综合判定该无轨胶轮车合格。	 时间: 2023-11-27 09:18:30 地点: 山不拉煤矿		
66	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50088-2023	2023-10-25	合格			

67	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50092-2023	2023-10-25	综合判定该单轨吊车合格。			
68	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50093-2023	2023-10-25	综合判定该单轨吊车合格。			
69	潞安集团蒲县伊田煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50094-2023	2023-11-15	综合判定该单轨吊车合格。			

70	潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50095-2023	2023-11-15	综合判定该单轨吊车合格。	 位置：同德煤矿井下 时间：2023年11月15日 设备：单轨吊车		
71	潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 (煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50096-2023	2023-11-15	综合判定该单轨吊车合格。	 位置：同德煤矿井下 时间：2023年11月15日 设备：单轨吊车		
72	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52018-2023	2023-10-25	合格	 位置：同德煤矿井下 时间：2023年10月25日 设备：无极绳绞车		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
73	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52019-2023	2023-10-25	合格			
74	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52020-2023	2023-10-25	合格			
75	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52021-2023	2023-10-25	合格			

76	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52022-2023	2023-10-25	除没有运输速度和运输距离显示器外，所检项目合格。			
77	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52023-2023	2023-10-25	合格			
78	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52024-2023	2023-10-26	合格			

79	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52025-2023	2023-10-26	合格			
80	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52026-2023	2023-10-26	合格			
81	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52027-2023	2023-10-26	合格			

82	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52028-2023	2023-10-26	合格			
83	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52029-2023	2023-10-26	合格			
84	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52030-2023	2023-10-27	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
85	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52031-2023	2023-10-27	合格			
86	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52032-2023	2023-10-27	合格			
87	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52033-2023	2023-10-27	合格			

88	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52034-2023	2023-10-27	合格			
89	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52035-2023	2023-10-27	合格			
90	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52036-2023	2023-10-27	除没有运输速度和运输距离显示器外，所检项目合格。			

91	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64043-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
92	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64044-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
93	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64045-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			

94	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64046-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
95	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64047-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
96	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64048-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
97	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64049-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。		
98	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64050-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。		
99	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64051-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。		

100	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64052-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			
101	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64058-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
102	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64059-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			

103	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64060-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
104	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64061-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
105	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64062-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			

106	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64063-2023	2023-10-25	综合判定该电机车合格。			
107	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64064-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			
108	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64065-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
109	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64066-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			
110	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64067-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			
111	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64068-2023	2023-10-26	综合判定该电机车合格。			

112	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64069-2023	2023-10-27	综合判定该电机车合格。			
113	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64070-2023	2023-10-27	综合判定该电机车合格。			
114	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64071-2023	2023-10-27	综合判定该电机车合格。			

115	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64072-2023	2023-10-27	综合判定该电机车合格。			
116	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64073-2023	2023-10-28	综合判定该电机车合格。			
117	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64074-2023	2023-10-28	综合判定该电机车合格。			

118	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64075-2023	2023-10-28	综合判定该电机车合格。			
119	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64076-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。			
120	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64077-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
121	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64078-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。			
122	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64079-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。			
123	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64080-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。			

124	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64081-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。		
125	山西华阳集团新能股份有限公司一矿(煤矿在用电机车7M64)	DAJC-7M64082-2023	2023-11-01	综合判定该电机车合格。		
126	山东忻州神达栖凤煤业有限公司(防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79005-2023	2023-10-10	合格。		

127	山东忻州神达栖凤煤业有限公司 (防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79006-2023	2023-10-10	合格。		
128	山东忻州神达栖凤煤业有限公司 (防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79007-2023	2023-10-10	合格。		
129	山东忻州神达栖凤煤业有限公司 (防爆柴油机胶套轮/齿轨卡轨车7M79)	DAJC-7M79008-2023	2023-10-10	合格。		

130	准格尔旗荣祥焦煤化有限责任公司山不拉煤矿（无轨胶轮车7M79）	DAJC-7M30733-2023	2023. 11. 27	合格。	 经度: 110.601245 纬度: 39.312178 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗迎宾路苦库尔沟 时间: 2023-11-27 08:55:36	
131	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司（煤矿在用主通风机系统安全检验A402）	DAJC-A402045-2023	2023-10-26	合格	 经度: 112.131685 纬度: 37.965802 地址: 山西省太原市古交市接峪乡古交世纪金鑫煤业有限公司 时间: 2023-10-26 10:50:27 备注: 古交世纪金鑫煤业有限公司	
132	山西煤炭运销集团古交世纪金鑫煤业有限公司（煤矿在用主通风机系统安全检验A402）	DAJC-A402046-2023	2023-10-26	合格	 经度: 112.131657 纬度: 37.965781 地址: 山西省太原市古交市接峪乡古交世纪金鑫煤业有限公司 时间: 2023-10-26 14:20:05 备注: 古交世纪金鑫煤业有限公司	

133	中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402047-2023	2023-10-31	合格	 经度 正在获取中 纬度 正在获取中 地址 正在获取中 时间 正在获取中 备注 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	
134	中煤华晋集团韩咀煤业有限公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402047-2023	2023-10-31	合格	 经度 110.570280 纬度 36.812260 地址 山西省忻州市乡宁县乡宁县 时间 2023-10-31 11:01:11 备注 中煤华晋集团韩咀煤业有限公司	
135	华美奥冯西煤业 (煤矿在用主通风机系统安全检验A402)	DAJC-A402048-2023	2023-11-25	所检项目合格	 经度 112.573759 纬度 36.812260 地址 山西省忻州市乡宁县乡宁县 时间 2023-11-25 11:25:11 备注 华美奥冯西煤业	

136	华美奥冯西煤业 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验A402)	DAJC-A402049-2023	2023-11-25	所检项目 合格	 经纬: 112.473861 高程: 39.431424 地址: 山西省朔州市平鲁区广北镇山西 华美奥冯西煤业有限公司 时间: 2023-11-25 11:30:12 备注: 冯西煤业	
137	中煤华晋里必煤 矿(煤矿在用主 通风机系统安全 检验A402)	DAJC-A402051-2023	2023-11-24	合格	 时间: 2023-11-24 16:27:10 备注: 里必煤矿	
138	中煤华晋里必煤 矿(煤矿在用主 通风机系统安全 检验A402)	DAJC-A402052-2023	2023-11-22	合格	 时间: 2023-11-22 09:48:43 备注: 里必煤矿	