

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司石圪台煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10282-2023	2023-11-26	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
2	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家梁三号煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10283-2023	2023-11-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
3	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家梁三号煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10284-2023	2023-11-28	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			

4	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家梁三号煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10285-2023	2023-11-28	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度: 110.318477 纬度: 39.428536 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗温家梁 时间: 2023-11-28 10:49:19 海拔: 1263.5米		
5	鄂尔多斯市乌兰煤炭（集团）有限责任公司温家梁三号煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10286-2023	2023-11-28	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度: 110.318477 纬度: 39.428536 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗温家梁 时间: 2023-11-28 11:50:18 海拔: 1267.2米		
6	山东东山新驿煤矿有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11175-2023	2023-12-28	合格。			

7	山东东山新驿煤矿有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11176-2023	2023-12-28	合格。	 时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
8	山东东山新驿煤矿有限公司(煤矿在用空气压缩机7M11)	DAJC-7M11177-2023	2023-12-28	合格。	 时间: 网络获取失败 地点: 网络获取失败 时间: 正在加载中... 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败		
9	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13251~254-2023	2023-12-25	合格	 时间: 无网络无法获取北京时间 海拔: 正在加载中... 天气: 正在加载中... 备注: 无		

10	米脂县龙镇煤矿 芦则沟矿井(煤 矿用带式输送机 7M29)	DAJC-7M29113-2023	2023-12-25	综合判定 该带式输 送机合 格。	 经纬: 109.522145 高程: 37806825 地址: 陕西省榆林市横山区孙家峁村 时间: 2023-12-25 11:54:15 海拔: 1079.6米 备注: 孙家峁煤矿		
11	宁夏煤炭基本建 设有限公司(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30778-2023	2023-12-18	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经纬: 106.522885 高程: 33016257 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 能源化工基地 时间: 2023-12-18 09:16:29 海拔: 1159.4米		
12	宁夏煤炭基本建 设有限公司(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30779-2023	2023-12-18	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经纬: 106.527527 高程: 33016352 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 能源化工基地 时间: 2023-12-18 09:30:33 海拔: 1159.2米		

13	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30780-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经编: 104.528101 经纬: 33.016334 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-18 08:35:32 海拔: 1159.1米	
14	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30781-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经编: 104.528081 经纬: 33.016342 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-18 08:37:15 海拔: 1159.1米	
15	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30782-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经编: 104.528119 经纬: 33.016357 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-18 09:36:53 海拔: 1180.1米	

16	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30783-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。		
17	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30784-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。		
18	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30785-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。		

19	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30786-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.2028086 经度: 35.036132 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 能源化工基地 时间: 2023-12-18 09:12:59 海拔: 1139.0米		
20	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30787-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.201157 经度: 35.030820 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 能源化工基地 时间: 2023-12-18 16:22:53 海拔: 1140.9米		
21	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30788-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.201357 经度: 35.030152 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 能源化工基地 时间: 2023-12-18 14:37:58 海拔: 1142.7米		

22	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30789-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。			
23	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30790-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。			
24	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30791-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。			

25	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30792-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。		
26	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30793-2023	2023-12-19	综合判定该无轨胶轮车合格。		
27	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30794-2023	2023-12-19	综合判定该无轨胶轮车合格。		

28	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30795-2023	2023-12-19	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.203008 经度: 37.942700 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 能化工业基地 时间: 2023-12-19 08:37:07 海拔: 1423.8 米		
29	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30796-2023	2023-12-19	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.202967 经度: 37.942682 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 能化工业基地 时间: 2023-12-19 09:28:24 海拔: 1420.3 米		
30	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30797-2023	2023-12-19	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.204360 经度: 37.943405 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 能化工业基地 时间: 2023-12-19 08:51:10 海拔: 1416.5 米		

31	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30798-2023	2023-12-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 106.203248 经度: 37.942912 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-19 09:05:15 海拔: 1421.2 米		
32	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30799-2023	2023-12-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 106.203248 经度: 37.942912 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-20 14:43:12 海拔: 1424.5 米		
33	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30800-2023	2023-12-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 106.203248 经度: 37.942912 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东能源化工基地 时间: 2023-12-20 14:43:12 海拔: 1424.5 米		

34	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30801-2023	2023-12-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 108.849756 车牌: 37630665 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 日期: 2023-12-20 14:47:15 海拔: 1428.4米		
35	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30802-2023	2023-12-20	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 108.849683 车牌: 37630664 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 日期: 2023-12-20 14:38:20 海拔: 1428.3米		
36	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30803-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 108.849714 车牌: 37630694 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 日期: 2023-12-20 16:03:50 海拔: 1428.1米		

37	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30804-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.553481 纬度: 37.025614 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 灵武市煤炭基本建设有限公司 时间: 2023-12-21 15:28:15 海拔: 1480.6米	
38	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30805-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.553541 纬度: 37.025625 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 灵武市煤炭基本建设有限公司 时间: 2023-12-21 15:28:15 海拔: 1480.6米	
39	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30806-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.553578 纬度: 37.025578 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 灵武市煤炭基本建设有限公司 时间: 2023-12-21 15:36:22 海拔: 1457.2米	

40	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30807-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.525484 纬度: 37.925537 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 实业发展有限公司机修项目部 时间: 2023-12-21 15:15:57 海拔: 1172.9米		
41	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30808-2023	2023-12-21	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.531482 纬度: 37.925591 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 实业发展有限公司机修项目部 时间: 2023-12-21 15:28:27 海拔: 1135.4米		
42	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30809-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.525752 纬度: 37.925593 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市宁东 实业发展有限公司机修项目部 时间: 2023-12-21 17:16:47 海拔: 1137.5米		

43	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30810-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经检：108.283300 经纬：37.880423 地址：宁夏回族自治区银川市灵武市林 业产业园 时间：2023-12-22 13:52:24 海拔：1449.5米		
44	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30811-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经检：108.283300 经纬：37.880423 地址：宁夏回族自治区银川市灵武市林 业产业园 时间：2023-12-22 14:02:08 海拔：1449.5米		
45	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30812-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经检：108.283300 经纬：37.880423 地址：宁夏回族自治区银川市灵武市林 业产业园 时间：2023-12-22 13:52:24 海拔：1449.5米		

46	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30813-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783213 海拔: 37860520 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 时间: 2023-12-22 14:06:43 海拔: 1453.9米	
47	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30814-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783213 海拔: 37860517 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 时间: 2023-12-22 13:48:39 海拔: 1454.1米	
48	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30815-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783242 海拔: 37860461 地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区 时间: 2023-12-22 13:51:57 海拔: 1440.0米	

49	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30816-2023	2023-12-22	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783282 车牌: 37860407 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳林洗煤厂 时间: 2023-12-22 14:08:44 海拔: 1444.8米		
50	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30817-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783217 车牌: 37860451 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳林洗煤厂 时间: 2023-12-22 13:48:53 海拔: 1453.5米		
51	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30818-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬: 108.783217 车牌: 37860451 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市红柳林洗煤厂 时间: 2023-12-30 10:10:39 海拔: 1444.3米		

52	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30819-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.777489 纬度: 37.826025 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 114175111111 时间: 2023-12-30 10:12:35 海拔: 1418.8米		
53	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30820-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.777390 纬度: 37.825847 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 114175111111 时间: 2023-12-30 10:08:08 海拔: 1418.3米		
54	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30821-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 108.777532 纬度: 37.826012 地址: 宁夏回族自治区银川市灵武市 114175111111 时间: 2023-12-30 09:57:33 海拔: 1418.8米		

55	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30822-2023	2023-12-30	综合判定该无轨胶轮车合格。			
56	宁夏煤炭基本建设有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30823-2023	2023-12-18	综合判定该无轨胶轮车合格。			
57	贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿(煤矿用水环真空泵7M75)	DAJC-7M75059~064-2023	2023-12-25	合格			