

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	陕西元盛煤业有限公司(煤矿在用缠绕式提升机系统7M01)	DAJC-7M01005-2024	2024-04-09	综合判定该提升机合格。			
2	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34008-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			
3	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34009-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
4	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34010-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			
5	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34011-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			
6	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34012-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34013-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			
8	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34014-2024	2024-03-02	综合判定该单轨吊车合格。			
9	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50025-2024	2024-02-28	综合判定该单轨吊车合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
10	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50026-2024	2024-02-28	综合判定该单轨吊车合格。			
11	山东李楼煤业有限公司(煤矿在用单轨吊车7M50)	DAJC-7M50029-2024	2024-04-13	综合判定该单轨吊车合格			/
12	甘肃灵台邵寨煤业有限公司(罐笼安全检测 7M05)	DAJC-7M05001-2024	2024-03-08	合格			


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	甘肃灵台邵寨煤业有限公司(罐笼安全检测 7M05)	DAJC-7M05002-2024	2024-03-08	合格	 经度: 107.829045 纬度: 35.000820 地址: 甘肃省平凉市灵台县巨源路山东能源西 北矿业邵寨煤业有限公司 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 天气: 网络获取失败 备注: 邵寨煤矿 2024-03-08	
14	神木市新窑煤业有限公司(矿用机械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10088-2024	2024-04-10	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度: 110.314104 纬度: 39.028939 坐标: WGS84坐标系 地址: 陕西省榆林市神木市新窑煤业 时间: 2024-04-11 11:22:26 海拔: 1178.3米 天气: 17°C 西风	
15	神木市新窑煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10089-2024	2024-04-10	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 110.314041 纬度: 39.029084 坐标: WGS84坐标系 地址: 陕西省榆林市神木市新窑煤业 时间: 2024-04-10 13:58:27 海拔: 1178.3米 天气: 17°C 西风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	梁宝寺能源有限责任公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10090-2024	2024-04-17	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 116.210589 纬度: 35.68134 地址: 山东省济宁市汶上县文化路4号梁宝寺二号井 时间: 2024-04-17 10:18:55 海拔: 218米 天气: 17°C 南风 备注: 梁宝寺能源有限责任公司 经度: 116.210337 纬度: 35.681614 地址: 山东省济宁市汶上县文化路4号梁宝寺二号井 时间: 2024-04-17 11:06:23 海拔: 42.4米 天气: 17°C 南风 备注: 梁宝寺能源有限责任公司	
17	陕西元盛煤业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10091-2024	2024-04-07	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 经度: 109.148539 纬度: 37.797879 地址: 陕西省榆林市横山区榆靖公路麒旺富源烟酒百货副食店 时间: 2024-04-09 11:02:06 海拔: 1154.4米 天气: 13~22°C 南风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
18	神木市鑫轮矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10094-2024	2024-04-16	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			
19	神木市鑫轮矿业有限公司(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10095-2024	2024-04-16	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。			
20	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M11034-2024	2024-04-08	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
21	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M11035-2024	2024-04-08	合格。	 经纬度：109.147537 纬度：37.799020 地址：陕西省榆林市横山区榆靖公路横山富源源海百货副食店 时间：2024-04-08 15:58:52 海拔：1151.7米 天气：☀️ 20~23℃ 南风		
22	济宁矿业集团有限公司济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用主排水系统7M12)	DAJC-7M12021-2024	2024-04-03	合格	 经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 IMEI：866264037655961 备注：安居煤矿		
23	济宁矿业集团有限公司安居煤矿(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13088~091-2024	2024-04-03	4台水泵均合格。	 经纬度：网络获取失败 纬度：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 IMEI：866264037655961 备注：安居煤矿		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
24	神木市新窑煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13097~099-2024	2024-04-11	除流量和转速项目不判定外，其他项目3台水泵均合格。			
25	神木市新窑煤业有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13100~102-2024	2024-04-11	除流量和转速项目不判定外，其他项目3台水泵均合格。			
26	陕西元盛煤业有限公司	DAJC-7M16194~196-2024	2024-04-09	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
27	梁宝寺能源有限责任公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17047~055-2024	2024-03-05	所检项目合格。	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 无法获取北京时间 海拔: 正在获取中... 天气: 正在获取中...	
28	梁宝寺能源有限责任公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17056~057-2024	2024-03-05	所检项目合格。	 经度: 116.224547 纬度: 35.536226 地址: 山东省济宁市嘉祥县经济开发区梁宝寺矿生产调度中心 时间: 2024-03-05 15:31:54 海拔: 32.8米 天气: 7~11℃ 西北风 备注: 梁宝寺煤矿	
29	梁宝寺能源有限责任公司(矿用三相交流电动机7M17)	DAJC-7M17058~061-2024	2024-03-07	所检项目合格。	 经度: 116.198525 纬度: 35.575636 地址: 山东省济宁市嘉祥县平安路4号梁宝寺二号井 时间: 2024-03-07 11:52:53 海拔: 26.4米 天气: 8~12℃ 西北风 备注: 梁宝寺煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
30	神木市鑫轮矿业有限公司(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30121-2024	2024-04-16	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。	 经度: 110.401797 纬度: 38.789847 地址: 陕西省榆林市神木市柳林镇 神木市鑫轮矿业有限公司 时间: 2024-04-16 08:43:48 海拔: 1104.3米 天气: 7 ~ 19°C 西北风	
31	陕西元盛煤业有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02022-2024	2024-04-08	合格。	 经度: 109.147399 纬度: 37.798719 地址: 陕西省榆林市横山区榆靖公路横山富强烟酒百货副食店 时间: 2024-04-08 16:54:57 海拔: 1129.4米 天气: 20 ~ 23°C 南风	
32	陕西元盛煤业有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02023-2024	2024-04-08	合格。	 经度: 109.147229 纬度: 37.798719 地址: 陕西省榆林市横山区榆靖公路横山富强烟酒百货副食店 时间: 2024-04-08 17:03:38 海拔: 1121.8米 天气: 20 ~ 23°C 南风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
33	陕西元盛煤业有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02024-2024	2024-04-08	合格。		 经纬度: 109147284 纬度: 37798706 地址: 陕西省榆林市横山区横山镇 公路横旺富强烟酒百货副食店 时间: 2024-04-08 17:12:15 海拔: 1122.2米 天气: 🌤️ 20 ~ 23°C 南风	
34	陕西元盛煤业有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02025-2024	2024-04-08	合格。		 经纬度: 109149941 纬度: 37799552 地址: 陕西省榆林市横山区横旺 富强烟酒百货副食店 时间: 2024-04-09 15:30:15 海拔: 1118.6米 天气: 天气获取失败	
35	陕西元盛煤业有限公司(轮胎式防爆装载机MA02)	DAJC-7MA02026-2024	2024-04-08	合格。		 经纬度: 109149952 纬度: 37799575 地址: 陕西省榆林市横山区横山镇 公路横旺富强烟酒百货副食店 时间: 2024-04-09 15:39:16 海拔: 1111.3米 天气: 天气获取失败	