





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02029~030-2024	2024-3-9	综合判定该提升机合格	 经度: 120.295230 纬度: 37.088646 地址: 山东省青岛市莱西市307省道山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2024-03-09 09:03:16  经度: 120.296285 纬度: 37.088877 地址: 山东省青岛市莱西市307省道山东黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2024-03-09 09:03:17
2	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02031~032-2024	2024-3-24	综合判定该提升机合格	 经度: 120.541329 纬度: 37.449959 地址: 山东省潍坊市坊子区坊子街道 王文源黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2024-03-24 08:20:34  经度: 120.536772 纬度: 37.416639 地址: 山东省潍坊市坊子区坊子街道 王文源黄金矿业(莱西)有限公司 时间: 2024-03-24 08:24:28

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03010-2024	2024-3-9	综合判定该提升绞车合格	
4	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04027~029-2024	2024-3-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
5	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04030~033-2024	2024-3-4	合格	 经纬: 121.531777 海拔: 37076771 地址: 山东省威海市乳山市唐家沟矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04) 时间: 2024-03-04 09:44:29  经纬: 121.530722 海拔: 37076803 地址: 山东省威海市乳山市唐家沟矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04) 时间: 2024-03-04 09:44:29
6	新城金矿采掘 2 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿) (金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04034-2024	2024-3-5	合格	 经纬: 120.778485 海拔: 33590316 地址: 山东省烟台市莱州市新城金矿新城二分矿 时间: 2024-03-05 13:22:51  经纬: 120.778485 海拔: 33590316 地址: 山东省烟台市莱州市新城金矿新城二分矿 时间: 2024-03-05 13:22:51
7	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04035~036-2024	2024-3-7	综合判定该防坠器合格	 经纬: 120.780656 海拔: 57349121 地址: 山东省烟台市招远市招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2024-03-07 13:22:51  经纬: 120.780656 海拔: 57349121 地址: 山东省烟台市招远市招远市金宝黄金矿业有限公司 时间: 2024-03-07 13:22:51


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	206 山东金创股份有限公司 (金属非金属矿山竖井提升系 统防坠器 7F04)	DAJC-7F04041~044-2024	2024-3-12	合格	 
9	164 山东黄金矿业(玲珑)有 限公司东风矿区(金属非金属 矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05039~040-2024	2024-3-24	合格	 
10	160 山东五莲县鲁地矿业有 限公司(金属非金属矿山设备 设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10064-2024	2024-3-3	符合标准要求	 



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(金属非金属矿山设备设施及零部件 7F10)	DAJC-7F10089~090-2024	2024-3-24	符合标准要求	
12	221 青岛金星矿业股份有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11076~082-2024	2024-3-1	综合判定该空气压缩机合格	
13	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11099-2024	2024-3-10	综合判定该空气压缩机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12031-2024	2024-3-24	综合判定该排水系统合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.03.24 山东黄金矿业股份有限公司  经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.03.24 山东黄金矿业股份有限公司
15	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(金属非金属地下矿山主排水系统(主排水泵)7F13)	DAJC-7F13172~176-2024	2024-3-24	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.03.24 山东黄金矿业股份有限公司  经纬: 网络获取失败 精度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.03.24 山东黄金矿业股份有限公司
16	221 青岛金星矿业股份有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23055~056-2024	2024-3-1	合格	 经纬: 120.214258 精度: 37.007369 地址: 山东省青岛市平度市金山 路金山 时间: 2024-03-01 13:29:25  经纬: 120.214287 精度: 37.007383 地址: 山东省青岛市平度市金山 路金山 时间: 2024-03-01 13:43:50

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23083-2024	2024-3-7	合格	 时间: 2024-03-07 15:46:45 经纬度: 37.350091 地址: 山东省烟台市招远市 招远市金宝黄金矿业有限公司 备注: 2024-03-07 15:46:45
18	106 新泰中联泰丰水泥有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23111~112-2024	2024-3-15	合格	
19	143 山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山在用矿用电梯 7F59)	DAJC-7F59003-2024	2024-3-6	综合判定该矿用电梯合格	 结论: 正在检验中 标准: 正在检验中 地址: 正在检验中 时间: 网络数据失败 备注: 2024.03.06 山东东平宏达矿业有限公司 结论: 正在检验中 标准: 正在检验中 地址: 正在检验中 时间: 网络数据失败 备注: 2024.03.06 山东东平宏达矿业有限公司




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61147-2024	2024-3-3	符合 MT/T970-2005 要求	
21	144 东平百成矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61179-2024	2024-3-6	符合 MT/T970-2005 要求	
22	143 山东东平宏达矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61180-2024	2024-3-6	符合 MT/T970-2005 要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69096~097-2024	2024-3-24	合格	
24	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(招金矿业股份有限公司蚕庄矿区上庄矿段)(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F35004-2024	2024-3-27	合格	
25	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(招金矿业股份有限公司蚕庄矿区上庄矿段)(矿用窄轨车辆连接插链 7F36)	DAJC-7F36006-2024	2024-3-27	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
26	160 山东五莲县鲁地矿业有限公司(矿用阻燃电缆 7F37)	DAJC-7F37003-2024	2024-3-20	合格	
27	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38152-2024	2024-3-1	合格	
28	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38153-2024	2024-3-2	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
29	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38154-2024	2024-3-3	合格	
30	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38155-2024	2024-3-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
31	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38156-2024	2024-3-1	合格	 <table><caption>样品标识签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(玲珑)有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38156-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.02.21</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>40</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>-270 盲竖井提升机</td><td>用 途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F38156-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40	使用地点	-270 盲竖井提升机	用 途	平衡绳
送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F38156-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40																		
使用地点	-270 盲竖井提升机	用 途	平衡绳																		
32	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38157-2024	2024-3-1	合格	 <table><caption>样品标识签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东黄金矿业(玲珑)有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38157-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.02.21</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>40</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>-270 盲竖井提升机</td><td>用 途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F38157-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40	使用地点	-270 盲竖井提升机	用 途	平衡绳
送检单位	山东黄金矿业(玲珑)有限公司	样品编号	DAJC-7F38157-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	40																		
使用地点	-270 盲竖井提升机	用 途	平衡绳																		
33	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38158-2024	2024-3-2	合格	 <table><caption>样品标识签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>中煤五建三处纱岭项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38158-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.02.21</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>38</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>副井提升机</td><td>用 途</td><td>提升大钩</td></tr></table>	送检单位	中煤五建三处纱岭项目部	样品编号	DAJC-7F38158-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	38	使用地点	副井提升机	用 途	提升大钩
送检单位	中煤五建三处纱岭项目部	样品编号	DAJC-7F38158-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.02.21																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	38																		
使用地点	副井提升机	用 途	提升大钩																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38160-2024	2024-3-4	合格	
35	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38161-2024	2024-3-4	合格	
36	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38162-2024	2024-3-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
37	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38163-2024	2024-3-6	合格	
38	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38175-2024	2024-3-2	合格	
39	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38176-2024	2024-3-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
40	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38177-2024	2024-3-6	合格	
41	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38178-2024	2024-3-7	合格	
42	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38179-2024	2024-3-8	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38180-2024	2024-3-7	合格	
44	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38209-2024	2024-3-7	合格	
45	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38210-2024	2024-3-7	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
46	206 山东金创股份有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38211-2024	2024-3-7	合格	
47	206 山东金创股份有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38212-2024	2024-3-8	合格	
48	160 山东五莲县鲁地矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38213-2024	2024-3-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
49	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38214-2024	2024-3-8	合格	
50	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38216-2024	2024-3-8	合格	
51	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38217-2024	2024-3-10	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
52	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38218-2024	2024-3-15	合格	
53	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38219-2024	2024-3-15	合格	
54	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38220-2024	2024-3-15	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
55	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38221-2024	2024-3-15	合格	
56	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38222-2024	2024-3-16	合格	
57	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38223-2024	2024-3-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
58	193 中煤五建三处纱岭项目 部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38224-2024	2024-3-12	合格	
59	193 中煤五建三处纱岭项目 部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38225-2024	2024-3-13	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
60	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38226-2024	2024-3-13	合格	
61	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38227-2024	2024-3-16	合格	
62	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38228-2024	2024-3-16	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	193 中煤五建三处纱岭项目 部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38229-2024	2024-3-16	合格	
64	193 中煤五建三处纱岭项目 部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38230-2024	2024-3-16	合格	
65	193 中煤五建三处纱岭项目 部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38231-2024	2024-3-17	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
66	193 中煤五建三处纱岭项目部进风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38232-2024	2024-3-17	合格	
67	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38233-2024	2024-3-26	合格	
68	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38234-2024	2024-3-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38235-2024	2024-3-12	合格	
70	西和县尖崖沟矿业发展有限 公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38236-2024	2024-3-9	合格	
71	西和县尖崖沟矿业发展有限 公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38237-2024	2024-3-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	西和县尖崖沟矿业发展有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38238-2024	2024-3-9	合格	
73	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38244-2024	2024-3-18	合格	
74	225 山东黄金矿业(莱西)有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38245-2024	2024-3-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38249-2024	2024-3-14	合格	
76	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38251-2024	2024-3-20	合格	
77	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38252-2024	2024-3-20	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38253-2024	2024-3-21	合格	
79	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38254-2024	2024-3-21	合格	
80	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38255-2024	2024-3-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38256-2024	2024-3-22	合格	
82	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38257-2024	2024-3-22	合格	
83	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山分矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38265-2024	2024-3-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38278-2024	2024-3-27	合格	
85	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38279-2024	2024-3-27	合格	
86	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风分矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47065~069-2024	2024-3-1	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	221 青岛金星矿业股份有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47081~087-2024	2024-3-2	合格	
88	山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区大开头矿段(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47092~096-2024	2024-3-8	合格	
89	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47097~101-2024	2024-3-9	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47102-2024	2024-3-10	合格	
91	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47123~126-2024	2024-3-26	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
92	143 山东东平宏达矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47127~128-2024	2024-3-31	合格	
93	141 东平县建龙矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04039-2024	2024-3-9	综合判定该防坠器合格	
94	141 东平县建龙矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23088~089-2024	2024-3-9	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
95	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(地下运矿车 7F69)	DAJC-7F69041~047-2024	2024-3-16	合格	
96	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿山无轨运人车辆 7F75)	DAJC-7F75017~023-2024	2024-3-16	合格	
97	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(地下服务车 7F94)	DAJC-7F94003-2024	2024-3-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
98	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38268-2024	2024-3-27	合格	
99	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38269-2024	2024-3-27	合格	
100	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38272-2024	2024-3-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
101	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38273-2024	2024-3-28	合格	
102	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38274-2024	2024-3-28	合格	
103	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38275-2024	2024-3-29	合格	
104	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38276-2024	2024-3-29	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	206 山东金创股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38277-2024	2024-3-29	合格	
106	141 东平县建龙矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38262-2024	2024-3-30	合格	
107	新城金矿采掘 2 组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38283-2024	2024-3-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38284-2024	2024-3-31	合格	
109	新城金矿采掘2组(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38285-2024	2024-3-31	合格	