


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02001-2024	2024-1-7	综合判定该提升机合格	
2	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02002~003-2024	2024-1-8	综合判定该提升机合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02004-2024	2024-1-9	综合判定该提升机合格	位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿  位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿  位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿  位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿 
4	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02008-2024	2024-1-9	综合判定该提升机合格	位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿  位置：摩擦式提升机 作业：检查钢丝绳 地址：山东莱州 时间：2024-01-09 11:05:00 检测单位：三山岛金矿 

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
5	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02009-2024	2024-1-12	综合判定该提升机合格	
6	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机 7F02)	DAJC-7F02012-2024	2024-1-23	综合判定该提升机合格	
7	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(金属非金属矿山在用提升绞车 7F03)	DAJC-7F03001-2024	2024-1-25	综合判定该提升绞车合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04001-2024	2024-1-7	合格	
9	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04002~003-2024	2024-1-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
10	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04004-2024	2024-1-25	合格	 标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.25 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿  标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.25 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿
11	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04005~008-2024	2024-1-27	综合判定该防坠器合格	 标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.27 山东金洲集团千岭矿业有限公司  标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.27 山东金洲集团千岭矿业有限公司
12	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器 7F04)	DAJC-7F04009~010-2024	2024-1-28	合格	 标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.28 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区  标题: 网络联锁失败 概述: 网络联锁失败 地址: 提升机位置校验 时间: 网络联锁失败 备注: 2024.01.28 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
13	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05001-2024	2024-1-6	合格	
14	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05002-2024	2024-1-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
15	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05003~004-2024	2024-1-8	合格	 经度: T19950383 纬度: S7407580 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道莱州市大港街道办事处山东黄金生态矿业 时间: 2024-01-08 15:24:09  经度: T19950351 纬度: S7407604 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道莱州市大港街道办事处山东黄金生态矿业 时间: 2024-01-08 15:24:24
16	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05005-2024	2024-1-9	该罐笼罐体顶部未设顶盖门, 其余所检项目合格	 经度: T19950383 纬度: S7407580 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道莱州市大港街道办事处山东黄金生态矿业 时间: 2024-01-09 15:52:34 备注: 2024-01-09 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  经度: T19950383 纬度: S7407580 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛街道莱州市大港街道办事处山东黄金生态矿业 时间: 2024-01-09 15:52:30 备注: 2024-01-09 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
17	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05006-2024	2024-1-9	合格	 经度: 119.07699 纬度: 37.41754 地址: 莱州市三山岛镇 时间: 2024.01.09 备注: 2024.01.09 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  经度: 119.07699 纬度: 37.41754 地址: 莱州市三山岛镇 时间: 2024.01.09 备注: 2024.01.09 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
18	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05007-2024	2024-1-12	合格	 经度: 119.07699 纬度: 37.41754 地址: 莱州市三山岛镇 时间: 2024.01.12 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  经度: 119.07699 纬度: 37.41754 地址: 莱州市三山岛镇 时间: 2024.01.12 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
19	144 东平百成矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05009~010-2024	2024-1-23	合格	 经度: 115.326043 纬度: 36.030354 地址: 山东省泰安市东平县东平百成矿业有限公司 时间: 2024.01.23 09:55:04 备注: 2024.01.23 09:55:04

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
20	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05011-2024	2024-1-23	合格	
21	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山在用罐笼 7F05)	DAJC-7F05012-2024	2024-1-25	合格	
22	146 东平金牛矿业有限公司(矿山在用斜井人车 7F06)	DAJC-7F06001~003-2024	2024-1-22	综合判定该斜井人车合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
23	146 东平金牛矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10001~003-2024	2024-1-5	符合标准要求	
24	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10004~005-2024	2024-1-7	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10007~008-2024	2024-1-8	符合标准要求	
26	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10009~010-2024	2024-1-9	符合标准要求	
27	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10011-2024	2024-1-12	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10020-2024	2024-1-23	符合标准要求	
29	150 金诚信矿业管理股份有限公司金城项目部(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10021~022-2024	2024-1-24	符合标准要求	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
30	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10023~025-2024	2024-1-24	符合标准要求	 行摄：王强摄 拍摄：王强摄 审核：王强摄 编辑：王强摄 时间：2024-01-24 15:22 行摄：王强摄 拍摄：王强摄 审核：王强摄 编辑：王强摄 时间：2024-01-24 15:22
31	150 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10026~028-2024	2024-1-25	符合标准要求	 行摄：王强摄 拍摄：王强摄 审核：王强摄 编辑：王强摄 时间：2024-01-25 15:22 行摄：王强摄 拍摄：王强摄 审核：王强摄 编辑：王强摄 时间：2024-01-25 15:22

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
32	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(金属非金属矿山设备设施和及零部件 7F10)	DAJC-7F10029~031-2024	2024-1-26	符合标准要求	
33	143 山东东平宏达矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11001~005-2024	2024-1-4	综合判定该空气压缩机合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
34	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11006~012-2024	2024-1-9	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 119.941519 纬度: 37.390633 地址: 山东省烟台市莱州市新立 金矿通风公司 时间: 2024-01-09 14:35:40  经度: 119.941519 纬度: 37.390639 地址: 山东省烟台市莱州市新立 金矿通风公司 时间: 2024-01-09 14:35:46
35	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11013~016-2024	2024-1-11	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 120.083199 纬度: 37.400073 地址: 山东省烟台市莱州市后陈 时间: 2024-01-11 13:12:01  经度: 120.083235 纬度: 37.390068 地址: 山东省烟台市莱州市后陈 时间: 2024-01-11 13:12:01

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11017~021-2024	2024-1-13	综合判定该空气压缩机合格	 经度: 119.947269 纬度: 37.407308 地址: 山东省烟台市莱州市城港路93号山东黄金生态矿业 时间: 2024-01-13 11:40:47
37	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11031~034-2024	2024-1-23	综合判定该空气压缩机合格	  经度: 119.9405381 纬度: 37.4077542 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛镇 时间: 2024-01-23 10:24:22 温度: 10.1℃ 经度: 119.9405381 纬度: 37.4077542 地址: 山东省烟台市莱州市三山岛镇 时间: 2024-01-23 10:24:22 温度: 10.1℃
38	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11035~038-2024	2024-1-24	综合判定该空气压缩机合格	  经度: 120.148736 纬度: 37.433916 地址: 山东省烟台市莱州市228国道宝通管带 时间: 2024-01-24 10:30:10 经度: 120.148736 纬度: 37.433916 地址: 山东省烟台市莱州市228国道宝通管带 时间: 2024-01-24 10:30:45

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(金属非金属矿山固定式空气压缩机 7F11)	DAJC-7F11039~042-2024	2024-1-26	综合判定该空气压缩机合格	
40	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12003~005-2024	2024-1-10	综合判定该排水系统合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
41	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12006-2024	2024-1-13	综合判定该排水系统合格	 标题: 网络摄像头 规格: 网络摄像头 地址: 网络摄像头 时间: 网络摄像头 备注: 2024.01.13 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 标题: 网络摄像头 规格: 网络摄像头 地址: 网络摄像头 时间: 网络摄像头 备注: 2024.01.13 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
42	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统 7F12)	DAJC-7F12007-2024	2024-1-22	综合判定该排水系统合格	 标题: 网络摄像头 规格: 网络摄像头 地址: 网络摄像头 时间: 网络摄像头 备注: 2024.01.22 山东金莱矿业有限公司 标题: 网络摄像头 规格: 网络摄像头 地址: 网络摄像头 时间: 网络摄像头 备注: 2024.01.22 山东金莱矿业有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
43	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)	DAJC-7F12008-2024	2024-1-27	综合判定该排水系统合格	
44	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13026~043-2024	2024-1-10	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
45	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13044~047-2024	2024-1-13	综合判定该泵房所检水泵合格	
46	170 山东金莱矿业有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13051~058-2024	2024-1-22	综合判定该泵房所检水泵合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
47	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(金属非金属地下矿山主排水泵 7F13)	DAJC-7F13059~061-2024	2024-1-27	综合判定该泵房所检水泵合格	 经纬：108°32'00.00" 高程：1000.00m 地址：山东省烟台市 时间：2024-01-27 备注：山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区  经纬：108°32'00.00" 高程：1000.00m 地址：山东省烟台市 时间：2024-01-27 备注：山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区
48	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14001~016-2024	2024-1-3	合格	 经纬：119°48'00.00" 高程：3740.96m 地址：山东省烟台市三山岛 时间：2024-01-03 14:44:54  经纬：119°48'00.00" 高程：3740.96m 地址：山东省烟台市三山岛 时间：2024-01-03 14:44:54
49	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14017~019-2024	2024-1-3	合格	 经纬：119°48'00.00" 高程：3740.96m 地址：山东省烟台市三山岛 时间：2024-01-03 14:44:54  经纬：119°48'00.00" 高程：3740.96m 地址：山东省烟台市三山岛 时间：2024-01-03 14:44:54

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14020~023-2024	2024-1-4	合格	
51	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14024~047-2024	2024-1-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
52	143 山东东平宏达矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14048~049-2024	2024-1-4	合格	 检测: 正在检测中 检修: 正在检修中 地址: 正在检测中 时间: 2024-01-04 11:00:09 备注: 2024-1-4 山东东平宏达矿业有限公司  检测: 正在检测中 检修: 正在检修中 地址: 正在检测中 时间: 2024-01-04 11:00:47 备注: 2024-1-4 山东东平宏达矿业有限公司
53	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14050~063-2024	2024-1-7	合格	 检测: 正在检测中 检修: 正在检修中 地址: 正在检测中 时间: 2024-01-07 09:00:00 备注: 2024-1-7 山东金洲矿业集团有限公司  检测: 正在检测中 检修: 正在检修中 地址: 正在检测中 时间: 2024-01-07 09:00:00 备注: 2024-1-7 山东金洲矿业集团有限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
54	128 山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14141~151-2024	2024-1-14	合格	 设备: 10kV 577071 样重: 36.4206kg 地址: 山东潍坊市临朐县 华力制衣有限公司 时间: 2024-01-14 10:30:22
55	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14165~183-2024	2024-1-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14184~201-2024	2024-1-22	合格	
57	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14202~207-2024	2024-1-23	合格	
58	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14235~241-2024	2024-1-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14322~326-2024	2024-1-27	合格	
60	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14327~338-2024	2024-1-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
61	170 山东金莱矿业有限公司(高压开关柜 7F14)	DAJC-7F14339-2024	2024-1-23	合格	 经纬度: 119°44'03.87" 经度: 37°00'29.14" 地址: 山东省烟台市莱州市邵杭 路山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-01-23 14:03:07 经纬度: 119°44'03.86" 经度: 37°00'29.27" 地址: 山东省烟台市莱州市邵杭 路山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-01-23 14:02:10
62	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15001~007-2024	2024-1-3	合格	 经纬度: 119°44'03.87" 经度: 37°00'29.14" 地址: 山东省烟台市莱州市邵杭 路山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-01-23 14:03:07 经纬度: 119°44'03.87" 经度: 37°00'29.27" 地址: 山东省烟台市莱州市邵杭 路山东金莱矿业有限公司 时间: 2024-01-23 14:02:10


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
63	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15008~010-2024	2024-1-4	合格	
64	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15011~013-2024	2024-1-7	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
65	128 山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15014~018-2024	2024-1-14	合格	 经度: 118.378926 纬度: 36.420609 地址: 山东省潍坊市临朐县 时间: 2024-01-14 10:58:44
66	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15057~058-2024	2024-1-23	合格	 经度: 119.661496 纬度: 37.006969 地址: 山东省烟台莱州市 时间: 2024-01-23 10:58:44
67	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15060-2024	2024-1-23	合格	 经度: 119.661496 纬度: 37.006969 地址: 山东省烟台莱州市 时间: 2024-01-23 10:58:44

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
68	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15061~062-2024	2024-1-22	合格	
69	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15081~087-2024	2024-1-27	合格	
70	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用电力变压器 7F15)	DAJC-7F15096-2024	2024-1-21	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
71	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16001~008-2024	2024-1-3	合格	
72	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16009~024-2024	2024-1-4	合格	
73	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16025~032-2024	2024-1-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
74	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16033-2024	2024-1-4	合格	
75	128 山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16034~037-2024	2024-1-14	合格	
76	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16105~107-2024	2024-1-24	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
77	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16108~111-2024	2024-1-23	合格	
78	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16112~113-2024	2024-1-23	合格	
79	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16118~122-2024	2024-1-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
80	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16123~125-2024	2024-1-22	合格	
81	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16140~147-2024	2024-1-27	合格	
82	155 山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿(焦家分矿)(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16148~153-2024	2024-1-21	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
83	170 山东金莱矿业有限公司(矿用电力电缆 7F16)	DAJC-7F16154~155-2024	2024-1-23	合格	
84	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17001~002-2024	2024-1-3	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
85	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17003~006-2024	2024-1-4	合格	 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.04 中煤五建三处三山岛项目部
86	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(矿用交流电动机 7F17)	DAJC-7F17007~008-2024	2024-1-11	合格	 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11 中煤五建三处纱岭项目部回风井

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23001-2024	2024-1-3	合格	
88	164 山东黄金矿业(玲珑)有限公司东风矿区(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23002~003-2024	2024-1-5	合格	
89	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23005~006-2024	2024-1-11	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	128 山东高速鲁铁实业发展有限公司临朐矿业分公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23009~010-2024	2024-1-14	合格	 设备: 110.3-7050 规格: 12.425.14 地址: 山东省潍坊市临朐县 时间: 2024-01-14 12:42:15
91	170 山东金莱矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23015~016-2024	2024-1-20	合格	 设备: 110.3-651900 规格: 12.425.14 地址: 山东省潍坊市青州市 时间: 2024-01-20 12:53:17
92	146 东平金牛矿业有限公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23017-2024	2024-1-22	合格	 设备: 110.3-5883 规格: 12.425.14 地址: 山东省泰安市东平县金牛矿业 时间: 2024-01-22 10:30:50

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司(绝缘安全工器具 7F23)	DAJC-7F23018~021-2024	2024-1-25	合格	 经纬度: 117.574527 海拔: 36.202523 地址: 山东省济南市莱芜区金牛矿业开发公司 时间: 2024-01-25 10:02:30
94	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24001-2024	2024-1-3	合格	 经纬度: 119.989561 海拔: 528.09278 地址: 山东省烟台莱州市三山岛 时间: 2024-01-03 11:22:25 经纬度: 119.989561 海拔: 528.09278 地址: 山东省烟台莱州市三山岛 时间: 2024-01-03 11:22:25
95	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用接地装置 7F24)	DAJC-7F24005-2024	2024-1-27	合格	 经纬度: 119.989561 海拔: 528.09278 地址: 山东省烟台莱州市三山岛 时间: 2024-01-27 10:02:30 经纬度: 119.989561 海拔: 528.09278 地址: 山东省烟台莱州市三山岛 时间: 2024-01-27 10:02:30

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用带式输送机 7F29)	DAJC-7F29001-2024	2024-1-12	综合判定该带式输送机合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
97	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(架线式电机车 7F33)	DAJC-7F33001~004-2024	2024-1-11	合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 请打开位置权限 时间: 网络获取失败 备注: 2024.01.11 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
98	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(金属非金属矿山在用矿用电梯7F59)	DAJC-7F59002-2024	2024-1-12	合格	 标题: 钢丝绳失效 性质: 钢丝绳失效 地址: 莱州开滦煤矿 时间: 钢丝绳失效 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿  标题: 钢丝绳失效 性质: 钢丝绳失效 地址: 莱州开滦煤矿 时间: 钢丝绳失效 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿
99	170 山东金莱矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测7F61)	DAJC-7F61035~036-2024	2024-1-20	符合 MT/T970-2005 要求	 标题: 钢丝绳失效 性质: 钢丝绳失效 地址: 莱州开滦煤矿 时间: 钢丝绳失效 备注: 2024.01.12 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
100	170 山东金莱矿业有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61071~072-2024	2024-1-22	符合 MT/T970-2005 要求	
101	221 青岛金星矿业股份有限公司(钢丝绳在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61089~090-2024	2024-1-26	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
102	121 山东安顺工矿设备制造有限公司(南京银茂铅锌矿业有限公司)(矿用窄轨车辆连接链 7F36)	DAJC-7F36002-2024	2024-1-25~26	合格	
103	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38041-2024	2024-1-16	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
104	208 西和县中宝矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38042-2024	2024-1-17	合格	
105	靖西市锰矿有限责任公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38057-2024	2024-1-22	合格	
106	143 山东东平宏达矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47001~005-2024	2024-1-5	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
107	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47007~013-2024	2024-1-10	合格	
108	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47014~017-2024	2024-1-11	合格	
109	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47018~022-2024	2024-1-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
110	170 山东金莱矿业有限公司(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47025~028-2024	2024-1-24	合格	
111	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47029~032-2024	2024-1-25	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
112	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(空气压缩机油 7F47)	DAJC-7F47033~036-2024	2024-1-27	合格	
113	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接插销 7F35)	DAJC-7F35002-2024	2024-1-31	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
114	143 山东东平宏达矿业有限公司(矿用窄轨车辆连接链 7F36)	DAJC-7F36004-2024	2024-1-31	合格																	
115	149 金诚信矿业管理股份有限公司金盛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38001-2024	2024-1-3	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>金诚信矿业管理股份有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38001-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.01.03</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18*7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>44</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>主井副井</td><td>用 途</td><td>提升钢丝绳</td></tr></table>	送检单位	金诚信矿业管理股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38001-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.01.03	规格/型号	18*7+FC	钢丝绳直径	44	使用地点	主井副井	用 途	提升钢丝绳
送检单位	金诚信矿业管理股份有限公司	样品编号	DAJC-7F38001-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.01.03																		
规格/型号	18*7+FC	钢丝绳直径	44																		
使用地点	主井副井	用 途	提升钢丝绳																		
116	170 山东金莱矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38002-2024	2024-1-2	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>山东金莱矿业有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F38002-2024</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2024.01.03</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18*7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>40</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>1号主井副井</td><td>用 途</td><td>平衡绳</td></tr></table>	送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38002-2024	样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.01.03	规格/型号	18*7+FC	钢丝绳直径	40	使用地点	1号主井副井	用 途	平衡绳
送检单位	山东金莱矿业有限公司	样品编号	DAJC-7F38002-2024																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2024.01.03																		
规格/型号	18*7+FC	钢丝绳直径	40																		
使用地点	1号主井副井	用 途	平衡绳																		



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
117	170 山东金莱矿业有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38003-2024	2024-1-2	合格	
118	山东华新建筑工程集团新城 金矿矿建项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38004-2024	2024-1-3	合格	
119	154 山东黄金矿业(莱州)有 限公司三山岛金矿(矿用钢丝 绳 7F38)	DAJC-7F38005-2024	2024-1-6	所检样品不合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
120	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38006-2024	2024-1-6	所检样品不合格	
121	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38007-2024	2024-1-7	所检样品不合格	
122	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38008-2024	2024-1-7	不合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
123	146 东平金牛矿业有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38009-2024	2024-1-6	合格	
124	146 东平金牛矿业有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38010-2024	2024-1-6	合格	
125	146 东平金牛矿业有限公司 (矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38011-2024	2024-1-6	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
126	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38014-2024	2024-1-4	合格	
127	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38015-2024	2024-1-4	合格	
128	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38016-2024	2024-1-5	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
129	165 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区东山矿段(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38017-2024	2024-1-5	合格	
130	新龙建设工程集团有限公司莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38023-2024	2024-1-6	合格	
131	新龙建设工程集团有限公司莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38024-2024	2024-1-8	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
132	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38025-2024	2024-1-8	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing the following information: 送检单位: 新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处, 样品编号: DAJC-7F38025-2024, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2024.01.04, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 31, 使用地点: 二盘车电绳端, 用途: 悬挂电缆.
133	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38026-2024	2024-1-9	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing the following information: 送检单位: 新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处, 样品编号: DAJC-7F38026-2024, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2024.01.04, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 26, 使用地点: 放道电缆, 用途: 悬挂电缆.
134	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38027-2024	2024-1-9	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing the following information: 送检单位: 新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处, 样品编号: DAJC-7F38027-2024, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2024.01.04, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 26, 使用地点: 安全梯, 用途: 悬挂安全梯.

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
135	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38028-2024	2024-1-10	合格	
136	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38029-2024	2024-1-10	合格	
137	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38030-2024	2024-1-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
138	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38031-2024	2024-1-13	合格	
139	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38032-2024	2024-1-12	合格	
140	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38033-2024	2024-1-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
141	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38034-2024	2024-1-13	合格	
142	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38035-2024	2024-1-13	合格	
143	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38036-2024	2024-1-14	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
144	新龙建设工程集团有限公司 莱州工程处(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38037-2024	2024-1-14	合格	
145	225 山东黄金矿业(莱西)有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38038-2024	2024-1-10	合格	
146	156 山东黄金矿业股份有限 公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38039-2024	2024-1-12	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
147	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38040-2024	2024-1-13	合格	
148	230 山东金洲矿业集团有限公司宋家庄矿区(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38052-2024	2024-1-18	合格	
149	232 山东金洲集团千岭矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38053-2024	2024-1-19	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
150	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38054-2024	2024-1-16	合格	
151	靖西市锰矿有限责任公司(矿 用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38057-2024	2024-1-22	合格	
152	154 山东黄金矿业(莱州)有 限公司三山岛金矿(矿用钢丝 绳 7F38)	DAJC-7F38058-2024	2024-1-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
153	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38059-2024	2024-1-26	合格	
154	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38060-2024	2024-1-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
155	154 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38061-2024	2024-1-28	合格	
156	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38062-2024	2024-1-19	合格	
157	177 招远市金宝黄金矿业有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38063-2024	2024-1-23	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
158	177 招远市金宝黄金矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38064-2024	2024-1-24	合格	
159	177 招远市金宝黄金矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38065-2024	2024-1-24	合格	
160	177 招远市金宝黄金矿业有 限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38066-2024	2024-1-25	合格	
161	221 青岛金星矿业股份有限 公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38080-2024	2024-1-28	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
162	221 青岛金星矿业股份有限公司(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38081-2024	2024-1-30	合格	 A photograph showing a close-up of a dark, textured steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing handwritten and printed information. The label includes fields for '送检单位' (Sending Unit), '样品名称' (Sample Name), '规格/型号' (Specification/Model), '使用地点' (Usage Location), '样品编号' (Sample Number), '接收日期' (Receiving Date), '钢丝绳直径' (Wire Rope Diameter), and '用途' (Purpose). The handwritten text indicates the sample is from Qingdao Jinxing Mining Co., Ltd., model 6Vx19+FC, used at the 3rd shaft hoist, and received on January 25, 2024.
163	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38089-2024	2024-1-30	合格	 A photograph showing a close-up of a dark, textured steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing handwritten and printed information. The label includes fields for '送检单位' (Sending Unit), '样品名称' (Sample Name), '规格/型号' (Specification/Model), '使用地点' (Usage Location), '样品编号' (Sample Number), '接收日期' (Receiving Date), '钢丝绳直径' (Wire Rope Diameter), and '用途' (Purpose). The handwritten text indicates the sample is from the Third Engineering Department of the Third Shanshan Island Project of China Coal Fifth Construction Co., Ltd., model 34x7+FC, used at the 3rd shaft, and received on January 29, 2024.
164	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部(矿用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38091-2024	2024-1-31	合格	 A photograph showing a close-up of a dark, textured steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing handwritten and printed information. The label includes fields for '送检单位' (Sending Unit), '样品名称' (Sample Name), '规格/型号' (Specification/Model), '使用地点' (Usage Location), '样品编号' (Sample Number), '接收日期' (Receiving Date), '钢丝绳直径' (Wire Rope Diameter), and '用途' (Purpose). The handwritten text indicates the sample is from the Third Engineering Department of the Third Shanshan Island Project of China Coal Fifth Construction Co., Ltd., model 18x7+FC, used as a safety rope, and received on January 29, 2024.

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
165	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部(矿 用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38097-2024	2024-1-31	合格	
166	185 中煤第五建设有限公司 第三工程处三山岛项目部(矿 用钢丝绳 7F38)	DAJC-7F38098-2024	2024-1-31	合格	