

| 序号 | 报告名称                                | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论        | 现场勘验影像资料                                                                              |  | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 1  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山在用缠绕式提升机7F01)     | DAJC-7F01020-2024 | 2024-04-15 | 综合判定该提升机合格  |    |  | /  |
| 2  | 新疆喀拉通克矿业有限责任公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02) | DAJC-7F02026-2024 | 2024-01-24 | 综合判定该提升机合格。 |   |  |    |
| 3  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04)    | DAJC-7F04051-2024 | 2024-04-15 | 合格。         |  |  |    |

| 序号 | 报告名称                             | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论        | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04) | DAJC-7F04052-2024 | 2024-04-15 | 合格。         |  <p>经纬: 121.082442<br/>高程: 137.397050<br/>地址: 山东省烟台市招远市<br/>备注:<br/>时间: 2024-04-15 15:23:47<br/>海拔: 137.39米<br/>天气: 晴, 20℃, 东北风<br/>备注: 天阳矿业</p>   |    |
| 5  | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山竖井提升系统防坠器7F04) | DAJC-7F04058-2024 | 2024-04-30 | 综合判定该防坠器合格。 |  <p>经纬: 121.082442<br/>高程: 137.397050<br/>地址: 山东省烟台市招远市<br/>备注:<br/>时间: 2024-04-30 15:23:47<br/>海拔: 137.39米<br/>天气: 晴, 20℃, 东北风<br/>备注: 天阳矿业</p>  |    |
| 6  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)      | DAJC-7F05052-2024 | 2024-04-15 | 合格。         |  <p>经纬: 121.082439<br/>高程: 137.397059<br/>地址: 山东省烟台市招远市<br/>备注:<br/>时间: 2024-04-15 16:04:51<br/>海拔: 137.39米<br/>天气: 晴, 20℃, 东北风<br/>备注: 天阳矿业</p> |    |

| 序号 | 报告名称                            | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论                            | 现场勘验影像资料                                                                              | 备注 |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)     | DAJC-7F05053-2024 | 2024-04-15 | 合格。                             |    |    |
| 8  | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)     | DAJC-7F05070-2024 | 2024-04-29 | 合格                              |   |    |
| 9  | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10) | DAJC-7F10119-2024 | 2024-04-15 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |  |    |

| 序号 | 报告名称                            | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论                            | 现场勘验影像资料                                                                              |  | 备注 |
|----|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 10 | 烟台天阳矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10) | DAJC-7F10120-2024 | 2024-04-15 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。 |    |  |    |
| 11 | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10) | DAJC-7F10188-2024 | 2024-04-29 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷  |   |  |    |
| 12 | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10) | DAJC-7F10189-2024 | 2024-04-29 | 所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷      |  |  |    |

| 序号 | 报告名称                                | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论                           | 现场勘验影像资料                                                                              |  | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 13 | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)     | DAJC-7F10190-2024 | 2024-04-29 | 所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷 |    |  |    |
| 14 | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)     | DAJC-7F10191-2024 | 2024-04-29 | 所检试件检验区域未发现可记录缺陷。              |   |  |    |
| 15 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11) | DAJC-7F11137-2024 | 2024-03-14 | 综合判定该空气压缩机合格。                  |  |  |    |

| 序号 | 报告名称                                | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论          | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11) | DAJC-7F11138-2024 | 2024-03-14 | 综合判定该空气压缩机合格。 |  <p>楼层: 107.017113<br/>纬度: 27.050480<br/>地址: 贵州省贵阳市开阳县<br/>时间: 2024-03-14 15:05:27<br/>海拔: 1073.6米<br/>天气: 12°C 东风 阴<br/>来源: 丰源磷矿</p>          |    |
| 17 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)      | DAJC-7F11201-2024 | 2024-03-27 | 综合判定该空气压缩机合格。 |  <p>楼层: 107.008820<br/>纬度: 27.074020<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县<br/>时间: 2024-03-27 15:45:00<br/>海拔: 1121.3米<br/>天气: 22.9°C 东风<br/>来源: 大信磷矿</p>  |    |
| 18 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)      | DAJC-7F11202-2024 | 2024-03-27 | 综合判定该空气压缩机合格。 |  <p>楼层: 107.008810<br/>纬度: 27.074020<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县<br/>时间: 2024-03-27 15:46:00<br/>海拔: 1121.3米<br/>天气: 22.9°C 东风<br/>来源: 大信磷矿</p> |    |

| 序号 | 报告名称                             | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论          | 现场勘验影像资料                                                                              | 备注 |
|----|----------------------------------|-------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)   | DAJC-7F11203-2024 | 2024-03-27 | 综合判定该空气压缩机合格。 |    |    |
| 20 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)   | DAJC-7F11204-2024 | 2024-03-27 | 综合判定该空气压缩机合格。 |   |    |
| 21 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属地下矿山主排水系统7F12) | DAJC-7F12054-2024 | 2024-03-20 | 综合判定该主排水系统合格。 |  |    |

| 序号 | 报告名称                            | 报告编号                  | 检测检验时间     | 报告结论            | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                  | 备注 |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)   | DAJC-7F12063-2024     | 2024-03-25 | 综合判定该主排水系统合格。   |  <p>楼层：107306663<br/>日期：20240325<br/>地址：正在探矿中<br/>科目：地质探测<br/>海拔：1024.0 米<br/>经纬度坐标<br/>备注：北斗山磷矿</p>   |    |
| 23 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属地下矿山主排水系统7F12)   | DAJC-7F12064-2024     | 2024-03-25 | 综合判定该主排水系统合格。   |  <p>楼层：107306663<br/>日期：20240325<br/>地址：正在探矿中<br/>科目：地质探测<br/>海拔：1024.0 米<br/>经纬度坐标<br/>备注：北斗山磷矿</p>  |    |
| 24 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13) | DAJC-7F13278~281-2024 | 2024-03-20 | 综合判定该泵房4台水泵均合格。 |  <p>楼层：1010822425<br/>日期：20240320<br/>地址：正在探矿中<br/>科目：地质探测<br/>海拔：1036.8 米<br/>经纬度坐标<br/>备注：双阳磷矿</p> |    |

| 序号 | 报告名称                            | 报告编号                  | 检测检验时间     | 报告结论            | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | 贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13) | DAJC-7F13310~314-2024 | 2024-03-23 | 综合判定该泵房5台水泵均合格。 |  <p>楼层: 103.860794<br/>高度: 27.44447<br/>地址: 网络获取失败<br/>方位: 网络获取失败<br/>海拔: 789.6米<br/>网络获取失败<br/>备注: 贵州开磷集团股份有限公司(103.860794)</p> |    |
| 26 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)    | DAJC-7F13325~328-2024 | 2024-03-25 | 综合判定该泵房4台水泵均合格。 |  <p>楼层: 103.860794<br/>高度: 27.44447<br/>地址: 正在获取中<br/>方位: 网络获取失败<br/>海拔: 1024.7米<br/>网络获取失败<br/>备注: 正在获取中</p>                   |    |
| 27 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)    | DAJC-7F13329~331-2024 | 2024-03-25 | 综合判定该泵房3台水泵均合格。 |  <p>楼层: 103.860794<br/>高度: 27.44447<br/>地址: 正在获取中<br/>方位: 网络获取失败<br/>海拔: 1024.7米<br/>网络获取失败<br/>备注: 正在获取中</p>                  |    |

| 序号 | 报告名称                          | 报告编号                  | 检测检验时间     | 报告结论            | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 备注       |
|----|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28 | 贵州开磷有限责任公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13) | DAJC-7F13355~359-2024 | 2024-03-30 | 综合判定该泵房5台水泵均合格。 | <div><p>工况：正在联锁中<br/>介质：正在联锁中<br/>地址：四号泵房13号<br/>时间：2024年3月30日<br/>海拔：正在联锁中<br/>同轴度检测<br/>备注：贵州开磷有限责任公司（开磷地下）</p></div> <div><p>工况：正在联锁中<br/>介质：正在联锁中<br/>地址：正在联锁中<br/>时间：正在联锁中<br/>海拔：正在联锁中<br/>同轴度检测<br/>备注：贵州开磷有限责任公司（开磷地下）</p></div> | 700应急水泵房 |

| 序号 | 报告名称                                      | 报告编号                        | 检测检验时间     | 报告结论                        | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                         | 备注         |
|----|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 29 | 贵州开磷有限责<br>任公司(金属非<br>金属地下矿山主<br>排水泵7F13) | DAJC-7F13360~365-<br>2024   | 2024-03-30 | 综合判定<br>该泵房6<br>台水泵均<br>合格。 |  <p>经度：正在获取中。<br/>纬度：正在获取中。<br/>地址：正在获取中。<br/>时间：正在获取中。<br/>海拔：正在获取中。<br/>气压：正在获取中。<br/>备注：贵州开磷有限责任公司(开沙磷矿)</p>                              | 850水泵<br>房 |
| 30 | 瓮安大信北斗山<br>磷矿(高低压开<br>关柜7F14)             | DAJC-7F142529~<br>2541-2024 | 2024-03-25 | 合格                          |  <p>经度：107.005304<br/>纬度：27.016698<br/>地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县<br/>瓮安磷矿<br/>时间：2024-03-25 13:25:35<br/>海拔：1158.3米<br/>天气：13°C 晴<br/>备注：北工检测</p> |            |

| 序号 | 报告名称                   | 报告编号                    | 检测检验时间     | 报告结论 | 现场勘验影像资料                                                                              | 备注 |
|----|------------------------|-------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 31 | 瓮安大信北斗山磷矿(高低压开关柜7F14)  | DAJC-7F142542~2556-2024 | 2024-03-26 | 合格   |    |    |
| 32 | 瓮安大信北斗山磷矿(高低压开关柜7F14)  | DAJC-7F142557~2562-2024 | 2024-03-27 | 合格   |   |    |
| 33 | 瓮安大信北斗山磷矿(矿用电力变压器7F15) | DAJC-7F15790-2024       | 2024-03-25 | 合格   |  |    |


| 序号 | 报告名称                   | 报告编号                    | 检测检验时间     | 报告结论 | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                            | 备注             |
|----|------------------------|-------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34 | 瓮安大信北斗山磷矿(矿用电力变压器7F15) | DAJC-7F15791~796-2024   | 2024-03-25 | 合格   |  <p>ID: 107000017<br/>位置: 27°0'28.80"<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县南溪<br/>时间: 2024-03-25 11:20:02<br/>海拔: 1239.5 米<br/>天气: 9°C 东风<br/>备注: 上午11时</p>   | 2024年3月25日~27日 |
| 35 | 瓮安大信北斗山磷矿(矿用电力电缆7F16)  | DAJC-7F161011~1021-2024 | 2024-03-25 | 合格   |  <p>ID: 107000007<br/>位置: 27°0'28.80"<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县斗山<br/>时间: 2024-03-25 11:23:28<br/>海拔: 1243.4 米<br/>天气: 9°C 东风<br/>备注: 上午11时</p>  |                |
| 36 | 瓮安大信北斗山磷矿(避雷器7F22)     | DAJC-7F22352~357-2024   | 2024-03-26 | 合格   |  <p>ID: 107000000<br/>位置: 27°0'5.70"<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县南溪<br/>时间: 2024-03-26 14:17:25<br/>海拔: 1156.2 米<br/>天气: 13°C 东南风<br/>备注: 上午1时</p> | 2024年3月25日~27日 |


| 序号 | 报告名称                   | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论 | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                              | 备注 |
|----|------------------------|-------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 37 | 瓮安大信北斗山磷矿(绝缘安全工器具7F23) | DAJC-7F23107-2024 | 2024-03-25 | 合格   |  <p>楼层: 1072000068<br/>层数: 2/2000068<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州<br/>县南镇<br/>时间: 2024-03-25 15:09:42<br/>海拔: 1147.2米<br/>天气: 13°C 晴有风<br/>备注: 北二上磷矿</p>  |    |
| 38 | 瓮安大信北斗山磷矿(绝缘安全工器具7F23) | DAJC-7F23108-2024 | 2024-03-25 | 合格   |  <p>楼层: 1072000068<br/>层数: 2/2000068<br/>地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州<br/>县南镇<br/>时间: 2024-03-25 15:06:17<br/>海拔: 1147.2米<br/>天气: 13°C 晴有风<br/>备注: 北二上磷矿</p> |    |
| 39 | 瓮安大信北斗山磷矿(矿用接地装置7F24)  | DAJC-7F24068-2024 | 2024-03-25 | 合格   |  <p>楼层: 正在获取中<br/>层数: 正在获取中<br/>地址: 正在获取中<br/>时间: 数据获取失败<br/>海拔: 正在获取中<br/>天气: 数据获取失败<br/>备注: 北二上磷矿</p>                                          |    |


| 序号 | 报告名称                         | 报告编号                  | 检测检验时间     | 报告结论                    | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                                 | 备注 |
|----|------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | 赤峰环连工贸有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61) | DAJC-7F61271~274-2024 | 2024-05-10 | 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 |  <p>经度: 118.642231<br/>纬度: 44.096359<br/>地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔<br/>时间: 2024-05-10 13:45:21<br/>海拔: 1120.9米<br/>天气: 24~26℃ 西风<br/>备注: 赤峰环连工贸有限公司</p>   |    |
| 41 | 赤峰环连工贸有限公司(钢丝绳(缆)在线无损检测7F61) | DAJC-7F61275~276-2024 | 2024-05-10 | 所检钢丝绳符合MT/T970-2005的要求。 |  <p>经度: 网络获取失败<br/>纬度: 网络获取失败<br/>地址: 正在加载中...<br/>时间: 网络获取失败<br/>海拔: 网络获取失败<br/>天气: 网络获取失败<br/>备注: 赤峰环连工贸有限公司<br/>2024.05.10</p>                    |    |
| 42 | 烟台天昊矿业有限公司(地下运矿车7F69)        | DAJC-7F69146-2024     | 2024-04-29 | 合格                      |  <p>经度: 118.642231<br/>纬度: 44.096359<br/>地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔<br/>时间: 2024-05-10 13:45:21<br/>海拔: 1120.9米<br/>天气: 24~26℃ 西风<br/>备注: 赤峰环连工贸有限公司</p> |    |

| 序号 | 报告名称                      | 报告编号              | 检测检验时间     | 报告结论 | 现场勘验影像资料 |                                                                                       | 备注 |
|----|---------------------------|-------------------|------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 43 | 烟台天昊矿业有限公司(地下运矿车7F69)     | DAJC-7F69147-2024 | 2024-04-29 | 合格   |          |    |    |
| 44 | 烟台天昊矿业有限公司(地下运矿车7F69)     | DAJC-7F69148-2024 | 2024-04-29 | 合格   |          |   |    |
| 45 | 瓮安大信北斗山磷矿(地下矿山无轨运人车辆7F75) | DAJC-7F75107-2024 | 2024-03-25 | 合格   |          |  |    |



| 序号 | 报告名称                           | 报告编号               | 检测检验时间     | 报告结论 | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                                                 | 备注 |
|----|--------------------------------|--------------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 46 | 烟台天昊矿业有限公司(爆破器材运输车7FA12)       | DAJC-7FA12009-2024 | 2024-04-29 | 合格   |                                                                                                                                                       |    |
| 47 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山在用安全监控系统111)  | DAJC-111026-2024   | 2024-03-26 | 合格   |  <p>经度：107.388638<br/>纬度：27.016775<br/>地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县南堡<br/>时间：2024-03-26 15:01:45<br/>海拔：1120.5米<br/>天气：☁️9°C 东风<br/>备注：北斗山磷矿</p>              |    |
| 48 | 烟台天昊矿业有限公司(金属非金属矿山在用安全监控系统111) | DAJC-111029-2024   | 2024-05-29 | 合格   |  <p>经度：121.110180<br/>纬度：37.405822<br/>地址：山东省淄博市淄川区南定镇的天昊矿业有限公司<br/>时间：2024-05-29 16:03:27<br/>海拔：91.5米<br/>天气：☁️28°C 西南风<br/>备注：天昊矿业2024.05.29</p> |    |

| 序号 | 报告名称                                 | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论    | 现场勘验影像资料                                                                              |                                                                                                         | 备注 |
|----|--------------------------------------|------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 49 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)     | DAJC-108104-2024 | 2024-03-15 | 综合判定合格。 |    | 经度: 106.820208<br>纬度: 27.064569<br>地址: 正在获取中...<br>时间: 网络获取失败<br>海拔: 1148.9 米<br>天气: 网络获取失败<br>备注: 丰源磷矿 |    |
| 50 | 贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山在用主通风机108)       | DAJC-108105-2024 | 2024-03-20 | 综合判定合格。 |   | 经度: 106.823067<br>纬度: 27.066642<br>地址: 正在获取中...<br>时间: 网络获取失败<br>海拔: 1027.3 米<br>网络获取失败<br>备注: 双阳磷矿     |    |
| 51 | 贵州政立矿业开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108106-2024 | 2024-03-17 | 综合判定合格。 |  | 经度: 正在获取中...<br>纬度: 正在获取中...<br>地址: 正在获取中...<br>时间: 网络获取失败<br>海拔: 正在获取中...<br>网络获取失败<br>备注: 平安二矿        |    |

| 序号 | 报告名称                        | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                                 | 现场勘验影像资料                                                                              |                                                                                                                                            | 备注 |
|----|-----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 52 | 瓮安大信北斗山磷矿(金属非金属矿山在用主通风机108) | DAJC-108117-2024 | 2024-03-25 | 综合判定合格。                              |    | <div>经度：107.388397<br/>纬度：27.015655<br/>地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县南堡<br/>时间：2024-03-25 15:41:35<br/>海拔：1117.4米<br/>天气：13°C 西南风<br/>备注：北斗山磷矿</div> |    |
| 53 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(矿井局部通风机130)  | DAJC-130046-2024 | 2024-03-15 | 除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率外，所检项目合格。 |   | <div>经度：正在获取中...<br/>纬度：正在获取中...<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：正在获取中...<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：丰源磷矿</div>                             |    |
| 54 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(矿井局部通风机130)  | DAJC-130047-2024 | 2024-03-15 | 除压入式(抽出式)通风机间隙和最高通风机效率或静压效率外，所检项目合格。 |  | <div>经度：106.820208<br/>纬度：27.064569<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：864.8米<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：丰源磷矿</div>                            |    |

| 序号 | 报告名称                       | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                                 | 现场勘验影像资料 |                                                                                                                                                                                                       | 备注 |
|----|----------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 55 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130048-2024 | 2024-03-15 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率外，所检项目合格。 |          |  <div>经度：106.820208<br/>纬度：27.064569<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：864.8米<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：丰源磷矿</div>   |    |
| 56 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130049-2024 | 2024-03-15 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率外，所检项目合格。 |          |  <div>经度：正在获取中...<br/>纬度：正在获取中...<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：正在获取中...<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：丰源磷矿</div>   |    |
| 57 | 开阳县双流镇丰源磷矿有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130050-2024 | 2024-03-15 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率外，所检项目合格。 |          |  <div>经度：106.820208<br/>纬度：27.064569<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：864.8米<br/>天气：网络获取失败<br/>备注：丰源磷矿</div> |    |

| 序号 | 报告名称                   | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                        | 现场勘验影像资料                                                                                                                                                                                                |  | 备注 |
|----|------------------------|------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 58 | 烟台天昊矿业有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130065-2024 | 2024-04-29 | 除压入式（抽出式）通风机间隙项目外，其他所检项目合格。 |  <p>经度：网络获取失败<br/>纬度：网络获取失败<br/>地址：网络获取失败<br/>时间：网络获取失败<br/>备注：烟台天昊 2024.04.29</p>                                   |  |    |
| 59 | 烟台天昊矿业有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130066-2024 | 2024-04-29 | 除压入式（抽出式）通风机间隙项目外，其他所检项目合格。 |  <p>经度：网络获取失败<br/>纬度：网络获取失败<br/>地址：网络获取失败<br/>时间：网络获取失败<br/>备注：烟台天昊 2024.04.29</p>                                  |  |    |
| 60 | 烟台天昊矿业有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130067-2024 | 2024-04-29 | 除压入式（抽出式）通风机间隙项目外，其他所检项目合格。 |  <p>经度：正在获取中...<br/>纬度：正在获取中...<br/>地址：正在获取中...<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：正在获取中...<br/>网络获取失败<br/>备注：烟台天昊 2024.4.29</p> |  |    |

| 序号 | 报告名称                   | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                                     | 现场勘验影像资料                                                                              |  | 备注 |
|----|------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| 61 | 烟台天昊矿业有限公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130068-2024 | 2024-04-29 | 除压入式（抽出式）通风机间隙项目外，其他所检项目合格。              |    |  |    |
| 62 | 瓮安大信北斗山磷矿（矿井局部通风机130）  | DAJC-130084-2024 | 2024-03-27 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |   |  |    |
| 63 | 瓮安大信北斗山磷矿（矿井局部通风机130）  | DAJC-130085-2024 | 2024-03-27 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |  |  |    |

| 序号 | 报告名称                   | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                                     | 现场勘验影像资料                                                                              |                                                                                                        | 备注 |
|----|------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 64 | 瓮安大信北斗山磷矿（矿井局部通风机130）  | DAJC-130086-2024 | 2024-03-27 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |    | 经度：正在获取中...<br>纬度：正在获取中...<br>地址：正在获取中...<br>时间：网络获取失败<br>海拔：正在获取中...<br>网络获取失败<br>备注：北斗山磷矿            |    |
| 65 | 贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130094-2024 | 2024-03-30 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |   | 经度：正在获取中...<br>纬度：正在获取中...<br>地址：正在获取中...<br>时间：网络获取失败<br>海拔：正在获取中...<br>网络获取失败<br>备注：贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿） |    |
| 66 | 贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130095-2024 | 2024-03-30 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |  | 经度：正在获取中...<br>纬度：正在获取中...<br>地址：正在获取中...<br>时间：网络获取失败<br>海拔：正在获取中...<br>网络获取失败<br>备注：贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿） |    |

| 序号 | 报告名称                   | 报告编号             | 检测检验时间     | 报告结论                                     | 现场勘验影像资料 |                                                                                                                                                                                               | 备注 |
|----|------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 67 | 贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130096-2024 | 2024-03-30 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |          |  <p>经度：正在获取中<br/>纬度：正在获取中<br/>地址：网络获取失败<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：网络获取失败<br/>网络获取失败<br/>备注：贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿）</p> |    |
| 68 | 贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130097-2024 | 2024-03-30 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |          |  <p>经度：正在获取中<br/>纬度：正在获取中<br/>地址：正在获取中<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：正在获取中<br/>网络获取失败<br/>备注：贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿）</p>  |    |
| 69 | 贵州开磷有限责任公司（矿井局部通风机130） | DAJC-130098-2024 | 2024-03-30 | 除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。 |          |  <p>经度：正在获取中<br/>纬度：正在获取中<br/>地址：正在获取中<br/>时间：网络获取失败<br/>海拔：正在获取中<br/>网络获取失败<br/>备注：贵州开磷有限责任公司（用沙坝矿）</p> |    |