

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	滕州市金达煤炭 有限责任公司 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验102)	DAJC-102005-2024	2024-03-30	合格	 <p>经纬: 116.998836 经度: 35.092797 地址: 山东省枣庄市滕州市四 通金达公司公房 时间: 2024-03-30 09:22:53 海拔: 43.5米 天气: 🌤️ 13-25℃ 东风 备注: 滕州市金达煤炭有限 任公司风机测试</p>	
2	滕州市金达煤炭 有限责任公司 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验102)	DAJC-102006-2024	2024-03-30	合格	 <p>经纬: 116.998754 经度: 35.092917 地址: 山东省枣庄市滕州市通达 煤炭有限责任公司 时间: 2024-03-30 18:20:49 海拔: -15.4米 天气: 🌤️ 26-25℃ 东北风 备注: 滕州市金达煤炭有限 任公司风机测试</p>	
3	山东省兖州市大 统矿业有限公司 (煤矿在用主通 风机系统安全检 验102)	DAJC-102009-2024	2024-04-30	合格	 <p>经纬: 116.816639 经度: 35.51464 地址: 山东省济宁市兖州市 大统矿业有限公司 时间: 2024-04-30 08:58:00 海拔: 40.3米 天气: 🌤️ 13-17℃ 东北风 备注: 兖州大统矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东省兖州市大统矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102010-2024	2024-04-30	合格	 <p>经纬度: 116.016666 地址: 山东省济宁市邹城市 时间: 2024-04-30 10:00:55 天气: 21~25℃ 东北风 备注: 兖州大统矿业有限公司</p>	
5	新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102011-2024	2024-05-11	合格	 <p>经纬度: 117.722401 地址: 山东省泰安市新泰市 时间: 2024-05-11 10:00:55 天气: 21~25℃ 东北风 备注: 孙村煤矿</p>	
6	新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102012-2024	2024-05-11	合格	 <p>经纬度: 117.722401 纬度: 35.887857 地址: 山东省泰安市新泰市 新兴路194号山东华明磨具有限公司 时间: 2024-05-11 10:00:55 海拔: 187.3米 天气: 21~25℃ 东北风 备注: 孙村煤矿</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	山东宏阳矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102015-2024	2024-06-05	合格	 <p>经纬: 116.184469 纬度: 35.490760 地址: 山东省济宁市嘉祥县宏阳矿业 时间: 2024-06-05 09:31:09 海拔: 29.8米 备注: 山东宏阳矿业有限公司</p>	
8	山东宏阳矿业有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102016-2024	2024-06-05	合格	 <p>经纬: 116.184469 纬度: 35.490760 地址: 山东省济宁市嘉祥县宏阳矿业 时间: 2024-06-05 09:26:15 海拔: 29.8米 备注: 山东宏阳矿业有限公司</p>	
9	山东济宁运河煤矿有限责任公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102017-2024	2024-06-07	合格	 <p>经纬: 116.513272 纬度: 35.466359 地址: 山东省济宁市任城区济宁路山东济宁运河煤矿有限责任公司 时间: 2024-06-07 11:12:01 海拔: 35.7米 备注: 山东济宁运河煤矿有限责任公司</p>	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东济宁运河煤矿有限责任公司 (煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102018-2024	2024-06-07	合格		