





序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
1	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F03109~110-2023	2023-12-9	综合判定该提升绞车合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 备注: 2023.12.09玲珑灵山矿区
2	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F04265~266-2023	2023-12-1	综合判定该防坠器合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
3	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F04267-2023	2023-12-4	综合判定该防坠器合格	 经纬: 117.564603 纬度: 36.496561 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道027号博能材料民安路 时间: 2023-12-04 09:25:09 经纬: 117.571294 纬度: 36.495561 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道027号博能材料民安路 时间: 2023-12-04 09:37:56
4	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F04268-2023	2023-12-7	综合判定该防坠器合格	 经纬: 116.425779 纬度: 35.888009 地址: 山东省泰安市泰山区 泰安高新区大牛山小学 时间: 2023-12-07 11:11:11 经纬: 116.426304 纬度: 35.884966 地址: 山东省泰安市泰山区 泰安高新区大牛山小学 时间: 2023-12-07 11:39:39
5	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F05199~200-2023	2023-12-1	合格	 经纬: 119.444444 纬度: 36.496561 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道027号博能材料民安路 时间: 2023-12-01 09:25:09 经纬: 119.444444 纬度: 36.496561 地址: 山东省济南市莱芜区003 县道027号博能材料民安路 时间: 2023-12-01 09:37:56

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
6	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F05201-2023	2023-12-4	合格	 经度: 117.570426 纬度: 36.193464 地址: 山东省济南市莱芜区牛 泉镇 莱芜区牛泉镇西凤河小学 时间: 2023-12-04 09:08:35 海拔: 0.0米 天气: 24 ~ 32℃ 南风 经度: 117.571199 纬度: 36.193492 地址: 山东省济南市莱芜区牛 泉镇 莱芜区牛泉镇西凤河小学 时间: 2023-12-04 09:07:29 海拔: 159.7米 天气: 9 ~ 14℃ 南风
7	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F05202-2023	2023-12-7	合格	 经度: 116.425383 纬度: 35.884969 地址: 山东省泰安市东平县幸福 里6号幸福里平谷科技园11 时间: 2023-12-07 12:20:03 经度: 116.425865 纬度: 35.884987 地址: 山东省泰安市东平县幸福 里6号幸福里平谷科技园11 时间: 2023-12-07 12:21:19

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
8	267 济南市莱芜金牛矿业开发公司	DAJC-7F10598-2023	2023-12-4	符合标准要求	
9	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F10601~602-2023	2023-12-6	符合标准要求	
10	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144743~4751-2023	2023-12-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
11	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F144783-2023	2023-12-1	合格	
12	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151423~1425-2023	2023-12-1	合格	
13	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F151432~1435-2023	2023-12-1	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
14	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F161876~1884-2023	2023-12-1	合格	 结果：同轴电缆失效 原因：同轴电缆失效 地址：同轴电缆失效 时间：同轴电缆失效 备注：2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司  结果：同轴电缆失效 原因：同轴电缆失效 地址：正在加载中... 时间：同轴电缆失效 备注：2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司
15	143 山东东平宏达矿业有 限公司	DAJC-7F24105-2023	2023-12-1	合格	 结果：同轴电缆失效 原因：同轴电缆失效 地址：正在加载中... 时间：同轴电缆失效 备注：2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司  结果：同轴电缆失效 原因：同轴电缆失效 地址：正在加载中... 时间：同轴电缆失效 备注：2023-12-01山东东平宏达矿业有 限公司

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
16	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F61512-2023	2023-12-7	符合 MT/T970-2005 要求	
17	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F69297~298-2023	2023-12-5	合格	
18	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381243-2023	2023-12-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
19	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381244-2023	2023-12-1	合格	
20	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381245-2023	2023-12-2	合格	
21	193 中煤五建三处纱岭项目部回风井	DAJC-7F381246-2023	2023-12-2	所检样品不合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
22	143 山东东平宏达矿业有限公司	DAJC-7F46162~166-2023	2023-12-2	合格	
23	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F47368~369-2023	2023-12-11	合格	
24	山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F47370~371-2023	2023-12-13	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
25	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F04269-2023	2023-12-11	综合判定该防坠器合格	
26	158 山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F10606-2023	2023-12-8	符合标准要求	
27	山东黄金集团蓬莱矿业有限公司	DAJC-7F10644~646-2023	2023-12-26	符合标准要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
28	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F11485~486-2023	2023-12-10	综合判定该空气压缩机合格	
29	158 山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F11487~488-2023	2023-12-12	综合判定该空气压缩机合格	
30	山东磐霖电气工程有限公司(平阴山水水泥有限公司)	DAJC-7F144824-2023	2023-12-28	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
31	山东磐霖电气工程有限公司(平阴山水水泥有限公司)	DAJC-7F151456-2023	2023-12-28	合格	 经度: 116.581508 纬度: 36.283996 地址: 山东省济南市平阴县青龙山 时间: 2023-12-28 11:39:42
32	山东磐霖电气工程有限公司(平阴山水水泥有限公司)	DAJC-7F161920~1922-2023	2023-12-28	合格	 经度: 116.571461 纬度: 36.278942 地址: 山东省济南市平阴县青龙山 时间: 2023-12-28 10:49:23 经度: 116.560585 纬度: 36.285097 地址: 山东省济南市平阴县青龙山 时间: 2023-12-28 10:54:00

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
33	158 山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F23333~334-2023	2023-12-8	所检试件合格	
34	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F23335-2023	2023-12-10	合格	
35	185 中煤第五建设有限公司第三工程处三山岛项目部	DAJC-7F23336-2023	2023-12-12	合格	




序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
36	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F23337~338-2023	2023-12-14	合格	
37	158 山东华新建筑工程集团新城金矿矿建项目部	DAJC-7F24109-2023	2023-12-27	合格	
38	204 烟台市百恒金矿有限公司	DAJC-7F61513~514-2023	2023-12-10	符合 MT/T970-2005 要求	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
39	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F61517~518-2023	2023-12-25	符合 MT/T970-2005 要求	
40	208 西和县中宝矿业有限公司	DAJC-7F61529~531-2023	2023-12-30	符合 MT/T970-2005 要求	
41	西和县尖崖沟矿业发展有限公司	DAJC-7F35025-2023	2023-12-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
42	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F35026-2023	2023-12-1	合格	
43	西和县尖崖沟矿业发展有限公司	DAJC-7F36029-2023	2023-12-1	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
44	144 东平百成矿业有限公司	DAJC-7F36030-2023	2023-12-1	合格	
45	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F37078-2023	2023-12-9	合格	
46	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F37079-2023	2023-12-9	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
47	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F37080-2023	2023-12-10	合格	
48	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F381203-2023	2023-12-17	合格	
49	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F381204-2023	2023-12-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
50	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F381205-2023	2023-12-19	合格	
51	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F381206-2023	2023-12-12	合格	
52	166 山东黄金矿业(玲珑)有限公司玲珑矿区九曲矿段	DAJC-7F381207-2023	2023-12-13	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
53	新城金矿采掘 2 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381221-2023	2023-12-20	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing inspection details. The label text is: 样品标示签(待检), 送检单位: 新城金矿采掘二组, 样品编号: DAJC-7F381221-2023, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2023.11.27, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 46.0, 使用地点: 新城二分矿主提升机, 用途: 提物.
54	新城金矿采掘 3 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381222-2023	2023-12-20	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing inspection details. The label text is: 样品标示签(待检), 送检单位: 新城金矿采掘二组, 样品编号: DAJC-7F381222-2023, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2023.11.27, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 46.0, 使用地点: 新城二分矿主提升机, 用途: 提物.
55	新城金矿采掘 5 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381224-2023	2023-12-1	合格	 A photograph showing a close-up of a steel wire rope. A white label is attached to the rope, containing inspection details. The label text is: 样品标示签(待检), 送检单位: 新城金矿采掘二组, 样品编号: DAJC-7F381224-2023, 样品名称: 钢丝绳, 接收日期: 2023.11.27, 规格/型号: 18×7+FC, 钢丝绳直径: 46.0, 使用地点: 新城二分矿主提升机, 用途: 罐道绳.


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
56	新城金矿采掘 6 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381225-2023	2023-12-2	合格	
57	新城金矿采掘 7 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381226-2023	2023-12-3	合格	
58	新城金矿采掘 8 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381227-2023	2023-12-3	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
59	新城金矿采掘 9 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381228-2023	2023-12-4	合格	
60	新城金矿采掘 10 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381229-2023	2023-12-4	合格	
61	新城金矿采掘 11 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381230-2023	2023-12-5	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
62	新城金矿采掘 12 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381231-2023	2023-12-5	合格	
63	新城金矿采掘 13 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381232-2023	2023-12-6	合格	
64	新城金矿采掘 14 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381233-2023	2023-12-7	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
65	新城金矿采掘 15 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381234-2023	2023-12-8	合格	
66	新城金矿采掘 16 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381235-2023	2023-12-21	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
67	新城金矿采掘 17 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381236-2023	2023-12-22	合格	
68	新城金矿采掘 18 组(山东黄金矿业股份有限公司新城金矿新城二分矿)	DAJC-7F381237-2023	2023-12-23	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
69	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F381253-2023	2023-12-5	合格	
70	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381279-2023	2023-12-9	合格	
71	281 山东黄金归来庄矿业有限公司	DAJC-7F381280-2023	2023-12-10	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
72	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381289-2023	2023-12-12	合格	
73	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381290-2023	2023-12-9	合格	
74	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381291-2023	2023-12-10	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
75	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381292-2023	2023-12-11	合格	
76	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381293-2023	2023-12-11	合格	
77	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381294-2023	2023-12-12	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
78	231 山东金洲矿业集团有限公司金青顶矿区	DAJC-7F381295-2023	2023-12-14	合格	
79	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381296-2023	2023-12-13	合格	
80	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381297-2023	2023-12-13	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
81	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381298-2023	2023-12-14	合格	
82	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381299-2023	2023-12-14	合格	
83	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381300-2023	2023-12-15	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
84	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381301-2023	2023-12-16	合格	
85	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381302-2023	2023-12-16	合格	
86	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381303-2023	2023-12-17	合格	



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
87	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F381304-2023	2023-12-16	合格	
88	221 青岛金星矿业股份有限公司	DAJC-7F381305-2023	2023-12-15	合格	
89	211 中煤第五建设有限公司马鞍山分公司钟九铁矿风井	DAJC-7F381306-2023	2023-12-18	合格	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
90	170 山东金莱矿业有限公司	DAJC-7F381311-2023	2023-12-24	合格	
91	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381312-2023	2023-12-25	合格	
92	235 乳山市金华矿业有限公司唐家沟矿区	DAJC-7F381313-2023	2023-12-25	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
93	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381314-2023	2023-12-25	合格	
94	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381315-2023	2023-12-26	合格	
95	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381316-2023	2023-12-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
96	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381317-2023	2023-12-28	合格	
97	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381318-2023	2023-12-29	合格	
98	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381319-2023	2023-12-30	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
99	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井	DAJC-7F381321-2023	2023-12-26	合格	
100	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井	DAJC-7F381322-2023	2023-12-28	合格	
101	193 中煤五建三处纱岭项目 部回风井	DAJC-7F381323-2023	2023-12-27	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料																
102	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	DAJC-7F381324-2023	2023-12-31	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>中国华冶科工集团有限公司程潮项目部</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381324-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.12.25</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>24</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>程潮铁矿-500m水平溜水井</td><td>用途</td><td>悬挂吊盘</td></tr></table>	送检单位	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	样品编号	DAJC-7F381324-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24	使用地点	程潮铁矿-500m水平溜水井	用途	悬挂吊盘
送检单位	中国华冶科工集团有限公司程潮项目部	样品编号	DAJC-7F381324-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	24																		
使用地点	程潮铁矿-500m水平溜水井	用途	悬挂吊盘																		
103	中国华冶科工集团有限公司(中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司金山店项目部)	DAJC-7F381325-2023	2023-12-31	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>中国华冶科工集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381325-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.12.25</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>22</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>邯郸马万水分公司金山店项目部</td><td>用途</td><td>提升重物</td></tr></table>	送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381325-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22	使用地点	邯郸马万水分公司金山店项目部	用途	提升重物
送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381325-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22																		
使用地点	邯郸马万水分公司金山店项目部	用途	提升重物																		
104	中国华冶科工集团有限公司(中国华冶科工集团有限公司邯郸马万水分公司金山店项目部)	DAJC-7F381326-2023	2023-12-31	合格	 <table><caption>样品标示签(待检)</caption><tr><td>送检单位</td><td>中国华冶科工集团有限公司</td><td>样品编号</td><td>DAJC-7F381326-2023</td></tr><tr><td>样品名称</td><td>钢丝绳</td><td>接收日期</td><td>2023.12.25</td></tr><tr><td>规格/型号</td><td>18×7+FC</td><td>钢丝绳直径</td><td>22</td></tr><tr><td>使用地点</td><td>邯郸马万水分公司金山店项目部</td><td>用途</td><td>提升重物</td></tr></table>	送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381326-2023	样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25	规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22	使用地点	邯郸马万水分公司金山店项目部	用途	提升重物
送检单位	中国华冶科工集团有限公司	样品编号	DAJC-7F381326-2023																		
样品名称	钢丝绳	接收日期	2023.12.25																		
规格/型号	18×7+FC	钢丝绳直径	22																		
使用地点	邯郸马万水分公司金山店项目部	用途	提升重物																		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
105	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381334-2023	2024-1-1	合格	
106	156 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿	DAJC-7F381335-2023	2024-1-1	合格	
107	168 山东黄金矿业(玲珑)有限公司灵山矿区	DAJC-7F381336-2023	2024-1-1	合格	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料
108	贵州开磷有限责任公司	DAJC-7F40004-2023	2023-12-31	合格	