

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山在用摩擦式提升机7F02)	DAJC-7F02049-2024	2024-05-11	合格		
2	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山在用罐笼7F05)	DAJC-7F05094-2024	2024-05-11	合格		
3	贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10262-2024	2024-03-20	所检试件检验区域未发现可记录缺陷。		


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
4	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10263-2024	2024-03-17	所检试件检验区域未发现可记录缺陷。		 位置：正在获取中 日期：正在获取中 地址：正在获取中 朝向：网络获取失败 海拔：正在获取中 网络获取失败 备注：平安二矿	
5	开阳县双流镇丰源磷矿有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10264-2024	2024-03-15	所检试件检验区域未发现可记录缺陷。		 位置：正在获取中 日期：正在获取中 地址：正在获取中 朝向：网络获取失败 海拔：正在获取中 网络获取失败 备注：丰源二矿	
6	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10267-2024	2024-05-11	所检试件未发现可记录缺陷		 位置：正在获取中 日期：正在获取中 地址：正在获取中 朝向：网络获取失败 海拔：正在获取中 网络获取失败 备注：环连二矿	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10268-2024	2024-05-11	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 	/

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
8	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山机械部件无损探伤7F10)	DAJC-7F10269-2024	2024-05-12	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷	 经度: 118.641979 纬度: 44.095949 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-12 17:07:21 海拔: 1110.7米 天气: 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司  经度: 118.642077 纬度: 44.096421 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-12 07:48:20 海拔: 1220.2米 天气: 11~22℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	/
9	赤峰环连工贸有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11211-2024	2024-05-10	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 118.642397 纬度: 44.096011 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-10 17:38:33 海拔: 1143.6米 天气: 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司  经度: 118.642397 纬度: 44.096011 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-10 17:38:33 海拔: 1143.6米 天气: 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	赤峰环连工贸有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11212-2024	2024-05-10	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 118.642505 纬度: 44.095956 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-10 18:08:01 海拔: 1134.3米 天气: 🌤️ 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
11	赤峰环连工贸有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11213-2024	2024-05-10	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 118.642644 纬度: 44.094026 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-10 18:07:17 海拔: 1140.8米 天气: 🌤️ 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
12	赤峰环连工贸有限公司（金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11）	DAJC-7F11214-2024	2024-05-10	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 118.642576 纬度: 44.096166 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-10 17:31:28 海拔: 1161.7米 天气: 🌤️ 17~26℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11253-2024	2024-05-03	综合判定该空气压缩机合格。		
14	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11254-2024	2024-03-17	综合判定该空气压缩机合格。		
15	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11255-2024	2024-03-17	综合判定该空气压缩机合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11256-2024	2024-03-17	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.816323 纬度: 27.057164 地址: 贵州省贵阳市开阳县 时间: 2024-03-17 14:30:49 海拔: 1121.2米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿	
17	贵州政立矿业有限公司开阳县金中镇平安磷矿二矿(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11257-2024	2024-03-17	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.816323 纬度: 27.057246 地址: 贵州省贵阳市开阳县 时间: 2024-03-17 14:32:12 海拔: 1114.3米 天气: 11°C 北风 备注: 平安二矿	
18	贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11266-2024	2024-03-19	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.823357 纬度: 27.066338 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 11:35:49 海拔: 992.7米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11267-2024	2024-03-19	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.823340 纬度: 27.066286 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 11:36:13 海拔: 996.7米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
20	贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11268-2024	2024-03-19	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.823459 纬度: 27.066206 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 11:31:44 海拔: 1002.2米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
21	贵州开阳双阳磷矿有限公司(金属非金属矿山固定式空气压缩机7F11)	DAJC-7F11269-2024	2024-03-19	综合判定该空气压缩机合格。	 经度: 106.823482 纬度: 27.066294 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 11:30:42 海拔: 999.7米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
22	贵州开磷集团股份有限公司(金属非金属地下矿山主排水泵7F13)	DAJC-7F13304~309-2024	2024-03-23	综合判定该泵房6台水泵均合格。	 经度: 105.860794 纬度: 27.44447 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 763.6米 网络获取失败 备注: 贵州开磷集团股份有限公司(地下矿山)	
23	赤峰环连工贸有限公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F142905~2922-2024	2024-05-11	合格	 经度: 118.642229 纬度: 44.095827 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-11 11:06:17 海拔: 1135.2米 天气: 11~18℃ 西风 备注: 赤峰环连工贸有限公司  经度: 118.642154 纬度: 44.095908 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-12 09:17:24 海拔: 1160.4米 天气: 11~22℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
24	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F142980~3011-2024	2024-03-30	合格。			检测日期为 2024. 03. 30~2024. 04. 02
25	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143080~3086-2024	2024-04-07	合格			
26	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143087~3095-2024	2024-04-08	合格			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
27	贵州开磷有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143096~3103-2024	2024-04-09	合格	 经纬度: 108.565537 高度: 2771.5896 地址: 贵州省贵阳市开磷有限责任公司3月7 所属: 开磷 时间: 2024-04-09 09:42:30 海拔: 855.3米 天气: 12°C 无风 备注: 贵州开磷有限责任公司	
28	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143129~3130-2024	2024-05-20	合格。	 经纬度: 83.850000 高度: 4384.2515 地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依布 州经济技术开发区5月20 时间: 2024-05-20 17:20:09 海拔: 4384.2515 天气: 22°C 微风 备注: 新疆天华矿业 2024.05.20	
29	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143131-2024	2024-05-21	合格。	 经纬度: 正在获取中 高度: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 正在获取中 海拔: 正在获取中 天气: 正在获取中 备注: 新疆天华矿业 2024.05.21	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
30	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143132~3134-2024	2024-05-21	合格。		
31	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143135~3137-2024	2024-05-21	合格。		
32	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143138~3141-2024	2024-05-21	合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
33	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143142-2024	2024-05-21	合格。			
34	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143143~3146-2024	2024-05-21	合格。			
35	新疆天华矿业有限责任公司(高低压开关柜7F14)	DAJC-7F143147-2024	2024-05-21	合格。			

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
36	赤峰环连工贸有限公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15877-2024	2024-05-12	合格	 经度: 118.642336 纬度: 44.095729 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇井毛合尔 时间: 2024-05-12 09:59:58 海拔: 1122.3米 天气: 11 ~ 22℃ 西南风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
37	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15937-2024	2024-05-20	合格。	 位置: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 正在检测中 海拔: 正在检测中 天气: 正在检测中 网络: 正在检测中 备注: 新疆天华矿业有限责任公司	
38	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15938-2024	2024-05-20	合格。	 位置: 正在检测中 地址: 正在检测中 时间: 正在检测中 海拔: 正在检测中 天气: 正在检测中 网络: 正在检测中 备注: 新疆天华矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
39	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15939-2024	2024-05-21	合格。	 温度：正在检测中 湿度：正在检测中 电压：正在检测中 电流：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中	
40	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15940-2024	2024-05-21	合格。	 温度：正在检测中 湿度：正在检测中 电压：正在检测中 电流：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中	
41	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15941-2024	2024-05-21	合格。	 温度：正在检测中 湿度：正在检测中 电压：正在检测中 电流：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中 网络：正在检测中	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
42	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15942-2024	2024-05-21	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：2024-05-21 01:28 海拔：正在检修中 天气：正在检修中 备注：新疆天华矿业 2024.05.21	
43	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15943-2024	2024-05-21	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 海拔：正在检修中 网络：正在检修中 备注：新疆天华矿业 2024.05.21	
44	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15944-2024	2024-05-21	合格。	 位置：正在检修中 环境：正在检修中 地址：正在检修中 时间：正在检修中 海拔：正在检修中 天气：正在检修中 备注：新疆天华矿业 2024.05.21	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
45	新疆天华矿业有限责任公司(矿用电力变压器7F15)	DAJC-7F15945-2024	2024-05-21	合格。		 楼层：03.03.103 层数：03.03.103 地址：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市 时间：2024-05-21 16:43:22 天气：晴 备注：新疆天华矿业有限责任公司	
46	贵州锦丰矿业有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F16277-2024	2024-01-16	合格		 楼层：正在获取中 层数：正在获取中 地址：正在获取中 时间：2024-01-17 16:43:22 天气：未知 备注：未知	锦丰
47	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161115~1123-2024	2024-04-12	合格		 楼层：103.864203 层数：103.864203 地址：正在获取中 时间：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：贵州开磷有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
48	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161124~1131-2024	2024-04-13	合格	 温度：正在获取中... 湿度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：正在获取中... 海拔：正在获取中... 网络：正在获取中... 备注：贵州开磷集团有限责任公司(马场坪矿)	
49	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161132~1138-2024	2024-04-10	合格	 温度：105.861251 湿度：27.44004 地址：正在获取中... 时间：正在获取中... 海拔：7675.5米 网络：正在获取中... 备注：贵州开磷集团股份有限公司(马场坪矿)	
50	贵州开磷集团股份有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161139~1145-2024	2024-04-11	合格	 温度：正在获取中... 湿度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：正在获取中... 海拔：正在获取中... 网络：正在获取中... 备注：贵州开磷集团股份有限公司(马场坪矿)	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
51	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161146~1157-2024	2024-04-15	合格	 经纬: 106.839724 海拔: 27093080 地址: 贵州省贵阳市新阳县路 时间: 2024-04-15 14:49:49 海拔: 888.888 天气: 25°C 晴 备注: 贵州开磷有限责任公司(矿用电力)	
52	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161158~1169-2024	2024-04-16	合格	 经纬: 106.839724 海拔: 27093080 地址: 正在获取中 时间: 2024-04-16 14:49:49 海拔: 888.888 天气: 正在获取中 备注: 贵州开磷有限责任公司(矿用电力)	
53	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161170~1185-2024	2024-05-17	合格	 经纬: 正在获取中 海拔: 正在获取中 地址: 正在获取中 时间: 2024-05-17 14:49:49 海拔: 888.888 天气: 正在获取中 备注: 贵州开磷有限责任公司(矿用电力)	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
54	贵州开磷有限责任公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161186~1194-2024	2024-04-18	合格	 位置：正在使用中 时间：正在使用中 地址：正在使用中 电话：正在使用中 海拔：正在使用中 经纬度：正在使用中	
55	赤峰环连工贸有限公司(矿用电力电缆7F16)	DAJC-7F161195~1198-2024	2024-05-12	合格	 位置：116.662372 纬度：44.091405 地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 旗杆毛合尔 时间：2024-05-12 10:08:20 海拔：116.658 天气：16~22℃ 北风 备注：赤峰环连工贸有限公司	
56	赤峰环连工贸有限公司(避雷器7F22)	DAJC-7F22453~469-2024	2024-05-12	合格	 位置：116.662372 纬度：44.091405 地址：内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 旗杆毛合尔 时间：2024-05-12 10:08:20 海拔：116.658 天气：16~22℃ 北风 备注：赤峰环连工贸有限公司	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
57	赤峰环连工贸有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23166-2024	2024-05-12	合格	 经纬: 118.542117 海拔: 11495.649 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索林镇井手台村 时间: 2024-05-12 16:27:23 海拔: 11495.6米 天气: 21~22℃ 西北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
58	赤峰环连工贸有限公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23167-2024	2024-05-12	合格	 经纬: 118.542022 海拔: 11495.758 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索林镇井手台村 时间: 2024-05-12 16:10:11 海拔: 11495.8米 天气: 21~22℃ 西北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
59	新疆天华矿业有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23182-2024	2024-05-20	合格	 经纬: 83.849447 海拔: 43.620177 地址: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县托木勒克镇托木勒克村 时间: 2024-05-20 18:19:26 海拔: 2806.3米 天气: 22℃ 微风 备注: 新疆天华矿业有限责任公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
60	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23189-2024	2024-04-08	合格	 经纬度: 26.896223 高度: 52.15029 地址: 贵州省贵阳市开阳县工业园区中 国铝业集团贵州分公司开阳县分公司 检修站检修区 时间: 2024-04-08 15:40:24 海拔: 818.5米 天气: 13°C 晴天 云: 晴+少量云	
61	贵州开磷有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23190-2024	2024-04-08	合格	 经纬度: 26.896223 高度: 52.15029 地址: 贵州省贵阳市开阳县工业园区中 国铝业集团贵州分公司开阳县分公司 检修站检修区 时间: 2024-04-08 15:53:53 海拔: 824.3米 天气: 12°C 晴天 云: 晴+少量云	
62	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(绝缘安全工器具7F23)	DAJC-7F23156-2024	2024-05-03	合格	 经纬度: 89.675226 高度: 46.756439 地址: 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县建设路14号新疆喀拉通克矿业有限责任公司 时间: 2024-05-03 11:54:42 海拔: 938.9米 天气: 11~20°C 东北风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
63	新疆喀拉通克矿业有限责任公司(绝缘安全工具7F23)	DAJC-7F23157-2024	2024-05-03	合格	 经度: 89.675227 纬度: 46.756386 地址: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县富蕴镇幸福路14号新疆喀拉通克矿业有限责任公司 时间: 2024-05-03 12:19:19 海拔: 9477米 天气: 11~20℃ 东北风	
64	赤峰环连工贸有限公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24076-2024	2024-05-12	合格	 经度: 116.642201 纬度: 44.095608 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗林东镇 时间: 2024-05-12 10:51:55 海拔: 1135.44米 天气: 16~22℃ 北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
65	新疆天华矿业有限责任公司(矿用接地装置7F24)	DAJC-7F24079-2024	2024-05-22	合格	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 新疆天华矿业 2024.05.22	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
66	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆) 在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61277~278- 2024	2024-05-03	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要求。	 经度: 89.676080 纬度: 46.751386 坐标: WGS84坐标系 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1004.4米 网络获取失败 备注: 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 2024.05.03	
67	新疆喀拉通克矿业有限责任公司 (钢丝绳(缆) 在线无损检测 7F61)	DAJC-7F61279~281- 2024	2024-05-03	所检钢丝绳符合 MT/T970- 2005的要求。	 经度: 89.679034 纬度: 46.755506 坐标: WGS84坐标系 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1004.4米 网络获取失败 备注: 新疆喀拉通克矿业有限责任公司 2024.05.03	
68	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69180-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822935 纬度: 27.066073 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 14:55:59 海拔: 995.1米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
69	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69181-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822948 纬度: 27.066069 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 14:56:29 海拔: 998.1米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
70	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69182-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822952 纬度: 27.066018 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 15:18:59 海拔: 997.3米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
71	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69183-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822926 纬度: 27.066015 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 15:37:28 海拔: 994.9米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
72	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69184-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822965 纬度: 27.066047 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 15:01:56 海拔: 989.4米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
73	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下运矿车7F69)	DAJC-7F69185-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.822977 纬度: 27.066019 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 15:17:35 海拔: 997.9米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	
74	贵州开阳双阳磷矿有限公司(地下矿山无轨运人车辆7F75)	DAJC-7F75236-2024	2024-03-19	合格	 经度: 106.823124 纬度: 27.066145 地址: 贵州省贵阳市开阳县新发 时间: 2024-03-19 13:44:44 海拔: 996.5米 天气: 7°C 北风 备注: 双阳磷矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
75	新疆天华矿业有限责任公司（隔绝式压缩氧气自救器7F76）	DAJC-7F76365~415-2024	2024-05-20	合格	 经度: 83.849287 纬度: 43.619903 地址: 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县喀拉墩乡 时间: 2024-05-22 11:47:32 海拔: 2410.1米 天气: 🌤️16℃ 东南风 备注: 新疆天华矿业 2024.05.20	
76	浙江鑫旺矿山工程有限公司（地下服务车7F94）	DAJC-7F94022-2024	2024-05-04	除爬坡能力为，其余检测项目合格。	 经度: 89.679395 纬度: 44.354484 地址: 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 地区: 温宿县幸福镇14号新疆鑫旺 鑫旺矿业有限责任公司 时间: 2024-05-04 10:43:16 海拔: 923.6米 天气: 🌤️11~20℃ 东北风	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
77	赤峰环连工贸有限公司（金属非金属矿山在用主通风机108）	DAJC-108118-2024	2024-05-11	综合判定合格。	 经纬度: 118.649992 纬度: 44.098136 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛舍尔 时间: 2024-05-11 15:40:23 海拔: 1131.8米 天气: 14~18℃ 西北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司  经纬度: 118.65007 纬度: 44.098136 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛舍尔 时间: 2024-05-11 15:40:23 海拔: 1127.74米 天气: 14~18℃ 西北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
78	赤峰环连工贸有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130087-2024	2024-05-12	除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。	 经度: 118.642599 纬度: 44.096249 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗索博日嘎镇井毛合尔 时间: 2024-05-12 14:58:06 海拔: 1132.2米 天气: 16 ~ 22℃ 北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司  经度: 118.642410 纬度: 44.096288 地址: 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗井毛合尔 时间: 2024-05-12 15:13:52 海拔: 1097.7米 天气: 21 ~ 22℃ 西北风 备注: 赤峰环连工贸有限公司	
79	贵州开阳双阳磷矿有限公司（矿井局部通风机130）	DAJC-130099-2024	2024-03-20	除压入式（抽出式）通风机间隙和最高通风机效率或静压效率项目外，其它所检项目合格。	 经度: 106.823067 纬度: 27.066642 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1010.5米 网络获取失败 备注: 双阳磷矿	