

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属矿山空气压缩机（移动式、固定式）KY	鲁应急〔2024〕19 03-KY-A0003	2024-06-26	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬度：111.736414 纬度：38.145546 地址：山西省太原市娄烦县001乡道娄烦铝矿 时间：2024-06-26 13:02:39 海拔：1275.0米 天气：☀ 31 ~ 33℃ 西南风 备注：娄烦铝矿 6.26	
2	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属矿山空气压缩机（移动式、固定式）KY	鲁应急〔2024〕19 03-KY-A0002	2024-06-26	综合判定该空气压缩机合格。	 经纬度：111.736474 纬度：38.145555 地址：山西省太原市娄烦县娄烦铝矿 时间：2024-06-26 12:57:44 海拔：1281.1米 天气：☀ 31 ~ 33℃ 西南风 备注：娄烦铝矿 6.26	

3	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属矿山空气压缩机（移动式、固定式）KY	鲁应急〔2024〕19 03-KY-A0001	2024-06-26	综合判定该空气压缩机合格。		
4	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-煤矿在用主排水系统PS	鲁应急〔2024〕19 03-PS-A0001	2024-06-26	综合判定该泵房3台水泵合格。		
5	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-煤矿在用主排水系统PS	鲁应急〔2024〕19 03-PS-A0002	2024-06-26	综合判定该泵房3台水泵合格。		

6	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-煤矿在用主排水系统PS	鲁应急〔2024〕19 03-PS-A0003	2024-06-26	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经纬：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 网络获取失败 备注：中国铝业娄烦铝矿 2024.06.26	
7	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属地下矿山主排水系统PS	鲁应急〔2024〕19 03-PS-A0005	2024-06-26	综合判定该泵房主排水系统合格。	 经纬：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 网络获取失败 备注：中国铝业娄烦铝矿 2024.06.26	
8	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属矿井通风系统TFX	鲁应急〔2024〕19 03-TFX-A0001	2024-06-26	1. 矿井总风量：42.7m ³ /s。 2. 矿井通风阻力：708.8Pa。	 经纬：网络获取失败 纬度：网络获取失败 地址：网络获取失败 时间：网络获取失败 海拔：网络获取失败 天气：网络获取失败 备注：娄烦铝矿2024.6.26	

9	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-金属非金属矿井通风系统TFX	鲁应急〔2024〕19 03-TFX-A0002	2024-06-26	合格		
10	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-地下运矿车YKC	鲁应急〔2024〕19 03-YKC-A0001	2024-06-26	合格		
11	中国铝业股份有限公司娄烦铝矿鲁应急-地下运矿车YKC	鲁应急〔2024〕19 03-YKC-A0002	2024-06-26	合格		