

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	河南龙宇能源陈四楼煤矿(矿用缠绕式提升机7M01)	DAJC-7M01020-2024	2024-08-10	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中-- 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败</p>	
2	河南龙宇能源陈四楼煤矿(矿用缠绕式提升机7M01)	DAJC-7M01021-2024	2024-08-10	合格	 <p>现场拍照</p> <p>经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中-- 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败</p>	