

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	拜城县峰峰煤焦化有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131007-2024	2024-07-11	所检项目合格	 <p>经纬: 网络获取失败 经度: 网络获取失败 地址: 请打开手机GPS 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 新疆察尔汗煤矿上柜检测</p>	
2	枣庄王晁煤矿有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131008-2024	2024-08-15	所检项目合格	 <p>经纬: 118.367631 经度: 34.49177 地址: 山东省枣庄市滕州市 04 单位名称: 山东王晁煤矿有限责任公司 时间: 2024-08-15 17:17:56 海拔: 0.0米 天气: 33 ~ 33℃ 东南风 备注: 二矿A1监控系统检测</p>	