

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	山西兴县华润联盛车家庄煤业有限公司煤矿用防爆装载机ZZJ	鲁能源〔2024〕20 01-ZZJ-J0002	2024-08-29	合格	 时间：无法获取北京时间 海拔：正在获取中... 天气：正在获取中... 备注：车家庄2024.08.29	
2	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿用辅助绞车FJ	鲁能源〔2024〕20 01-FJ-J0002	2024-08-31	合格	 时间：无法获取北京时间 海拔：正在获取中... 天气：正在获取中... 备注：峁底2024.08.31	

3	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0042	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	
4	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0043	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	
5	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0044	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	

6	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0045	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	
7	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0046	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	
8	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0047	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01	

9	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0048	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01		
10	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0049	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01		
11	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿在用主排水系统PS	鲁能源〔2024〕20 01-PS-J0050	2024-09-01	综合判定该泵房3台水泵合格。	 经度: 111.173309 纬度: 38.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 0.0米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.09.01		

12	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0010	2024-08-31	合格	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.08.31		
13	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0009	2024-08-31	合格	 经度: 正在获取中... 纬度: 正在获取中... 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 正在获取中... 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.08.31		
14	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0011	2024-08-31	合格	 经度: 11.173309 纬度: 34.446473 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 898.9 米 网络获取失败 备注: 峁底煤矿 2024.08.31		

15	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0008	2024-08-31	综合判定该空压机合格	 经度: 111.175560 纬度: 38.444506 地址: 山西省吕梁市兴县兴县华润联盛峁底煤业有限公司 时间: 2024-08-31 15:03:00 海拔: 1052.2米 天气: 30°C 东南风 备注: 峁底煤矿 2024.08.31	
16	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0007	2024-08-31	综合判定该空压机合格	 经度: 111.175622 纬度: 38.444538 地址: 山西省吕梁市兴县兴县华润联盛峁底煤业有限公司 时间: 2024-08-31 14:50:55 海拔: 1052.6米 天气: 30°C 东南风 备注: 峁底煤矿 2024.08.31	
17	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司矿用空气压缩机KY	鲁能源〔2024〕20 01-KY-J0006	2024-08-31	综合判定该空压机合格	 经度: 111.175594 纬度: 38.444575 地址: 山西省吕梁市兴县兴县华润联盛峁底煤业有限公司 时间: 2024-08-31 14:35:53 海拔: 1043.0米 天气: 30°C 东南风 备注: 峁底煤矿 2024.08.31	

18	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司煤矿用架空乘人装置R	鲁能源〔2024〕20 01-R-J0005	2024-09-02	综合判定合格	 经纬: 111.176094 38.444997 地址: 山西省吕梁市兴县兴县华润联盛峁底煤业有限公司 时间: 2024-09-02 13:16:47 海拔: 1056.4 米 天气: 18°C 东风 备注: 峁底煤矿 2024.09.02	
----	----------------------------	------------------------	------------	--------	--	--