

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0015	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保和失败 纬度：鲁能保和失败 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保和失败 海拔：鲁能保和失败 天气：鲁能保和失败 备注：鲁能保和 2024.07.31 13.23	
2	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0016	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保和失败 纬度：鲁能保和失败 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保和失败 海拔：鲁能保和失败 天气：鲁能保和失败 备注：毛海龙 2024.07.31 15.59	
3	山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司（煤矿用井下钢丝绳牵引卡轨车（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-WS-J)	鲁能源〔2024〕2001-WS-J0017	2024/7/31	符合要求		 经纬：鲁能保和失败 纬度：鲁能保和失败 地址：请打开手机GPS 时间：鲁能保和失败 海拔：鲁能保和失败 天气：鲁能保和失败 备注：毛海龙 2024.07.31 15.50	
4	山西平舒煤业有限公司（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K)	鲁能源〔2024〕2001-WS-K0001~K0012	2024/7/28	合格		 经纬：113°22'06.20" 纬度：37°05'38.66" 海拔：400.58米 地址：山西省晋城市沁阳县刘渡镇 时间：2024-07-28 11:34:08 海拔：1158.8米 备注：王舒1347	

5	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0012	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.104442 纬度：40.011823 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 五龙街道岩新街社区退役军人服务站 时间：2024-07-24 09:14:28 海拔：0.0米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿	
6	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0013	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103954 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 二校楼14栋 时间：2024-07-24 09:37:26 海拔：1268.3米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿	
7	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0014	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103911 纬度：40.037119 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 晋家窑村 时间：2024-07-24 09:56:19 海拔：1268.6米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿	
8	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0015	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103954 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道 二校楼14栋 时间：2024-07-24 10:12:54 海拔：1268.3米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿	

9	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0016	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.104073 纬度：40.036560 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道曹家窑村 时间：2024-07-24 10:20:36 海拔：1268.7米 天气：天气获取失败 备注：煤峪口矿
10	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0017	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103954 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间：2024-07-24 10:40:46 海拔：1268.3米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿
11	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0018	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103954 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间：2024-07-24 11:20:40 海拔：1268.3米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿
12	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K	鲁能源〔2024〕01-KY-B0019	2024/7/24	综合判定合格	 经度：113.103954 纬度：40.037068 地址：山西省大同市云冈区玉龙街道二校楼14栋 时间：2024-07-24 10:54:24 海拔：1268.3米 天气：22~31℃ 西风 备注：煤峪口矿

13	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-KY-B0019	2024/7/24	综合判定合格		
14	晋能控股煤业集团有限公司煤峪口矿（煤矿用电力电缆（无损检测）鲁能源〔2024〕2001-DDL-K）	鲁能源〔2024〕2001-TS-B0001	2024/7/24	综合判定合格		

--	--	--	--	--	--	--