

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
1	神木市鑫轮矿业有限公司（矿用机械部件无损检测7M10）	DAJC-7M10094-2024-A1	2024-04-16	所检试件检验区域未发现可记录表面开口缺陷。			原报告 DAJC-7M10094-2024作废
2	神木市鑫轮矿业有限公司（矿用机械部件无损检测7M10）	DAJC-7M10095-2024-A1	2024-04-16	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。			原报告 DAJC-7M10095-2024作废
3	神木市鑫轮矿业有限公司（矿用无轨胶轮车7M30）	DAJC-7M30121-2024-A1	2024-04-16				原报告 DAJC-7M30121-2024作废

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东新巨龙能源 有限责任公司 (矿用机械部件 无损检测7M10)	DAJC-7M10289-2024	2024-09-13	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷		检测时间 为 2024. 09. 13~2024. 09. 14
5	陕西益东矿业有 限责任公司(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30248-2024	2024-07-17	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		
6	陕西益东矿业有 限责任公司(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30249-2024	2024-07-17	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
7	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34031-2024	2024-10-09	合格		 时间: 无违法取证时间 海拔: 无违法取证 人员: 正在取证中 地点: 山东李楼煤业有限公司	
8	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34032-2024	2024-10-09	合格		 时间: 无违法取证时间 海拔: 无违法取证 人员: 正在取证中 地点: 山东李楼煤业有限公司	
9	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34033-2024	2024-10-09	合格		 时间: 无违法取证时间 海拔: 无违法取证 人员: 正在取证中 地点: 山东李楼煤业有限公司	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34034-2024	2024-10-09	合格		
11	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34035-2024	2024-10-09	合格		
12	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34036-2024	2024-10-09	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34037-2024	2024-10-09	合格		
14	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34038-2024	2024-10-09	合格		
15	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34039-2024	2024-10-09	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
16	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34040-2024	2024-10-09	合格		
17	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34041-2024	2024-10-09	合格		
18	山东李楼煤业有限公司(蓄电池式电机车7M34)	DAJC-7M34042-2024	2024-10-09	合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
19	山东泰山能源有限公司翟镇煤矿(跑车防护装置7M53)	DAJC-7M53003-2024	2024-10-10	合格		
20	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用带式输送机PD)	鲁能源[2024]2001-PD-J0010	2024-09-02	综合判定该带式输送机合格		
21	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司(煤矿用带式输送机PD)	鲁能源[2024]2001-PD-J0011	2024-09-02	综合判定该带式输送机合格		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料		备注
22	山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司（煤矿用带式输送机PD）	鲁能源[2024]2001-PD-J0012	2024-09-02	综合判定该带式输送机合格		 经度：正在获取中... 纬度：正在获取中... 地址：正在获取中... 时间：网络获取失败 海拔：正在获取中... 网络获取失败 备注：峁底煤矿 2024.09.02	