



序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	兖州煤业股份有限公司杨村煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102023-2024	2024-08-31	合格	 经度: 116.791595 纬度: 35.478956 地址: 山东省济宁市兖州区崇文大道山东华禹威达机电科技有限公司 时间: 2024-08-31 10:09:22 海拔: 48.9米 天气: ☁️ 31 ~ 34°C 东南风 备注: 杨村煤矿主通风机检验	
2	兖州煤业股份有限公司杨村煤矿(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102024-2024	2024-08-31	合格	 经度: 116.791486 纬度: 35.478908 地址: 山东省济宁市兖州区崇文大道山东华禹威达机电科技有限公司 时间: 2024-08-31 10:11:07 海拔: 37.7米 天气: ☁️ 31 ~ 34°C 东南风 备注: 杨村煤矿主通风机检验	
3	山东义能煤矿有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102031-2024	2024-10-19	合格	 经度: 116.598940 纬度: 35.645143 地址: 山东省济宁市汶上县富民路山东义能煤矿有限公司 时间: 2024-10-19 11:50:54 海拔: 55.3米 天气: ☁️ 12 ~ 14°C 东北风 备注: 义能煤矿风机测试	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
4	山东义能煤矿有限公司(煤矿在用主通风机系统安全检验102)	DAJC-102032-2024	2024-10-19	合格	 经度: 116.599134 纬度: 35.645254 地址: 山东省济宁市汶上县山东义能煤矿有限公司 时间: 2024-10-19 09:00:18 海拔: 44.7米 天气: 🌤️ 10 ~ 14℃ 北风 备注: 义能煤矿风机测试	
5	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131013-2024	2024-09-20	所检项目合格	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 正在加载中... 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败 天气: 网络获取失败 备注: 赵楼煤矿安全监控系统检测	
6	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131014-2024	2024-09-21	所检项目合格	 经度: 115.951999 纬度: 35.517162 地址: 山东省菏泽市鄄城县幸福街郭屯煤矿综合办公楼 时间: 2024-09-21 16:01:02 海拔: 38.5米 天气: 🌤️ 23 ~ 22℃ 北风 备注: 郭屯煤矿	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
7	微山崔庄煤矿有限责任公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131025-2024	2024-11-01	所检项目合格	 经度: 117.016335 纬度: 34.897063 地址: 山东省济宁市微山县环湖大道微山县崔庄煤矿有限责任公司内部地面停车场 时间: 2024-11-01 11:20:58 海拔: 0.0米 天气: 16~21℃ 北风 备注: 微山崔庄煤矿安全监控系统年检	
8	山东良庄矿业有限公司(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131010-2024	2024-09-15	所检项目合格	 经度: 117.662733 纬度: 35.886293 地址: 山东省泰安市新泰市新汶大街782号西良假发厂 时间: 2024-09-15 08:43:54 海拔: 169.8米 天气: 19~27℃ 东风 备注: 良庄煤矿监控系统检测	
9	山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131011-2024	2024-09-16	所检项目合格	 经度: 117.664393 纬度: 35.940167 地址: 山东省泰安市新泰市莲汶路01县儿童乐园幼儿园 时间: 2024-09-16 08:54:07 海拔: 196.3米 天气: 21~29℃ 东风 备注: 翟镇煤矿监控系统检测	

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
10	山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿(煤矿在用安全监控系统131)	DAJC-131015-2024	2024-09-23	所检项目合格		