


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
1	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10310-2024	2024-10-30	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 矿山检测公司·无损检测中心 经度: 110.026143 纬度: 36.739357 地址: 内蒙古自治区包头市东河区铜川路国能包头能源集团李家壕煤矿 时间: 2024-10-14 08:57:50 海拔: 1050.0米 天气: 9~16℃ 西南风 备注: 包头能源李家壕煤矿	
2	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10311-2024	2024-10-30	所检工件暴露部位经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 矿山检测公司·无损检测中心 经度: 110.026149 纬度: 36.739389 地址: 内蒙古自治区包头市东河区铜川路国能包头能源集团李家壕煤矿 时间: 2024-10-14 09:01:55 海拔: 1050.0米 天气: 9~16℃ 西南风 备注: 包头能源李家壕煤矿	
3	国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿(矿用机械部件无损检测7M10)	DAJC-7M10312-2024	2024-10-30	所检工件经超声波探伤未发现超过Φ2mm当量平底孔缺陷。	 矿山检测公司·无损检测中心 经度: 110.022666 纬度: 36.735044 地址: 内蒙古自治区包头市东河区铜川路国能包头能源集团李家壕煤矿 时间: 2024-10-14 10:02:48 海拔: 1111.5米 天气: 12~16℃ 西南风 备注: 包头能源李家壕煤矿	

4	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10313-2024	2024-10-30	1#驱动轴 所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷; 2#驱 动轴所检 工件暴露 部位经超 声波探伤 未发现超 过Φ2mm 当量平底 孔缺陷。			
5	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(矿用机 械部件无损检测 7M10)	DAJC-7M10314-2024	2024-10-30	所检工件 经超声波 探伤未发 现超过Φ 2mm当量 平底孔缺 陷。			
6	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-7M18383~ 391-2024	2024-10-31	所检项目 合格。			

7	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-18392~ 402-2024	2024-10-31	所检项目 合格。		
8	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-7M18403~ 413-2024	2024-10-31	所检项目 合格。		
9	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-7M18414~ 415-2024	2024-10-31	所检项目 合格。		

10	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-7M18416~ 418-2024	2024-10-31	所检项目 合格。		
11	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(高压防 爆开关7M18)	DAJC-7M18416~ 418-2024	2024-10-31	所检项目 合格。		
12	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(煤矿用 带式输送机 7M29)	DAJC-7M29072-2024	2024-10-31	综合判定 合格。		

序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
13	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29073-2024	2024-10-31	综合判定合格。		
14	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29074-2024	2024-10-31	综合判定合格。		
15	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(煤矿用带式输送机7M29)	DAJC-7M29075-2024	2024-10-31	综合判定合格。		

16	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(煤矿用 带式输送机 7M29)	DAJC-7M29076-2024	2024-10-31	综合判定 合格。	 经纬度: 110.526130 经度: 86.737611 地址: 内蒙古自治区包头市 包商银行包头市分行 国能包头能源有限公司 时间: 2024-10-31 13:06:58 海拔: 1075.1米 天气: 晴 19℃ 微风 备注: 李家壕煤矿	
17	李家壕煤业(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30312-2024	2024-11-01	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经纬度: 110.52558 经度: 86.739220 地址: 内蒙古自治区包头市 包商银行包头市分行 李家壕煤业(矿用无轨胶轮车) 时间: 2024-11-01 14:01:58 海拔: 1520.1米 天气: 晴 19℃ 微风 备注: 李家壕煤矿	
18	李家壕煤业(矿 用无轨胶轮车 7M30)	DAJC-7M30313-2024	2024-11-01	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经纬度: 110.526250 经度: 86.739007 地址: 正在加载... 时间: 2024-11-01 14:04:47 海拔: 6.0米 天气: 晴 15℃ 微风	

19	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30314-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		
20	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30315-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		
21	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30316-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		

22	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30317-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 110.018468 纬度: 39.797800 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市 市东胜区台塔路 时间: 2024-10-31 18:04:33 海拔: 1373.6米 天气: 11~13℃ 南风 备注: 李永胜	
23	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30318-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 110.018428 纬度: 39.797500 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市 市东胜区台塔路 时间: 2024-10-31 09:39:33 海拔: 1367.6米 天气: 11~13℃ 南风 备注: 李永胜	
24	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30319-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经度: 110.026490 纬度: 39.799296 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市 市东胜区台塔路 包兴隆有限公司 时间: 2024-10-31 09:24:33 海拔: 1373.7米 天气: 8~13℃ 北风	


序号	报告名称	报告编号	检测检验时间	报告结论	现场勘验影像资料	备注
25	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30320-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		
26	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30321-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		
27	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30322-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。		

28	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30323-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 110.126790 高程: 367.3951 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区西胜镇李家壕煤矿 所属单位: 内蒙古能源集团东胜分公司 时间: 2024-10-30 09:59:45 海拔: 1340.9米 天气: 8-13℃ 北风	
29	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30324-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 110.025105 高程: 39.733253 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区西胜镇李家壕煤矿 所属单位: 内蒙古能源集团东胜分公司 时间: 2024-10-18 08:18:53 海拔: 1340.6米 天气: 8-13℃ 北风 备注: 李成强拍摄	
30	李家壕煤业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30325-2024	2024-11-01	综合判定该无轨胶轮车合格。	 经纬度: 110.018425 高程: 39.733253 地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区西胜镇李家壕煤矿 所属单位: 内蒙古能源集团东胜分公司 时间: 2024-10-18 08:18:53 海拔: 1340.6米 天气: 8-13℃ 北风 备注: 李成强拍摄	

31	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(干式变压器7M65)	DAJC-7M65001-2024	2024-10-20	综合判定合格。			
32	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(干式变压器7M65)	DAJC-7M65002-2024	2024-10-20	综合判定合格。			
33	国能包头能源有限公司李家壕煤矿(干式变压器7M65)	DAJC-7M65004-2024	2024-10-22	综合判定合格。			

34	国能包头能源有 限责任公司李家 壕煤矿(干式变 压器7M65)	DAJC-7M65006-2024	2024-10-25	综合判定 合格。	 位置: 内蒙古包头市 项目: 干式变压器 时间: 2024年10月25日 地点: 李家壕煤矿 人员: 王强 备注: 设备运行正常		
35	永煤集团新桥煤 矿(矿用机械部 件无损检测 7M10)	DAJC-7M10306-2024	2024-09-30	综合判定 该单轨吊 车合格。	 位置: 内蒙古永煤集团 项目: 矿用机械部件 时间: 2024年9月30日 地点: 新桥煤矿 人员: 张明 备注: 设备运行正常		
36	内蒙古兴隆能源 有限公司(煤矿 在用主排水系统 7M12)	DAJC-7M12046-2024	2024-09-20	综合判定 合格。	 位置: 内蒙古兴隆能源有限公司 项目: 煤矿在用主排水系统 时间: 2024年9月20日 地点: 兴隆煤矿 人员: 李华 备注: 设备运行正常		

37	内蒙古兴隆能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13185-2024	2024-09-20	综合判定该水泵合格。			
38	内蒙古兴隆能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13186-2024	2024-09-20	综合判定该水泵合格。			
39	内蒙古兴隆能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13187-2024	2024-09-20	综合判定该水泵不合格。			

40	内蒙古兴隆能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13188-2024	2024-09-20	综合判定该水泵不合格。		
41	内蒙古兴隆能源有限公司(煤矿在用主排水泵7M13)	DAJC-7M13189-2024	2024-09-20	综合判定该水泵合格。		
42	陕西益东矿业(矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30142-2024	2024-07-05	综合判定该无轨胶轮车合格。		

43	陕西益东矿业 (矿用无轨胶轮车7M30)	DAJC-7M30143-2024	2024-07-05	综合判定 该无轨胶 轮车合 格。	 经纬度: 110.001295 经纬度: 39.205766 地址: 陕西省榆林市神木市小畔线 神东矿业有限公司 时间: 2024-06-15 18:34:07 海拔: 1225.1米 天气: 20~31℃ 东风 备注: 陕西神东矿业有限公司		
44	永煤集团新桥煤 矿(在用单轨吊 7M50)	DAJC-7M50040-2024	2024-06-06	综合判定 该单轨吊 车合格。	 地址: 陕西省榆林市神木市小畔线 电话: 0919-8123456 地址: 陕西省榆林市神木市小畔线 电话: 0919-8123456		
45	永煤集团新桥煤 矿(在用单轨吊 7M50)	DAJC-7M50041-2024	2024-06-06	综合判定 该单轨吊 车合格。	 地址: 陕西省榆林市神木市小畔线 电话: 0919-8123456 地址: 陕西省榆林市神木市小畔线 电话: 0919-8123456		

46	永煤集团新桥煤矿(在用单轨吊7M50)	DAJC-7M50042-2024	2024-06-06	综合判定该单轨吊车合格。	 地点：同德联联安路 地点：同德联联安路 地址：同德联联安路 时间：同德联联安路		
47	永煤集团新桥煤矿(在用单轨吊7M50)	DAJC-7M50043-2024	2024-06-06	综合判定该单轨吊车合格。	 地点：同德联联安路 地点：同德联联安路 地址：同德联联安路 时间：同德联联安路		
48	永煤集团新桥煤矿(在用单轨吊7M50)	DAJC-7M50044-2024	2024-06-06	综合判定该单轨吊车合格。	 地点：同德联联安路 地点：同德联联安路 地址：同德联联安路 时间：同德联联安路		

49	永煤集团新桥煤矿(在用单轨吊7M50)	DAJC-7M50095-2024	2024-09-30	综合判定该单轨吊车合格。	 经度: 网络获取失败 纬度: 网络获取失败 地址: 网络获取失败 时间: 网络获取失败 海拔: 网络获取失败	
50	内蒙古仲泰能源有限公司准旗分公司(煤矿用无极绳绞车7M52)	DAJC-7M52007-2024-A1	2024-10-10	检验项目结论: 合格	 时间: 无网络无法获取北京时间 正在获取中	
51	中煤大同能源有限公司(煤矿用无极绳绞车7M52)	鲁能源[2024]2001-KY-B0038	2024-09-29	综合判定该空压机合格。	 经度: 113.093036 纬度: 39.952191 地址: 正在获取中... 时间: 网络获取失败 海拔: 1132.6米 网络获取失败	